



Mazda Premacy

VIN:
JMZBP6HE601108987

Benzín

2019

Generováno dne 2024-07-04 09:26



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře

Co je třeba vědět o Mazda Premacy 2019

Generování pomocí AI

Mazda Premacy 2019 je všestranný a praktický vůz, který se dodává s řadou motorů a typů karoserie. Podívejme se na různé specifikace, které tento model nabízí.

Možnosti motoru:

Mazda Premacy 2019 je k dispozici se třemi variantami motorů - 1,5 l, 2,0 l a 2,5 l. Vůz je vybaven motorem o objemu 1,5 l, 2,0 l a 2,5 l. Vůz je vybaven motorem o objemu 1,5 l. Motor o objemu 1,5 litru má výkon 115 k a točivý moment 148 Nm. Motor o objemu 2,0 litru dosahuje výkonu 154 koní a točivého momentu 200 Nm, zatímco motor o objemu 2,5 litru poskytuje výkon 188 koní a točivý moment 251 Nm. Menší motory jsou úspornější, zatímco větší motory jsou výkonnější.

Typy karoserií:

Mazda Premacy 2019 se dodává ve dvou typech karoserie - kombi a minivan. Kombi má sportovnější vzhled, zatímco minivan nabízí více prostoru pro cestující a náklad. Oba typy karoserie mají své jedinečné výhody a nevýhody v závislosti na potřebách řidiče.

Další specifikace: Vůz s karoserií kombi je určen pro cestující, kteří si chtějí pořídit nový vůz:

Mazda Premacy 2019 má širokou škálu prvků výbavy, které zpřijemní a zpřijemní jízdu. Ve standardní výbavě má šestistupňovou automatickou převodovku, pohon předních kol, protiblokovací systém brzd, airbagy a kontrolu stability. Mezi volitelnou výbavu patří střešní okno, kožená sedadla, HID světlomety a couvací kamera.

Celkově je Mazda Premacy 2019 vynikající volbou pro každého, kdo hledá spolehlivý a praktický vůz. Díky široké nabídce motorů a karosářských verzí si můžete vybrat Premacy, která bude vyhovovat všem potřebám i finančním možnostem. Díky standardní a volitelné výbavě je jízda příjemná, bezpečná a pohodlná.

Tento popis byl vytvořen pomocí AI a neprošel lidskou kontrolou možných nepřesností.



+31


Zdroje dat


Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích


Fotografie

2024-05

51 fotografie









Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizené? Podařilo se jej nalézt?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizené.

i Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **10 zemích**:  +4

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – **kontrola dokončena v:**

 Dánsko

 Litva

 Finsko

 Švédsko

 Slovinsko

 Kanada


 Rumunsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

Poznámka

- Poslední známé kilometry: 92 242 km
- 5 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2019-01	16 km
2020-07	17 312 km
2021-07	30 709 km
2022-04	51 075 km
2024-05	92 242 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofa

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Emise

Kolik emisí CO₂ vyprodukuje vozidla tohoto modelu/roku?

i Poznámka

Pásmo emisí CO₂: C (142 g/km)

Emise CO₂

Emise CO₂ vašeho vozidla

142 g/km Třída **C**

Až do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 a více

Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

Poznámka

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

 Značka Mazda	 Model Premacy	 Typ karoserie Hatchback
 Rok výroby 2019	 Modelový rok 2019	 Objem hnacího ústrojí 2 l
 Výkon pohonné jednotky 91 kW (122 hp)	 Typ paliva Benzín	 Typ převodovky Manuál
 Typ pohonu FWD	 Barva Černá	 Počet dveří 5
 Počet válců 4	 Počet převodovek 6	 Popis motoru 2.0L SKYACTIV-G (122 HP)

Časová osa

5 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

2019-01

 **Země není známa**



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2019-01

 **Země není známa**



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2024-05

 **Belgie**



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

2024-05

 **Země není známa**



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

2024-06

 **Země není známa**



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**