

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6671587366
Datum aktivace kuponu:	10. 07. 2024 23:39:49
Platnost do:	09. 08. 2024 23:39:49

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WBSKT610100C88480


✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka BMW	Model X5	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 423 kW
Objem 4395 ccm	Datum výroby 17. 04. 2015	





⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2015</b>	duben	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 17. 04. 2015</p> <p>Stáří vozidla: 9 let 2 měsíce</p> <p>Barva vozidla: donington-grau metallic - kód 0C28</p> <p>Vyrobeno pro trh: Není k dispozici</p> <p>Strana řízení: Není k dispozici</p> </div>			
	červenec	2 700 km	 Portugalsko Záznam tachometru
<b>2016</b>	březen		 Německo Poškození
	červenec	10 000 km	 Německo Záznam tachometru
	září	10 000 km	Inzerce vozidla
	září	14 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
	prosinec	25 000 km	 Německo Záznam tachometru
<b>2017</b>	červen	42 000 km	 Německo Záznam tachometru
	září	50 000 km	 Německo Záznam tachometru
<b>2018</b>	květen	61 500 km	 Německo Záznam tachometru
<b>2019</b>	únor	68 500 km	 Dánsko Záznam tachometru
	červenec	71 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
	září	74 500 km	 Dánsko Záznam tachometru
<b>2020</b>	červen	85 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
<b>2021</b>	květen	97 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
	prosinec	107 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
<b>2022</b>	červen	114 500 km	 Dánsko Záznam tachometru
	říjen	115 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
<b>2023</b>	červen	130 500 km	 Dánsko Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2016
Země	Německo
Výše škody	141 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 10. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 10. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	BMW
Označení modelu	X5 M
Speciální verze	KT61
Datum výroby	17.04.2015
Barva	donington-grau metallic
Kód barvy	0C28
Vybavení	Full leather Merino/black
Kód vybavení	X3SW
Kód motoru	S63R
Série	F85

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Adaptivní diodový světlomet
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Area-Code 2 pro DVD
Ostatní	Bang&Olufsen High End Surround Sound
Ostatní	BMW kolo z leh.sl. M dvoj. paprsek 612
Ostatní	Concierge Services
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Couvací kamera
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Diodový mlhový světlomet

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant
Ostatní	Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Integrované univerzální dálkové ovládání
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interiérové lišty Carbon Fibre
Ostatní	Internet
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
Ostatní	M Driver's Package
Ostatní	M Multifunkční sedadlo
Ostatní	Měkké autom.zavírání dveře
Ostatní	Navigační paket Connected Drive
Ostatní	Navigační systém profesionální
Ostatní	Nezávislé topení
Ostatní	Odpadnutí křížové ovládání
Ostatní	Ochrana vnějšího potahu
Ostatní	Panoramatická střecha elektrická
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Real-Time Traffic Information
Ostatní	Remote Services
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Speed Limit Info
Ostatní	Strop karoserie Alcantara antracit
Ostatní	Surround View



## Soupis vybavy vozidla

Ostatní	Štítek s upozorněním
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Varování změna pruhu
Ostatní	Výbava kůže
Ostatní	Výběr vozidel centrální objednávací proces
Ostatní	Vyhřívání sedadla zadní
Ostatní	Vyhřívání volantu
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle
Ostatní	Jazyková verze dánsky
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platně svolávací akce podstoupilo.

## Svolávací akce

## Datum vyhlášení

## Detail

požár / řízení

09. 12. 2016

[Více info](#)

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

**Barva vozidla**

Barva dle výrobce vozidla

donington-grau metallic - kód 0C28

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

**Informace o provedeném značení skel**

10. 07. 2024

Značení skel

NE

## 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

**Záznam 1/1****Foto**

Datum pořízení inzerátu

02. 09. 2016

Inzerovaný nájezd

9 900 km

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.