



Mercedes-Benz E-Class

VIN: WDD2132681A637155

Benzín

2019

Generováno dne 2024-08-10 05:03



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře

Co je třeba vědět o Mercedes-Benz E-Class 2019

Generování pomocí AI

Mercedes-Benz třídy E 2019 je špičkový luxusní vůz, který se dodává s různými variantami motorů a karoserií, jež vyhovují různým preferencím řidičů. Zde je srovnání jednotlivých modelů na základě jejich specifikací:

1. Možnosti motorů:

1. 1. Třída E 2019 se dodává s různými typy motorů, včetně 2,0litrového přeplňovaného čtyřválcového motoru s výkonem 241 koní a 3,0litrového motoru V6 s výkonem 329 koní. Model AMG E 53 je vybaven 3,0litrovým přeplňovaným řadovým šestiválcem o výkonu 429 koní, který je dodáván s mild-hybridním systémem pro zvýšení akcelerace a zlepšení spotřeby paliva.

2. Typy karoserií:

Model třídy E 2019 se dodává také v různých typech karoserie, které vyhovují různým potřebám řidičů. K dispozici je čtyřdveřový sedan, dvoudveřové kupé, dvoudveřový kabriolet a pětidveřové kombi.

3. Výkon:

V závislosti na typu motoru může model třídy E 2019 dosáhnout působivé rychlosti zrychlení, přičemž model AMG E 53 dosáhne rychlosti 60 km/h za pouhých 4,4 sekundy. Základní čtyřválcový motor dokáže rovněž podávat plynulý a přiměřený výkon, což z něj činí vynikající volbu pro řidiče, kteří upřednostňují úsporu paliva před rychlostí.

4. Spotřeba paliva:

Motor V6 má odhadovanou spotřebu paliva 21/30 mpg při jízdě po městě a

dálnici. Model AMG E 53 má díky svému mild-hybridnímu systému odhadovanou spotřebu 23/32 mpg při jízdě po městě/dálnici.

5. Interiér a další prvky výbavy:

Všechny modely třídy E 2019 mají společný luxusní a prostorný interiér s pohodlnými sedadly a vysoce kvalitními materiály. Vůz je také vybaven řadou prvků výbavy, včetně 12,3palcového displeje, panoramatického střešního okna, pokročilého informačního a zábavního systému a mnoha prvků aktivní bezpečnosti.

Celkově nabízí Mercedes-Benz třídy E 2019 různé varianty motorů a typů karoserie, takže si řidiči mohou vybrat ten správný model pro své potřeby. Ať už se rozhodnete pro úspornost nebo výkon, třída E vám poskytne všestranně příjemný zážitek z jízdy.

Tento popis byl vytvořen pomocí AI a neprošel lidskou kontrolou možných nepřesností.



+31

Zdroje dat


Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**

Fotografie

2024-07

44 fotografie









Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **11 zemích**:  +5

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – **kontrola dokončena v:**



Česko



Itálie



Spojené státy



Dánsko



Litva



Slovensko



Finsko



Kanada



Švédsko



Slovinsko




Rumunsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

i Poznámka

- Poslední známé kilometry: 68 458 km
- 6 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2019-01 **12 km**

2020-05 **14 720 km**

2021-05 **25 917 km**

2022-05 **39 729 km**

2023-05 **50 611 km**

Záznamy tachometru

2024-07 **68 458 km**

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny

, VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofa

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?


- ✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Emise

Kolik emisí CO2 vyprodukuje vozidla tohoto modelu/roku?

- i **Poznámka**
Pásmo emisí CO2: F (214 g/km)

Emise CO₂















Specifikace a vybavení

Jaké specifikace a vybavení má toto vozidlo?

- i **Poznámka**
Zkontrolujte, zda specifikace a vybavení tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

 Značka Mercedes-Benz	 Model E-Class	 Řada E 350
---	---	--

 Typ karoserie Kombi	 Rok výroby 2019	 Modelový rok 2019
 Objem hnacího ústrojí 3 l	 Výkon pohonné jednotky 274 kW (367 hp)	 Typ paliva Benzín
 Typ převodovky Automatická	 Typ pohonu AWD	 Barva Šedá
 Počet dveří 5	 Umístění volantu Volant vlevo	 Počet převodovek 9

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

02U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

059

YOM X8/2

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

200A

LEATHER

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

235

ACTIVE PARKING ASSIST

246

ANALOGUE CLOCK

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

287

THROUGH-LOADING FEATURE

292

PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

294

KNEEBAG

299

PRE-SAFE®

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

309

CUP HOLDER

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

331B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - DUTCH

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

LIVE TRAFFIC CAPABILITY

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

428

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

464

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

501

360° CAMERA

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

513L

BELGIUM

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

598

GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

5U6

RADIATOR GRILLE - BLACK

5XXL

EUROPE

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

677

AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

682

FIRE EXTINGUISHER

6P5

SALES CONTROL CODE FOR CODE 475 REQUEST

70B

SAFETY VEST - DRIVER

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

737

CENTER CONSOLE IN BLACK OPEN-PORE ASH WOOD (2A70)

79B

PRE-INSTALLATION OF DIGITAL RADIO STANDARD DAB

809

YOM X8/1

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

871

SENSOR SYSTEM FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

889

KEYLESS-GO

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

992U

SELENITE GRAY - METALLIC FINISH

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

B51

TIREFIT

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F213

MODEL SERIES 213

FS

CREWBUS

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

H78

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM FABRIC LOOK

HA

REAR AXLE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K13

CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE INTERVAL

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

K32

ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

K33

EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

K34

ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

L

LEFT-HAND DRIVE

L3B

SPORT STEERING WHEEL - LEATHER

LS2

BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

M002

ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M006

POWER VARIANT

M014

ENGINE UPRATED

M276

V6 SPARK-IGNITION ENGINE M276

M30

DISPLACEMENT 3.0 LITER

N2C

PLANT CONTROL CODE

N3C

PLANT CONTROL CODE

N5A

PLANT CONTROL CODE

P14

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - INTERIOR

P15

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - EXTERIOR

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P20

DRIVING ASSISTANT PACKAGE PLUS

P35

LIGHT PACKAGE

P47

PARKING PACKAGE HIGH

P49

MIRROR PACKAGE

P80

INTERIOR DYNAMICS PACKAGE

P81

EXTERIOR DYNAMICS PACKAGE

PYA

CONTROL CODE FOR SALES

PYB

CONTROL CODE FOR SALES

PYE

CONTROL CODE FOR SALES

PYO

CONTROL CODE FOR SALES

PZB

CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

R31

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE-DESIGN 18" "ALL-ROUND"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U12

VELOUR FLOOR MATS

U16

EXHAUST SYSTEM WITH ACOUSTIC FLAP

U22

LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U35

12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U82

USB CHARGE SOCKET IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

V69

SPEED + LOAD INDEX 100Y XL

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

Časová osa

Nalezeny 4 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

2019-01

 Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2019-04

 Země není známa



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2024-07

 Belgie



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

2024-07

 Země není známa



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**