

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2607611792
Datum aktivace kuponu:	28. 09. 2024 17:54:57
Platnost do:	28. 10. 2024 17:54:57

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



Mercedes-Benz

VIN
WDD2132041A563625

Tovární značka
MERCEDES-BENZ

Model
E

Datum výroby
2018

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div><p>Datum výroby vozidla: 2018</p><p>Vyrobena pro trh: Dánsko</p><p>Strana řízení: levostranné</p></div>			
2019	prosinec	27 500 km	Záznam tachometru
2020	prosinec	47 500 km	Záznam tachometru
2022	leden	69 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	93 000 km	 Dánsko Záznam tachometru
2023	leden	94 500 km	Záznam tachometru
	říjen	121 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 09. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 09. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 09. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 09. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	E 220 d Wagon E STATION WAGON
Datum odeslání	08.10.2018
Palivo	DIESEL
Země	Dánsko
Iso název země	Dánsko
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	
Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Ambientní osvětlení Premium
Ostatní	Analogové hodiny
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 9stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Bluetec scr diesel exhaust gas cleaning, generation 3
Ostatní	Center console in black open-pore ash wood (2a70)
Ostatní	Centrální displej High (od 11.5 palce)
Ostatní	Collision warning system with fcw-stop active brake application
Ostatní	Control code for 25,000 km service interval

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde
Ostatní	Čelní okno vyhřívané
Ostatní	Dánsko
Ostatní	DISPLACEMENT 2.0 LITER
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – exterior
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – interior
Ostatní	Euro 6 technology coc document - without motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	EUROPE
Ostatní	Exteriérový paket Dynamik
Ostatní	FABRIC
Ostatní	Filtr sazí vznětového motoru
Ostatní	Head unit for europe/cis states/mongolia
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Identifikační štítek pod čelním oknem
Ostatní	Interiérový paket Dynamik
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU - dánština
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Konstrukční řada 213
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light-alloy wheel 5-spoke-design 17" "all-round"
Ostatní	Live Traffic – způsobilost
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	MBUX Navigation Plus
Ostatní	Mercedes-Benz Connect - monitoring vozidla (Hermes)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Mercedes-benz connect - services for navigation
Ostatní	Mercedes-Benz Connect - Služby pro nastavení vozidla(Hermes)
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Nastavení bederní opěrky
Ostatní	Odlišný tlak vzduchu v pneumatikách
Ostatní	Ochrana chodců - aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-danish
Ostatní	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
Ostatní	Paket Ergonomie
Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Parkovací paket
Ostatní	Pevný střešní nosič s chromovaným designem
Ostatní	Podvozek Avantgarde/Standard
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Product protection for shipment veh. without transport eyelets
Ostatní	Předpříprava integrace smartphonu s odkazem na MB
Ostatní	Předpříprava pro dovybavení navigací
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volantu
Ostatní	Rádio Audio 20 bez možnosti navigace NTG5.5
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Residual engine heat utilization system (rest)
Ostatní	Řídicí kód odbytu pro kód 475, požadavek
Ostatní	Řídicí kód změny hodnot WLTP
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada - Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Speed/load index 97y
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Sport steering wheel - leather
Ostatní	Statické světlomety LED, pravostranný provoz
Ostatní	Stupeň zatížení skeletu karoserie 1/1.5
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	TEXTILIE - ČERNÁ BARVA / ANTRACIT
Ostatní	Tirefit
Ostatní	Tlačítka řazení na volantu/pádla řazení na volantu - lakovaná
Ostatní	Trim elements - aluminum
Ostatní	Unilak - černá
Ostatní	Velurové rohože
Ostatní	Větší palivová nádrž SCR
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové šedé
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Vznětový motor R4 OM654
Ostatní	Yom x8/1
Ostatní	Zadní bezp.pás s omezovačem a komfortním popruhem
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
Ostatní	Zpětná kamera
Ostatní	Žaluzie chladiče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
požár / převodovka	05. 08. 2024	Více info
elektronika / požár	02. 09. 2022	Více info
motor / požár	15. 01. 2022	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
EV/Hybrid / motor	13. 11. 2021	Více info
motor / požár	06. 06. 2021	Více info
palivo / požár	11. 05. 2021	Více info
motor / požár	13. 10. 2020	Více info
motor / požár	19. 07. 2020	Více info
elektronika / požár	28. 04. 2020	Více info
karoserie / zranění	22. 11. 2019	Více info
motor / požár	26. 07. 2019	Více info
elektronika / požár	15. 07. 2019	Více info
havárie / karoserie	12. 05. 2019	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	17. 02. 2019	Více info
havárie / řízení	10. 02. 2019	Více info
havárie / řízení	03. 02. 2019	Více info
karoserie / zranění	26. 01. 2019	Více info
havárie / řízení	26. 01. 2019	Více info
elektronika / výbava	20. 01. 2019	Více info
karoserie / zranění	03. 11. 2018	Více info
airbag / sedadla	05. 10. 2018	Více info
motor / požár	28. 09. 2018	Více info
elektronika / karoserie	17. 08. 2018	Více info

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	30. 06. 2018	Více info
sedadla / zranění	09. 06. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 09. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.