


Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0859152467
Datum aktivace kuponu:	29. 08. 2024 07:24:04
Platnost do:	28. 09. 2024 07:24:04

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VF1RFD00164291475

Tovární značka
RENAULT

Druh vozidla
osobní

Objem
1997 ccm

Model
TALISMAN

Palivo
nafta

Datum výroby
06. 11. 2019

Typ karoserie
kombi

Výkon
118 kW

Datum 1. registrace
30. 09. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 06. 11. 2019 Stáří vozidla: 4 roky 10 měsíců Barva vozidla: Grey - kód TEKNG Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné</p>			
2020	březen	5 km	 Česko Záznam tachometru
	červen	10 km	 Česko Záznam tachometru
	září		 Česko Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 30. 09. 2020 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 30. 09. 2020 Doba od výroby po 1. přihlášení: 10 měsíců Přihlášeno jako: Nové</p>			
	září		 Česko Vystavení technického průkazu
2021	leden	20 km	 Česko Evidenční kontrola
<p>Datum kontroly: 07. 01. 2021 Číslo protokolu: CZ-3644-21-01-0070</p>			
	květen		 Česko Poškození
	říjen	15 500 km	Záznam tachometru
	říjen		 Česko Poškození
2022	březen	21 500 km	 Česko Poškození
	září	34 000 km	Záznam tachometru

2023	červen	48 500 km	Záznam tachometru
	říjen	55 000 km	Záznam tachometru
	listopad	57 500 km	Záznam tachometru
2024	leden	62 000 km	Záznam tachometru
	duben	66 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	05/2021
Země	ČR
Výše škody	11 325 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	10/2021
Země	ČR
Výše škody	86 751 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	03/2022
Země	ČR
Výše škody	19 740 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	21 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 29. 08. 2024
Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 09. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 09. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 09. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Renault
Název modelu	Talisman
Označení modelu	Talisman (KFD), 2.0 DCI DIESEL ENGINE, DW6, TEKNG
Datum výroby	06.11.2019
Kód barvy	TEKNG
Barva	Grey
Kód převodovky	DW6008
Převodovka	6-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC GEARBOX - FRONT WHEEL DRIVE
Počet převodových stupňů	6
Sériové číslo převodovky	KRK0ADD
Kód karosérie	KFD
Karosérie	WAGON/ESTATE
Kód motoru	M9R650
Objem ccm	1997
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	118
Počet válců	4
Palivo	Nafta
Kód emise	E06T

Identifikace vozidla

Emise EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE

Země GEO COUNTRY CZECH

Iso název země Česko

Směrnice EU e2*2007/46*0653*06

Řazení AUT

Pohon 2WD

Kód řízení LHD

Prodejní typ VEC269

Soupis výbavy vozidla

Bezpečnost Bez varování o bezpečné vzdálenosti

Bezpečnost Boční airbagy řidiče a spolujezdce

Bezpečnost Detector safety - Without detector safety

Bezpečnost Možnost deaktivace airbagu předního spolujezdce

Bezpečnost Přední airbag pro řidiče a spolujezdce

Bezpečnost Se zabezpečovacím zařízením

Bezpečnost Systém sledování únavy řidiče

Bezpečnost Systém upevnění dětské sedačky ISOFIX

Bezpečnost Tříbodové bezpečnostní pásy na všech zadních sedadlech

Bezpečnost Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy

Bezpečnost Žádné tísňové volání a pomoc

Klimatizace Automatická dvouzónová klimatizace

Klimatizace Bez čističky vzduchu

Klimatizace Nepoužívejte chladicí plyn 1234YF

Klimatizace Požadavky na teplotu kabiny: STHABT

Klimatizace Ventilation flap - Ventilator 2 back places

Kola 18" kola z lehkých slitin

Kola ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění

Kola ECO pneumatiky

Kola Elektronická parkovací brzda

Soupis výbavy vozidla

Kola	Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce
Kola	Nouzové rezervní kolo
Kola	Nouzový brzdový asistent
Kola	Ocelové disky kol s okrasnými kryty mini
Kola	Odpružení se zesíleným tlumením - těžký silniční typ
Kola	Ochranný zadní brzdový kotouč
Kola	Ovládání odpružení není řízeno
Kola	Pokročilý systém nouzové brzdy
Kola	Převodovka s pohonem dvou kol
Kola	Sestavy náprav bez různých pneumatik
Kola	Sprung mass/rear axle - Sprung weight/rear axle 2
Kola	Standardní pneumatiky
Kola	Suspended weight/front axle - Sprung weight/front axle2
Kola	Systém sledování tlaku v pneumatikách
Konfigurace	Documentation period - Documentary period 2015
Konfigurace	Documentation phase - Documentation phase 1
Konfigurace	Equipment level - Equipment level ea3
Konfigurace	Hybridní úroveň - Micro hybrid ssg
Konfigurace	Limited edition additional defin - Without definition suppl
Konfigurace	Model year - Model year 19
Konfigurace	Označení značky - Renault
Konfigurace	Rodina - Talisman / new sm6
Konfigurace	Special editions/additional equipment - Europe equipment level ad
Konfigurace	Typ karoserie - Kombi
Konfigurace	Úroveň motorizace - Am úroveň motoru
Motor	Approval type - Approval type 4
Motor	Cold starting assistance
Motor	Cruise control - Cruise control
Motor	Emission control standard - Euro 6d temp obd iupr rde
Motor	Energy smart management - With energy smart managem

Soupis výbavy vozidla

Motor	Engine capacity - 1997 cm3 engine capacity
Motor	Engine heating element - Engine thermoplunger
Motor	Engine type - 2.0 dci diesel engine
Motor	Engine type and suffix - 650 index
Motor	Motor energy equipment - Without gas sub-assembly
Motor	Particle filter - With particle filter
Motor	Power in din hp / kw - 118 kw power
Motor	Preliminary fuel filter. - Without external pump filter
Motor	Speed gestion - Over speed prevention
Motor	Type of fuel or energy - Diesel
Multimédia	Additional sensing information - Instrument panels disp 2
Multimédia	Audio connection - Audio connection type 2
Multimédia	Bez Head-up displeje
Multimédia	Funkce hlasového ovládaní
Multimédia	Horní úložný prostor na palubní desce
Multimédia	Indikátor převodového poměru
Multimédia	Jednotky tachometru v kilometrech
Multimédia	Kožený volant a řadící páka
Multimédia	Mapové pokrytí s celoeurópským mapovým pokrytím
Multimédia	Multimediální systém R-LINK 2, displej 7"
Multimédia	PARKING ASSIST: přední / zadní senzory vzdálenosti + zadní kamera
Multimédia	Přizpůsobení spouštění motoru v chladném podnebí
Multimédia	Režim ECO
Multimédia	Speaker equipment - Without speaker specific
Multimédia	Světlý interiér
Multimédia	Systém Easy Link 9,3" s navigací, rádiem Dab, Bluetooth®, 2Xusb + 1Xjack, kompatibilní funkcí Smartfona s Apple Carplay™ a Android Auto™
Multimédia	Systém R-LINK 2 MULTIMEDIA s navigací + mapa rozšířené verze Evropy + přístup k živým službám
Multimédia	Úroveň navigační pomoci
Multimédia	Varování zvukovým signálem zapomenutého bezpečnostního pásu

Soupis výbavy vozidla

Multimédia	Vyhřívaný volant
Ostatní	Commercial event - Commercial event 02
Ostatní	Commercial version supplement - Basic commercial version
Ostatní	Commercial version supplement 5 - Wo commercial version
Ostatní	Conditioning - Standard protection
Ostatní	Driving mode control - Multi experience 1
Ostatní	Electric toll collection - Wo electronic toll sys sp
Ostatní	Gearbox production plant
Ostatní	Invariant process sheet model - Model routing sheet
Ostatní	Montážní linka závodu - Montážní linka 1
Ostatní	Plant marking for complex start - Plant marking for complex
Ostatní	Technical evolution e - Technical evolution e
Ostatní	Technical evolution f - Technical evolution f
Ostatní	Technical evolution g - Technical evolution g
Ostatní	Utility adaptation cover - Without adaptation
Osvětlení	3. brzdové světlo
Osvětlení	Air conditioning type.
Osvětlení	Automatické přepínání dálkových světel
Osvětlení	Boční směrová světla na vnějších zrcátkách
Osvětlení	Full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“
Osvětlení	License lamp
Osvětlení	Ostříkovače světlometů
Osvětlení	Přední a zadní osvětlení Full LED Pure Vision
Osvětlení	Přídavné mlhové světlomety typ 2
Osvětlení	Vyhřívané trisky pro stěrače
Osvětlení	Zadní světla
Převodovka	Gearbox type - 6-speed dual clutch automatic gearbox - front wheel drive
Převodovka	Gearbox type/number of gears - 6-gear automatic gearbox
Převodovka	Paddle shift lever
Převodovka	Přípona převodovky - 008 index

Soupis výbavy vozidla

Převodovka	Typ převodovky - převodovka s pohonem 2 kol
Sedadla	Hlavové opěrky typu Relax na 3 zadních sedadlech
Sedadla	Internal name. - No name
Sedadla	Látkové čalounění sedadel
Sedadla	Přední opěrka hlavy
Sedadla	Textilní čalounění v černé barvě v kombinaci s umělou kůží v oranžové barvěbarva
Sedadla	Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
Sedadla	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sedadla	Zadní lavicové sedadlo 1/3-2/3, s loketní opěrkou
Sekundární motor	Second engine index - Without additional index
Sekundární motor	Second engine type - Without additional type
Sekundární motor	Výkon druhého motoru - Bez dodatečného výkonu
Specifika země	Bez klimatizace pro horké země
Specifika země	Bez objednávky zvláštní výbavy vozidla
Specifika země	Bez předního a zadního příčnicku
Specifika země	Country of application of technical legislation - Technical reg : rp00
Specifika země	Kovová ochrana pod motorem
Specifika země	Mírné klima
Specifika země	Palubní záruka/služby - Servisní knížka
Specifika země	Poloha volantu vlevo
Specifika země	Příručka pro řidiče Česky
Specifika země	Se sadou proti prachu
Specifika země	Specifika země Polsko
Specifika země	Upřesnění při změně typu 1
Specifika země	Utility adaptation cover
Specifika země	Water protection - With rain ford river kit
Specifika země	Země prodeje Česká republika
Trakční akumulátor	Battery level traction
Trakční akumulátor	Battery power traction - Without battery energy
Trakční akumulátor	Pricing

Soupis výbavy vozidla

Trakční akumulátor	Traction battery suffix - Context criterion
Trakční akumulátor	Traction battery type - Without battery
Viditelnost	Akustické čelní sklo
Viditelnost	Color of outside mirror
Viditelnost	Elektricky nastavitelná zadní okna jediným dotykem
Viditelnost	Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná
Viditelnost	Elektrochromatické vnitřní zrcátko
Viditelnost	Nevyhřívané čelní sklo
Viditelnost	Přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče
Viditelnost	Systém sledování mrtvého úhlu
Viditelnost	Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Viditelnost	Tónování oken
Viditelnost	Vyhřívané zadní okno
Vnější vzhled	Barva karoserie - Šedá
Vnější vzhled	Body reinforcement - With protection impact 02
Vnější vzhled	Dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a zavíráním i funkcí hands-free
Vnější vzhled	Normální střecha
Vnější vzhled	Systém pro kontrolu emisí PREM01
Vnější vzhled	Type - Standard
Vybavení interiéru a exteriéru	12V zásuvka vzadu
Vybavení interiéru a exteriéru	Armrest - With rear armrest 2
Vybavení interiéru a exteriéru	Bez hasicího přístroje
Vybavení interiéru a exteriéru	Bez polepů „Z.E.“
Vybavení interiéru a exteriéru	Bez příslušenství pro kuřáky
Vybavení interiéru a exteriéru	Bez sluneční clony
Vybavení interiéru a exteriéru	Compact disc loader - Without compact disk play
Vybavení interiéru a exteriéru	Dobíjení příslušenství k telefonu
Vybavení interiéru a exteriéru	Door sill trim type - Side protection sill

Soupis výbavy vozidla

Vybavení interiéru a exteriéru	Luggage cover - Fixed luggage cover
Vybavení interiéru a exteriéru	Pedal material
Vybavení interiéru a exteriéru	Příprava oddělovací sítě zavazadel
Vybavení interiéru a exteriéru	S úložným prostorem v zavazadlovém prostoru
Vybavení interiéru a exteriéru	Typ rohože SNSTAP
Vybavení interiéru a exteriéru	Various additional features
Vybavení interiéru a exteriéru	Various functions
Vybavení interiéru a exteriéru	Vnitřní nákladové osvětlení (v úložném prostoru ve spodní části středové konzoly)
Zabezpečení	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zabezpečení	Hands-free karta
Zabezpečení	Příprava pro alarm

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	30. 08. 2020	Více info
emise / požár	29. 11. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Grey - kód TEKNG

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 08. 2024

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis - základní

Datum první registrace vozidla

30.09.2020

Datum první registrace vozidla v ČR

30.09.2020

Technický popis - rozšířený

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště