



Mercedes-Benz C 220

VIN: WDD2052041F184849

Diesel

2015

Generováno dne 2024-10-22 08:30



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

⚠ Vyžaduje pozornost



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizené? Podařilo se jej nalézt?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizené.

i Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 10 zemích:  +4

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

 Česko

 Itálie

 Litva

 Spojené státy

 Slovensko

 Dánsko

 Rumunsko

 Finsko

 Slovinsko


 Švédsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

Poznámka

- Poslední známé kilometry: 185 366 km
- 12 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2015-01	12 km
2016-01	26 408 km
2016-11	52 026 km
2017-08	76 408 km
2018-04	95 500 km
2018-08	102 360 km


Záznamy tachometru

2019-01	103 000 km
2020-01	121 017 km
2020-12	135 000 km
2022-02	153 205 km
2022-12	170 405 km
2023-11	185 366 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

Poznámka

Technická kontrola provedena 2022-12 v zemi  **Dánsko**

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

Prošel 2022-12

 **Dánsko**

Úspěšně prošlo technickou kontrolou



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?

Pozor

Toto vozidlo bylo poškozeno 2krát!

i Poznámka

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci

Záznamy o škodách



2015-11

 Německo

Poškození

Odhadované náklady na opravu

12 001 Kč - 36 000 Kč

Možná příčina poškození

Neznámé



2018-04

 Německo

Poškození

Odhadované náklady na opravu

12 001 Kč - 36 000 Kč

Možná příčina poškození

Neznámé

Poškození pravé strany:

Zadní část / Nárazník

Jiná poškození:

Střecha / Struktura

Skupiny škod

Vnější díly karoserie

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o škodách souvisí s nehodami, ale není tomu tak vždy. Některé záznamy pocházejí z jiných zdrojů, jako jsou servisy, škodní události, aukce nebo prohlídky vozidel. Z těchto záznamů vyplývá, že stav vozidla byl posouzen, i když nebyl způsoben nehodou.

Přírodní katastrofa

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Specifikace a vybavení

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

i **Poznámka**

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka

Mercedes-Benz



Model

C 220



Řada

C 220



Typ karoserie

Kombi



Rok výroby

2015



Modelový rok

2015



Objem hnacího ústrojí

2,2 l



Výkon pohonné jednotky

125 kW (168 hp)



Typ paliva

Diesel



Typ převodovky

Automatická



Umístění volantu

Volant vlevo



Počet válců

4

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

055

YOM X4/2

05U

REMOTE ONLINE

06U

MERCEDES CONNECT ME STANDARD SERVICES

117

PAPER MANAGEMENT FOR ROWI CERTIFICATION

1P6

CONTROL CODE FOR SALES

200A

LEATHER

20P

CONTROL CODE FOR SALES

215A

LEATHER - BEIGE

228

ADDITIONAL WARM WATER HEATING

229L

GERMANY

235

ACTIVE PARKING ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

2U6

SHORTENED COOLING MODULE

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

345

RAIN SENSOR

350

COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEM (CNS), INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM (ICS), ECALL
EUROPE EMERGENCY CALL SYSTEM

386

UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

440

CRUISE CONTROL

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

518

UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

55U

HEADLINER, BEIGE FABRIC

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

677

AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

796U

MANUFAKTUR CITRINE BROWN - METALLIC FINISH

805

YOM X4/1

80R

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 17" ALL-ROUND

815

SINGLE DVD DRIVE

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

B24

REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATING

B51

TIREFIT

B54

COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F205

MODEL SERIES 205

FS

CREWBUS

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

JVM

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

M020

BLUETEC

M22

DISPLACEMENT 2.2 LITER

M651

INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

P14

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - INTERIOR

P15

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - EXTERIOR

P49

MIRROR PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

U77

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 2

U85

LARGE SCR TANK

V56

SPEED + LOAD INDEX 94W

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Bezpečnost

Má za sebou vozidlo nějaké stažení z trhu z důvodu bezpečnosti? Jaké je jeho bezpečnostní hodnocení?

Pozor

Nalezena 1 svolávací akce

Poznámka

- Hodnocení bezpečnosti Euro NCAP: ★★★★★
- Nevýřešené svolávací akce mohou vést k problémům s bezpečností vozidla!

Hodnocení bezpečnosti Euro NCAP

★★★★★ **Bezpečnost podle hvězdiček: 5**

Celkově špičkový výkon v oblasti ochrany proti nárazům a kvalitní vybavení komplexní a spolehlivou technologií pro předcházení nárazům.



95%

Dospělý cestující



89%

Dítě ve vozidle



82%

Zranitelní účastníci silničního provozu



71%

Bezpečnostní asistent

Svolávací akce

Stav stažení z trhu: **Aktivní**

Našli jsme oznámení o stažení z trhu. Výrobce oznámil svolávací akci pro toto konkrétní vozidlo.

Název RECALL

Riziko low

Časová osa

10 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

2015-01

 Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2015-04

 Země není známa



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2015-11

 Německo



Zjištěné poškození

Máme údaje o tom, že toto vozidlo bylo v dané zemi (nebo státě) shledáno jako poškozené. Podrobnosti naleznete v části „Poškození“.

2015-11

 Německo



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

2018-04

 Německo



Zjištěné poškození

Máme údaje o tom, že toto vozidlo bylo v dané zemi (nebo státě) shledáno jako poškozené. Podrobnosti naleznete v části „Poškození“.

2019-01

 **Dánsko**



Neúspěšná technická kontrola

V uvedené zemi (nebo státech) byla zaznamenána neúspěšná technická kontrola (STK). Neúspěšné emisní kontroly rovněž spadají do stejné kategorie.

2019-01

 **Dánsko**



Bylo kontrolováno

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

2020-12

 **Dánsko**



Bylo kontrolováno

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

2022-12

 **Dánsko**



Bylo kontrolováno

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

2024-02

 **Dánsko**



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**