

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1791843751
Datum aktivace kuponu:	22. 10. 2024 10:15:41
Platnost do:	21. 11. 2024 10:15:41

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WDD2052041F184849



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ

Druh vozidla
osobní

Objem
2143 ccm

Model
C

Palivo
nafta

Datum výroby
19. 03. 2015

Typ karoserie
kombi

Výkon
125 kW

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.


Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 19. 03. 2015</p> <p>Stáří vozidla: 9 let 7 měsíců</p> <p>Barva vozidla: kód 796U</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
	listopad	 Německo	Poškození
2018	duben	 Německo	Poškození
	červen	 Německo	Poškození
2019	leden	 Německo	Záznam tachometru
2020	prosinec	 Dánsko	Záznam tachometru
2022	únor		Záznam tachometru
	prosinec		Záznam tachometru
2023	listopad		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?


- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	11/2015
Země	Německo
Výše škody	1 375 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	04/2018
Země	Německo
Výše škody	1 121 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Střecha
Stav tachometru	95 500 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	06/2018
Země	Německo
Výše škody	952 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Levá zadní strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 22. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	C 220 BLUETEC / D
Datum výroby	19.03.2015
Kód barvy	796U
Kód Čalounění	215A
Čalounění	LEATHER - BEIGE
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	17" LT ALLOY WHEEL 5 DOUBLE-SPOKE DES. ALL-ROUND
Ostatní	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
Ostatní	ACTIVE PARK ASSIST
Ostatní	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
Ostatní	AIR CONDITIONER
Ostatní	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)
Ostatní	AUTOMATIC REAR-END DOOR
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
Ostatní	AUXILIARY HEATER
Ostatní	AVANTGARDE PACKAGE EXTERIOR
Ostatní	AVANTGARDE PACKAGE INTERIOR
Ostatní	AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
Ostatní	BLUETEC

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	BUSINESS-PAKET PLUS
Ostatní	CITRINE BROWN - METALLIC FINISH
Ostatní	CO2 OFFENSIVE
Ostatní	COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2
Ostatní	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
Ostatní	COMAND APS NTG5/NTG5.5
Ostatní	COMBI - VEHICLE
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	CONTROL CODE MARKETING
Ostatní	DARK TINTED GLASS
Ostatní	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2
Ostatní	DIESEL PARTICULATE FILTER
Ostatní	DIRECT START
Ostatní	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
Ostatní	DISPLACEMENT 2.2 LITER
Ostatní	DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10
Ostatní	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Ostatní	DVD SINGLE DRIVE
Ostatní	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
Ostatní	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR
Ostatní	ERGONOMICS PACKAGE
Ostatní	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
Ostatní	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
Ostatní	FE CONVERTER 19 MM
Ostatní	FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	FRONT AXLE HALF, LEFT
Ostatní	FRONT AXLE HALF, RIGHT
Ostatní	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
Ostatní	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	GERMANY
Ostatní	GPS ANTENNA
Ostatní	CHROME LOOK ROOF RAILING
Ostatní	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN
Ostatní	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
Ostatní	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
Ostatní	JUNE RELEASE
Ostatní	KNEE AIRBAG
Ostatní	LARGE SCR TANK RESERVOIR
Ostatní	LEATHER
Ostatní	LEATHER - BEIGE
Ostatní	LEFT-HAND STEERING
Ostatní	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
Ostatní	MB MOBILO WITH DSB AND GGD
Ostatní	MBCONNECT - BASIC SERVICES
Ostatní	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2
Ostatní	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA
Ostatní	MBCONNECT - REMOTE ONLINE
Ostatní	MIRRORS PACKAGE
Ostatní	MODEL SERIES 205
Ostatní	OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL
Ostatní	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN
Ostatní	PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION
Ostatní	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
Ostatní	PLANT CONTROL CODE
Ostatní	R4-DIESEL ENGINE M651
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	REAR AXLE
Ostatní	REAR BELT STATUS INDICATION
Ostatní	REDUCED-FRICTION

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
Ostatní	REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER
Ostatní	ROOF INTERIOR TRIM BEIGE FABRIC
Ostatní	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Ostatní	SHIFT BY WIRE
Ostatní	SHORTENED COOLING MODULE
Ostatní	SPEED + LOAD INDEX 94W
Ostatní	STEUERCODE MAGNETVENTIL M651
Ostatní	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
Ostatní	SUMMER TIRES
Ostatní	TELEPHONE ANTENNA
Ostatní	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
Ostatní	THROUGH-LOADING FEATURE
Ostatní	TIRE PRESSURE CONTROL
Ostatní	TIREFIT
Ostatní	TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Ostatní	TRANSMISSION CODE VERSION 08
Ostatní	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)
Ostatní	TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT
Ostatní	TRIM PIECES - ALUMINUM
Ostatní	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
Ostatní	UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)
Ostatní	UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
Ostatní	VGS D4-0, D3 PATTERN
Ostatní	YOM 14/1
Ostatní	YOM 14/2

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	05. 02. 2023	Více info
havárie / karoserie	31. 05. 2021	Více info
motor / požár	12. 03. 2021	Více info
airbag / zranění	21. 09. 2020	Více info
havárie / řízení	03. 02. 2019	Více info
airbag / havárie	08. 12. 2017	Více info
motor / požár	10. 10. 2017	Více info
havárie / řízení	29. 01. 2017	Více info
havárie / karoserie	16. 09. 2016	Více info
brzdy / elektronika	03. 06. 2016	Více info
havárie / palivo	20. 05. 2016	Více info
palivo / požár	11. 03. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód 796U

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 10. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.