

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6624605291
Datum aktivace kuponu:	08. 10. 2024 12:51:50
Platnost do:	07. 11. 2024 12:51:50

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

 Mercedes-Benz	VIN		
	WDD2132041A707759		
	Tovární značka	Model	Typ karoserie
	MERCEDES-BENZ	E	kombi
	Druh vozidla	Palivo	Výkon
	osobní	nafta	143 kW
	Datum výroby		
	2019		

⚠

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru		Země	Popis
2019	0 km		Vozidlo vyrobeno	
	Datum výroby vozidla: 2019 Vyrobeno pro trh: Belgie Strana řízení: levostranné			
2020	srpen	27 000 km	Záznam tachometru	
2021	listopad	53 000 km	Záznam tachometru	
2022	září	80 000 km	Záznam tachometru	
2023	červenec	110 000 km	Záznam tachometru	
	srpen	107 500 km	 Belgie	Poškození
2024	červen	147 500 km	Záznam tachometru	
	srpen		Fotodokumentace	

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	08/2023
Země	Belgie
Výše škody	1 954 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Stav tachometru	107 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 08. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	E 220 d Wagon E STATION WAGON
Datum odeslání	22.07.2019
Palivo	DIESEL
Země	Belgie
Iso název země	Belgie
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	
Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Ambientní osvětlení Premium
Ostatní	Analogové hodiny
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	asistent mrtvého úhlu
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 9stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	BELGIUM
Ostatní	Bez typového označení na víku zavazadlového prostoru
Ostatní	Bezdrátové nabíjení telefonu vpředu
Ostatní	Bluetec scr diesel exhaust gas cleaning, generation 3

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Center console in black open-pore ash wood (2a70)
Ostatní	Centrální displej High (od 11.5 palce)
Ostatní	Collision warning system with fcw-stop active brake application
Ostatní	Control code for 25,000 km service interval
Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde
Ostatní	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Ostatní	DISPLACEMENT 2.0 LITER
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – exterior
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – interior
Ostatní	Euro 6 technology coc document - without motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	EUROPE
Ostatní	Exteriérový paket Dynamik
Ostatní	Filtr sazí vznětového motoru
Ostatní	Hasicí přístroj
Ostatní	Head unit for europe/cis states/mongolia
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Integrace smartphonu Android Auto
Ostatní	Integrace smartphonu Apple Carplay
Ostatní	Interiérový paket Dynamik
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU - nizozemština
Ostatní	Kamera 360°
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Konstrukční řada 213
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	Leather
Ostatní	LEATHER - BEIGE
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light-alloy wheel 10-spoke design 17" "all-round"
Ostatní	Live Traffic – způsobilost
Ostatní	Maska chladiče specifická pro AMG, zatmavená
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	MBUX Navigation Plus
Ostatní	Mercedes-Benz Connect - monitoring vozidla (Hermes)
Ostatní	Mercedes-benz connect - services for navigation
Ostatní	Mercedes-Benz Connect - Služby pro nastavení vozidla(Hermes)
Ostatní	Metalický lak - stříbrná iridium
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Nabíjecí zásuvka USB v zadní části vozidla
Ostatní	Nastavení bederní opěrky
Ostatní	Odlišný tlak vzduchu v pneumatikách
Ostatní	Ochrana chodců - aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-dutch
Ostatní	Osvětlená prahová lišta
Ostatní	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
Ostatní	Ozdobné prvky - Aluminium, síťový povrch
Ostatní	Paket Ergonomie
Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Parkovací paket High
Ostatní	Pevný střešní nosič s chromovaným designem
Ostatní	Plně digitální displej sdruženého přístroje
Ostatní	Podvozek Avantgarde/Standard
Ostatní	Pravá přední poloosa

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Pre-installation of digital radio standard dab
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Předpříprava integrace smartphonu s odkazem na MB
Ostatní	Předpříprava pro dovybavení navigací
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volantu
Ostatní	Rádio Audio 20 bez možnosti navigace NTG5.5
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Reflexní vesta řidiče
Ostatní	Řídicí kód odbytu pro kód 475, požadavek
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-interní spotřeba
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada - Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Speed/load index 97y
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Sport steering wheel - leather
Ostatní	Statické světlomety LED, pravostranný provoz
Ostatní	Stupeň zatížení skeletu karoserie 1/1.5
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	Tirefit
Ostatní	Tlačítka řazení na volantu/pádla řazení na volantu - lakovaná
Ostatní	Touchpad with rotary pushbutton
Ostatní	Velurové rohože
Ostatní	Větší palivová nádrž SCR
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové béžové

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Vznětový motor R4 OM654
Ostatní	Yom x9/1
Ostatní	Zadní bezp.pás s omezovačem a komfortním popruhem
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
Ostatní	Žaluzie chladiče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
požár / převodovka	05. 08. 2024	Více info
elektronika / požár	02. 09. 2022	Více info
motor / požár	15. 01. 2022	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
EV/Hybrid / motor	13. 11. 2021	Více info
elektronika / havárie	12. 07. 2021	Více info
motor / požár	06. 06. 2021	Více info
motor / požár	13. 10. 2020	Více info
motor / požár	19. 07. 2020	Více info
elektronika / požár	28. 04. 2020	Více info

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	22. 11. 2019	Více info
motor / požár	26. 07. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.







Informace o provedeném značení skel	08. 10. 2024
Značení skel	NE



12. Fotky a inserce



Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení	25. 08. 2024









Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.