

Mazda CX-5

VIN: JMZKF6W7A00852759

2019

Generováno dne 2024-12-10 15:12



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře



+31

Zdroje dat


Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích


Fotografie

2024-10

59 fotografie







MAZDA PAINT: 466 (K58H)
 MAZDA MOTOR CORPORATION
 e13*2007/46*1803
 -JMZKF6W7A00852759-
 2035 K DT/DND
 4035 K KZ/DND
 1- 1063 K KZ/DND
 2- 1075 K KZ/DND



Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **9 zemích**:  +3

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:



Česko



Dánsko



Litva



Švédsko



Slovinsko



Slovensko



Spojené státy



Rumunsko




Finsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

i Poznámka

- Poslední známé kilometry: 159 442 km
- 2 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2019-11 **16 km**

2024-10 **159 442 km**

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

Poznámka

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka
Mazda



Model
CX-5



Varianta
SKYACTIV-G



Rok výroby
2019



Modelový rok
2019



Objem hnacího ústrojí
2 l



Výkon pohonné jednotky
123 kW (165 hp)



Typ převodovky
Automatická



Typ pohonu
FWD




Popis motoru
2.0L SKYACTIV-G (165 HP)

Časová osa

Nalezeny 3 záznamy

Nejnovější záznamy

2019-11

 Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2019-11

 Země není známa



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2024-10

 Nizozemsko



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**