

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4661815818
Datum aktivace kuponu:	15. 01. 2025 09:32:24
Platnost do:	14. 02. 2025 09:32:24

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
YV1ZW72VDK1017731

Tovární značka  
VOLVO

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1969 ccm

Model  
V60

Palivo  
nafta

Datum výroby  
17. 10. 2018

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
110 kW

Datum 1. registrace  
03. 04. 2019

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.










### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.







Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2018</b>	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 17. 10. 2018</p> <p>Stáří vozidla: 6 let 3 měsíce</p> <p>Barva vozidla: PEBBLE GREY - kód 72700</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: Není k dispozici</p>			
<b>2019</b>	únor	 Česko	Inzerce vozidla
	březen	 Česko	Inzerce vozidla
	duben	15 000 km	Záznam tachometru
	duben	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 03. 04. 2019</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 03. 04. 2019</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: 5 měsíců</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</p>			
	duben	 Česko	Vystavení technického průkazu
	květen	15 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	červenec	15 000 km	Záznam tachometru
	srpen	15 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	září	18 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	říjen	18 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	listopad	18 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	18 000 km	 Česko Inzerce vozidla

## 2020

leden	18 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
leden	24 000 km		Záznam tachometru
únor	24 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
březen	24 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
duben	24 000 km		Záznam tachometru
květen	24 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
červen	24 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
červenec	27 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 29. 07. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3754-20-07-2248

## 2021

únor	49 000 km		Záznam tachometru
------	-----------	--	-------------------

## 2022

únor	76 500 km		Záznam tachometru
------	-----------	--	-------------------

## 2023

leden	106 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
-------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 24. 01. 2023  
Číslo protokolu: CZ-3609-23-01-2175

únor	107 000 km		Servisní záznam
březen	108 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 31. 03. 2023  
Číslo protokolu: CZ-3609-23-03-2779

březen	108 500 km	 Česko	Měření emisí
--------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 31. 03. 2023  
Číslo protokolu: CZ-460214-23-03-1860

duben		 Česko	Poškození
květen	109 000 km		Servisní záznam

2024

leden

115 000 km

Servisní záznam

srpen

121 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

13. 08. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3609-24-08-0991

říjen

122 500 km

Servisní záznam

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – největší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1.

Datum

04/2023

Země

ČR

Výše škody

20 935 CZK

Druh události

Pojistná událost

Evidovaná místa poškození

Čelní nebo jiné sklo vozidla

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovně, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

### Číslo záznamu 1 / 4

Datum	02/2023
Stav tachometru:	107 000 km
Práce (výčet)	Kontrola brzd

### Číslo záznamu 2 / 4

Datum	05/2023
Stav tachometru:	109 000 km
Práce (výčet)	kalibrace radar/kamera

### Číslo záznamu 3 / 4

Datum	01/2024
Stav tachometru:	115 000 km
Práce (výčet)	Kontrola brzd

### Číslo záznamu 4 / 4

Datum	10/2024
Stav tachometru:	122 500 km
Materiál (výčet)	trubka

**Poznámka:** V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 15. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE



Leasingové a úvěrové společnosti	15. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLVO V60(225-7212-0D1) D3 FWD Drive-E Momentum Auto
Motor	1 969 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,3 / 4,1 / 4,5
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení
<b>Bezpečnost</b>
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Isofix příprava
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 6
Program stabilizace přívěsu
Protipokluzový systém ETC
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 4, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

## Standardní vybavení

Upozornění na příčný provoz vpředu radar

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, 5,250:1 první převodový stupeň (poměr), 3,029:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,950:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,457:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,221:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,015:1 zpětný převodový stupeň (poměr), AW TG-81SC, typ - automatická s manuálním režimem, 0,809 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a 0,673

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování a programovatelné nastavení

Autonomní řízení semi a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: mobilní telefon, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze

LED světa: brzdová světa, potkávací světa, postranní blikače, denní svícení, zadní světa a dálková světa

Multifunkční displej 8,0, Přístrojový panel 1 a 20,3, multifunkční displej 9,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 22,9

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

**Standardní vybavení**

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 10

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední pérování dvojitý lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, listové pero

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Připojení k Internetu

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a klimatizace

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a služby concierge

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Wifi síť

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

## Standardní vybavení

## Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index H, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: černá

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - elektrické, nastavení bederní opěrky - elektrické a naklápění sedáku - manuální

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliník na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - vinyl

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, sedadlo sklopné do roviny, dálkové sklápění, elektrické sklápění

Zpětné zrcátko

## Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Bezpečnost

**Volitelná výbava**

Intellisafe Surround

**Funkčnost**

12,3" plně grafická přístrojová deska řidiče

Nastavení jízdních režimů

Parkovací asistent vpředu i vzadu

Vyhřívání trysky ostřikovačů

Zasuvka 12V v zavazadlovém prostoru

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Ochranná síť zavazadlového prostoru

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti

**Sedadla/potahy sedadel**

Vyhřívání přední sedadla

**Exteriér**

Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení

**Kola/Pneumatiky**

17" kola z lehké slitiny s 5ti paprsky v provedení „V“, černá Black / výbrusy Diamond Cut, pneumatiky 225/50

**Rezervy**

náhradní dojezdové kolo vč. heveru

**Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava**

Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay &amp; Android Auto

Navigační systém Sensus (Volvo MapCare™ - aktualizace mapových podkladů zdarma, 3D navigace, lokální vyhledávání, Send to Car)

**Zabezpečení vozu**

Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	14. 07. 2020	<a href="#">Více info</a>
havárie / podvozek	13. 12. 2019	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	28. 10. 2019	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	19. 07. 2019	<a href="#">Více info</a>
elektronika / výbava	09. 02. 2019	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	PEBBLE GREY - kód 72700
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 01. 2025
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

#### Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	03.04.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	03.04.2019
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	V60
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D4204T16
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1969
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	205
Maximální hmotnost povolená (kg)	2230
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2230

#### Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Délka celková (mm)	4761
Šířka celková (mm)	1850
Výška celková (mm)	1421
Rozvor (mm)	2872



## Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4030/4030
Ráfky náprava 1	7JX17X40.5 /A
Pneumatiky náprava 1	225/50R17 98V
Ráfky náprava 2	7JX17X40.5 /A
Pneumatiky náprava 2	225/50R17 98V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	ES 2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,1/4,6
Další záznamy	1ZN,KOOPERATIV ACZ/0010/6329185546
Emise CO2 (g/km)	120

## 14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


## Záznam 1/12

## Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 02. 2019





Záznam 2/12

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 03. 2019

Záznam 3/12

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 05. 2019

Inzerovaný nájezd

15 000 km

Záznam 4/12

Foto


Datum pořízení inzerátu

29. 08. 2019

Inzerovaný nájezd

15 000 km





Záznam 5/12


Foto

Datum pořízení inzerátu

04. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

18 000 km





Záznam 6/12


Foto

Datum pořízení inzerátu

05. 10. 2019

Inzerovaný nájezd

18 000 km



Záznam 7/12

Foto




Datum pořízení inzerátu

13. 12. 2019

Inzerovaný nájezd

18 000 km







Záznam 8/12


Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 01. 2020

Inzerovaný nájezd

18 000 km





Záznam 9/12


Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 02. 2020

Inzerovaný nájezd

24 000 km



Záznam 10/12

Foto


Datum pořízení inzerátu

27. 03. 2020

Inzerovaný nájezd

24 000 km





Záznam 11/12

Foto

Datum pořízení inzerátu







11. 05. 2020

Inzerovaný nájezd

24 000 km









Záznam 12/12

Foto

Datum pořízení inzerátu


18. 06. 2020

Inzerovaný nájezd

24 000 km







**Poznámka:** Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email [autotracer@cebia.cz](mailto:autotracer@cebia.cz).

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.