



Mazda 2

VIN: JMZGL627801620624

Benzín

2019

Generováno dne 2025-02-01 20:34



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře



+31


Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích



Fotografie


2024-06


81 fotografie











Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **9 zemích**:  +3

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – **kontrola dokončena v:**



Česko



Spojené státy



Litva



Dánsko



Slovensko



Rumunsko



Švédsko



Itálie




Slovinsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

i Poznámka

- Poslední známé kilometry: 117 234 km
- 7 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2019-03	16 km
2020-01	20 489 km
2021-02	39 812 km
2023-03	86 459 km
2024-01	108 961 km

Záznamy tachometru

2024-06	117 177 km
2025-01	117 234 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

i Poznámka

Technická kontrola provedena 2023-03 v zemi Francie

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

Prošel

2023-03  Francie

Úspěšně prošlo technickou kontrolou

Platná do 2025-03

Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

i Poznámka

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 433 384 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Mazda 2 2019 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

412 144 Kč

Průměrná cena

433 384 Kč

Nejvyšší cena

467 559 Kč

Emise

Kolik emisí CO₂ vyprodukuje vozidlo tohoto modelu/roku?

i Poznámka

Pásmo emisí CO₂: B (139 g/km)

Emise CO₂

Emise CO₂ vašeho vozidla

139 g/km Třída **B**

Až do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 a více

Emise CO₂ g/km

Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

i Poznámka

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka
Mazda



Model
2



Varianta
SKYACTIV-G



Typ karoserie
Sedan



Rok výroby
2019



Modelový rok
2019



Objem hnacího ústrojí
2 l



Výkon pohonné jednotky
123 kW (165 hp)



Typ paliva
Benzín



Typ převodovky
Automatická



Typ pohonu
FWD



Popis motoru
2.0L SKYACTIV-G (165 HP)



Počet sedadel
5



Kategorie
M1



Schvalování typu

e1*2001/116*0448*33

Bezpečnost

Má za sebou vozidlo nějaké stažení z trhu z důvodu bezpečnosti? Jaké je jeho bezpečnostní hodnocení?



Poznámka

Hodnocení bezpečnosti Euro NCAP: ★★★★★

Hodnocení bezpečnosti Euro NCAP

★★★★★ **Bezpečnost podle hvězdiček: 5**

Celkově špičkový výkon v oblasti ochrany proti nárazům a kvalitní vybavení komplexní a spolehlivou technologií pro předcházení nárazům.



98%

Dospělý cestující



87%

Dítě ve vozidle



81%

Zranitelní účastníci silničního provozu



73%

Bezpečnostní asistent

Časová osa

Nalezeny 4 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

2019-03 Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2019-03  Francie

 **Bylo registrováno**

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2023-03  Francie

 = **Bylo kontrolováno**

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

2024-06  Francie

 **Bylo na prodej**

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**