



## Mazda 2

VIN: JMZGL697601601984

Benzín

Generováno dne 11. 03. 2025 11:29



### Tachometr

✓ Vypadá to dobře



### Právní status

✓ Vypadá to dobře



### Poškození

✓ Vypadá to dobře



+31

### Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích

## Fotografie

01/2025

7 fotografie



## Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?




Nebyly zjištěny žádné problémy


Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.


### Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 9 zemích:  +3

### Zkontrolovali jsme následující údaje:

 V současné době se hledá jako odcizené  Nebyl nalezen žádný záznam

 Odcizené v minulosti  Nebyl nalezen žádný záznam Aktuální stav neznámý

 Odcizené v minulosti  Nebyl nalezen žádný záznam Vozidlo bylo nalezeno

### Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

 Česko

 Dánsko

 Litva

 Slovensko

 Itálie

 Slovinsko

 Švédsko

 Rumunsko


 Kanada

## Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

### Poznámka

- Poslední známé kilometry: 125 176 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 51 818 km
- 11 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



#### Záznamy tachometru

12/2019	16 km
08/2020	20 068 km
07/2021	42 370 km
02/2022	55 682 km
03/2022	60 456 km
01/2023	82 124 km

#### Záznamy tachometru

07/2023	99 096 km
10/2023	105 389 km
01/2024	112 000 km
08/2024	120 164 km
01/2025	125 176 km

## Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



#### Poznámka

Technická kontrola provedena 01/2024 v zemi Dánsko

### Právní stránka

**Technická kontrola (STK)** **Prošel** 01/2024 Dánsko Úspěšně prošlo technickou kontrolou

**Šrot**  Nebyl nalezen žádný záznam Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

## Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?



Nebyly zjištěny žádné problémy

## Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

## Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

- ✓ Nebyly zjištěny žádné problémy  
Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou


## Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

- Poznámka**
  - Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 411 965 Kč
  - Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

## Mazda 2 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.




## Emise

Kolik emisí CO2 vyprodukují vozidla tohoto modelu/roku?

- Poznámka**  
Pásmo emisí CO2: D (157 g/km)

## Emise CO<sub>2</sub>















## Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

- Poznámka**  
Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

## Identifikační a technické specifikace

- Značka  
**Mazda**
- Model  
**2**
- Varianta  
**SKYACTIV-G**

-  Typ karoserie  
**Kombi**
-  Modelový rok  
**2019**
-  Objem hnacího ústrojí  
**2 l**
-  Výkon pohonné jednotky  
**123 kW (165 hp)**
-  Typ paliva  
**Benzín**
-  Typ převodovky  
**Manuál**
-  Typ pohonu  
**FWD**
-  Barva  
**Bílá**
-  Počet válců  
**4**
-  Popis motoru  
**2.0L SKYACTIV-G (165 HP)**
-  Schvalování typu  
**e1\*2001/116\*0448\*30**
-  Celková hmotnost  
**2 042 kg**


## Časová osa

5 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo


### Nejnovější záznamy

12/2019  Země není známa

 První registrace


Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

01/2024  Dánsko

 Bylo kontrolováno

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

01/2024  Dánsko

 **Bylo kontrolováno**

Byla zaznamenána událost technické kontroly (známá také jako STK, technická kontrola nebo kontrola emisí). Mohou být zahrnuty jak úspěšné, tak neúspěšné kontroly.

02/2024  Dánsko

 **Bylo registrováno**

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

01/2025  Dánsko

 **Bylo na prodej**

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+31

**Zdroje dat**

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**