



Mazda 2

VIN: JMZGL697801813134

2022

Generováno dne 06. 03. 2025 13:03



Tachometr

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

⚠ Vyžaduje pozornost



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 9 zemích: +3

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

Česko

Kanada

Slovensko

Dánsko

Litva

Spojené státy

Rumunsko

Švédsko


Slovinsko

Tachometr

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

Poznámka

- Poslední známé kilometry: 17 928 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 27 847 km
- 2 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

11/2022	16 km
07/2023	17 928 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?



Pozor


Pro toto vozidlo jsme našli 1 záznam




Poznámka

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci

Záznamy o škodách



07/2023  Nizozemsko

Poškození

Odhadované náklady na opravu
36 001 Kč – 72 000 Kč

Možná příčina
Neznámé

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o škodách souvisí s nehodami, ale není tomu tak vždy. Některé záznamy pocházejí z jiných zdrojů, jako jsou servisy, škodní události, aukce nebo prohlídky vozidel. Z těchto záznamů vyplývá, že stav vozidla byl posouzen, i když nebyl způsoben nehodou.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Poškození

Poškozením se rozumí jakékoliv fyzické poškození nebo újma na vozidle, jako jsou škrábance, promáčkliny nebo poškozené díly. Může vzniknout v důsledku nehody, nepříznivého počasí, krádeže nebo jiných událostí a může ovlivnit vzhled nebo výkon vozidla.

Odhadované náklady na opravu

Po vyhodnocení škodní události související s daným vozidlem, vypočítají poskytovatelé údajů o škodách náklady na opravu a uvádějí je v měně země, ve které došlo k pojistné události. Z tohoto důvodu nemusí odpovídat vašim předpokladům. Důvody mohou být následující:

- Země nebo stát, kde bylo pojištění uplatněno, může mít vyšší/nížší náklady na opravu ve srovnání s vaší zemí (ceny náhradních dílů a ceny práce se v jednotlivých státech liší).
- Náklady za opravu byly vypočítány na základě cen autorizovaného servisu (tato varianta je obvykle dražší).

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

Poznámka

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 563 530 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Mazda 2 2022 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

550 004 Kč

Průměrná cena

563 530 Kč

Nejvyšší cena

588 603 Kč

Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

Poznámka

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka
Mazda



Model
2



Varianta
SKYACTIV-G



Rok výroby
2022



Modelový rok
2022



Objem hnacího ústrojí
2 l



Výkon pohonné jednotky
123 kW (165 hp)



Typ převodovky
Automatická



Typ pohonu
FWD



Barva
Modrá



Popis motoru
2.0L SKYACTIV-G (165 HP)

Časová osa

Nalezeny 4 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

11/2022  Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

11/2022  Nizozemsko



Změna vlastníka

Země (nebo stát) označila zeměpisnou polohu zdokumentované změny vlastnictví nebo obnovy. Upozorňujeme, že některé změny mohou být formální, např. převody po skončení nájmu a podobně.

07/2023  Nizozemsko



Zjištěné poškození



Máme údaje o tom, že toto vozidlo bylo v dané zemi (nebo státě) shledáno jako poškozené. Podrobnosti naleznete v části „Poškození“.

11/2024  Nizozemsko



Změna vlastníka

Země (nebo stát) označila zeměpisnou polohu zdokumentované změny vlastnictví nebo obnovy. Upozorňujeme, že některé změny mohou být formální, např. převody po skončení nájmu a podobně.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 35 zemích