

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4810987288
Datum aktivace kuponu:	16. 06. 2025 17:04:31
Platnost do:	16. 07. 2025 17:04:31

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3HZJE502367

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
ARTEON

Palivo
nafta

Datum výroby
28. 06. 2017

Typ karoserie
hatchback

Výkon
110 kW

Datum 1. registrace
01. 08. 2017

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	06/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 28. 06. 2017 Stáří vozidla: 7 let 11 měsíců Barva vozidla: pure white – kód C9A Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	08/2017		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 01. 08. 2017 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 01. 08. 2017 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	08/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu
2018	10/2018	29 500 km		Záznam tachometru
	12/2018	32 500 km		Záznam tachometru
2019	09/2019	48 000 km		Záznam tachometru
2020	04/2020	60 500 km		Záznam tachometru
	11/2020	88 500 km		Záznam tachometru
2021	06/2021		 Česko	Poškození
	07/2021	110 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 22. 07. 2021 Číslo protokolu: CZ-3619-21-07-1261			
	07/2021	110 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 22. 07. 2021 Číslo protokolu: CZ-460601-21-07-0341			

2022	12/2021	118 500 km		Záznam tachometru
	11/2022	138 500 km		Záznam tachometru
2023	03/2023	146 000 km		Záznam tachometru
	07/2023	155 000 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Datum kontroly: Číslo protokolu: Pravidelná 21. 07. 2023 CZ-3619-23-07-0937				
	07/2023	155 000 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly: Číslo protokolu: 21. 07. 2023 CZ-460601-23-07-0269				
	11/2023	162 000 km		Záznam tachometru
2024	04/2024	172 500 km	 Česko	Poškození
	05/2024	172 500 km		Záznam tachometru
	10/2024	179 500 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	06/2021
Země	ČR
Výše škody	20 721 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše škody	85 592 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	172 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 16. 06. 2025

 Nizozemsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 16. 06. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 06. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN ARTEON(3H745ZRL) 2.0 TDI BMT DSG R-line
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,3 / 3,9 / 4,4
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 9

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světlá: brzdová světlá, potkávácí světlá, postranní blikáče, denní svícení, zadní světlá a dálková světlá

Manuální 7–stupňová převodovka řadící páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto modelem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 12,3, dotykový obrazovka a 2

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, automatické nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlasem, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: přes vlastní telefon a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Pneumatiky: 245 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 96, konvenční typ, průměr: 18 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická a naklápění sedáku – manuální, vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Asistenční paket II

Funkčnost

Adaptivní regulace podvozku DCC

Hlasové ovládání

Sedadla/potahy sedadel

Opěrky bederní páteře vpředu

Exteriér

Základní lak bílá Pure

Komfort

Parkovací asistent Park Assist

Vyhřívané čelní sklo reflektující infračervené záření

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Digitální radiopřijímač (DAB) (navíc k analogovému)

Zabezpečení vozu

Bezklíčové odemykání Keyless Access bez alarmu

Easy Open bez alarmu

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	19. 07. 2019	Více info
karoserie / zranění	22. 12. 2017	Více info
havárie / podvozek	15. 12. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	pure white – kód C9A
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	16. 06. 2025
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
--------------	------------------

Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
-----------------------	-----------

Datum první registrace vozidla	01.08.2017
--------------------------------	------------

Datum první registrace vozidla v ČR	01.08.2017
-------------------------------------	------------

Tovární značka	VW
----------------	----

Obchodní označení	ARTEON
-------------------	--------

Kategorie vozidla	M1
-------------------	----

Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
-----------------	------------

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
----------------	------------

Typ motoru	DFG
------------	-----

Palivo	Nafta
--------	-------

Maximální výkon (kW)	110
----------------------	-----

Při otáčkách (ot/min)	3500
-----------------------	------

Zdvihový objem (ccm)	1968
----------------------	------

Emisní třída	EURO 6C
--------------	---------

Barva karoserie	BÍLÁ
-----------------	------

Maximální rychlost (km/h)	220
---------------------------	-----

Maximální hmotnost povolená (kg)	2170
----------------------------------	------

Maximální hmotnost přípustná (kg)	2170
-----------------------------------	------

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
-------------------	---

Počet míst k sezení	5
---------------------	---

Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
----------------------------------	--------------

Délka celková (mm)	4862
--------------------	------

Šířka celková (mm)	1871
--------------------	------

Výška celková (mm)	1422
--------------------	------

Rozvor (mm)	2837
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4170/4170
Ráfky náprava 1	7.5 J X 17 ET40
Pneumatiky náprava 1	7,5JX17 ET40; 225/55 R17 97W
Ráfky náprava 2	7.5 J X 17 ET40
Pneumatiky náprava 2	225/55 R 17 97W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4/4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] CO2: 140/103/116 g/km ROZCHOD: 1 587/1 577 #D.2 (*5; *6; *7): 3H; ABDFGAX0; FD7FD7GC004V7MVVR262 #V.9b (*17): 2016/646ZD; EURO 6 ZD Variabilní provedení vozidla: #12 (*29): max 4952 #14 (*31): max 1450; #N (*37): s přívěsem náprava 2:+50 kg #ROZCHOD: Náprava 2 max.1581 mm Náprava 1: max.1591 mm #20-21(*44-45): 245/40 R19 94W 8Jx19 ET40; 245/45 R18 96W 8Jx18 ET40; 215/55 R17 94H M+S 7Jx17 ET38 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.