



Mazda 6

VIN: JMZGL697801854412

2023

Generováno dne 07/16/2025



Naskenovat pro úplný report



Počet najetých kilometrů

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození



Vyžaduje pozornost



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Fotografie

Našli jsme 18 fotografií tohoto vozidla. Naskenujte QR kód přehledu a podívejte se na ně.

07/2025



+8 fotografií

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 11 zemích:



+5

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:



Česko



Slovensko



Dánsko



Slovinsko



Rumunsko



Maďarsko



Itálie



Švédsko



Spojené státy



Kanada




Litva

Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

Poznámka

- Poslední známé kilometry: 18 918 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 21 223 km
- 3 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

06/2023	16 km
05/2024	11 824 km
07/2025	18 918 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).



Pozor

Pro toto vozidlo jsme našli 1 záznam



Poznámka

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci

znamy o škodách



1 podobný záznam

05/2024

Nizozemsko

Poškození

Odhadované náklady na opravu

36 001 Kč – 72 000 Kč

Možná příčina

Neznámé

Tyto záznamy s posouzením o poškození jsme seskupili do tohoto přehledu ve formátu PDF – podle všeho vyobrazují stejnou událost, protože mají podobné datum, místo a jiné podrobnosti.

Pro zobrazení všech dostupných informací a pro jistotu, že máte k dispozici nejaktuálnější a nejpodrobnější informace, si prosím zobrazte digitální report na našich webových stránkách.

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o poškození souvisí s dopravními nehodami, ale nemusí tomu tak být vždy. Některé záznamy se mohou v přehledu objevit z různých důvodů, například z důvodu posouzení poškození, aukcí, technických prohlídek vozidel, oprav a jiných podobných událostí, opatření nebo okolností. Tyto záznamy mohou například znamenat, že vozidlo bylo zkontrolováno a posouzeno v autorizovaném servisu nebo že byly provedeny opravy, záruční servis, diagnostika, technická prohlídka vozidla nebo jiné úpravy. Tyto kontroly nebo posouzení stavu vozidla mohou být provedeny z důvodu poškození způsobeného dopravní nehodou, ale také z jiných důvodů, jako jsou zákonné požadavky nebo procesy, informace zveřejněné výrobcem, záruční nebo pozáruční opravy, oprava nesprávně provedených oprav nebo poškození nesouvisející s dopravními nehodami (např. krádež, mechanické poškození atd.). Je důležité si uvědomit, že tyto záznamy nemusí být nutně spojeny s dopravní nehodou – mohou souviset také s používáním, údržbou nebo provozem vozidla v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými výrobcem nebo třetími stranami.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Poškození

Poškozením se rozumí jakékoliv fyzické poškození nebo újma na vozidle, jako jsou škrábance, promáčkliny nebo poškozené díly. Může vzniknout v důsledku nehody, nepříznivého počasí, krádeže nebo jiných událostí a může ovlivnit vzhled nebo výkon vozidla.

Odhadované náklady na opravu

Po vyhodnocení škodní události související s daným vozidlem, vypočítají poskytovatelé údajů o škodách náklady na opravu a uvádějí je v měně země, ve které došlo k pojistné události. Z tohoto důvodu nemusí odpovídat vašim předpokladům. Důvody mohou být následující:

Země nebo stát, kde bylo pojištění uplatněno, může mít vyšší/nížší náklady na opravu ve srovnání s vaší zemí (ceny náhradních dílů a ceny práce se v jednotlivých státech liší). Náklady za opravu byly vypočítány na základě cen autorizovaného servisu (tato varianta je obvykle dražší).

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou


Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

- i* **Poznámka**
- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 901 787 Kč
 - Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Mazda 6 2023 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl import vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.




Emise

Kolik emisí CO2 vyprodukují vozidla tohoto modelu/roku?

- ..* **Poznátky carVertical**
- Toto vozidlo má střední emise. Pravděpodobně bude podléhat standardní ekologické dani.

Emise CO₂

Emise CO₂ g/km



Specifikace

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

- i* **Poznámka**
- Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

	Značka Mazda		Model 6		Varianta 2.0 S.A.-G Cent Line
	Typ karoserie Kombi		Rok výroby 2023		Objem hnacího ústrojí 2 l



Výkon pohonné jednotky
123 kW (165 hp)



Typ převodovky
Automatická



Barva
Modrá



Počet dveří
5



Počet převodovek
6



Popis motoru
2.0L SKYACTIV-G (165 HP)



Emise CO2
144 g/km



Emisní norma
Euro 6

Časová osa

7 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

06/2023  Země není známa



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

06/2023  Nizozemsko



Změna vlastníka

Země (nebo stát) označila zeměpisnou polohu zdokumentované změny vlastnictví nebo obnovy. Upozorňujeme, že některé změny mohou být formální, např. převody po skončení nájmu a podobně.

06/2023  Německo



První registrace

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

05/2024  Nizozemsko



Zjištěné poškození



Máme údaje o tom, že toto vozidlo bylo v dané zemi (nebo státě) shledáno jako poškozené. Podrobnosti naleznete v části „Poškození“.

06/2025  Nizozemsko



Změna vlastníka

Země (nebo stát) označila zeměpisnou polohu zdokumentované změny vlastnictví nebo obnovy. Upozorňujeme, že některé změny mohou být formální, např. převody po skončení nájmu a podobně.

07/2025  Německo



Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

07/2025  Nizozemsko

 Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:



Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu



Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém



Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **18 918 km**. Co můžete dělat dál:



Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu



Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)



Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:



Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla



Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene



Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:



Vezměte auto na dálnici



Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami



Projed'te se autem v době největší špičky centrem města



Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace



Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:



Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)



Porovnejte požadované ceny



Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení



Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem