




Mazda 6

VIN: JMZGL697801854557

2023

Generováno dne 07/09/2025



Naskenovat pro úplný report



Počet najetých kilometrů

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Fotografie

Našli jsme 17 fotografií tohoto vozidla. Naskenujte QR kód přehledu a podívejte se na ně.

06/2025



+7 fotografií

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 11 zemích:



+5

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti


✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

- Poznámka**
- Poslední známé kilometry: 28 268 km
 - Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 21 010 km
 - 2 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

06/2023	16 km
06/2025	28 268 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Technická kontrola (STK)



Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot



Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).



Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?



Poznámka

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 629 288 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Mazda 6 2023 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

608 904 Kč

Průměrná cena

629 288 Kč

Nejvyšší cena

662 957 Kč

Emise

Kolik emisí CO₂ vyprodukuje vozidla tohoto modelu/roku?



Poznátky carVertical

Toto vozidlo má střední emise. Pravděpodobně bude podléhat standardní ekologické dani.

Emise CO₂

Emise CO₂ g/km

Až do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emise CO₂
vašeho
vozidla

144 g/km

Třída **C**

Specifikace

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.



Poznámka

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

	Značka Mazda		Model 6		Varianta 2.0 SkyActiv-G 165 Centre-Line
	Typ karoserie Kombi		Rok výroby 2023		Objem hnacího ústrojí 2 l
	Výkon pohonné jednotky 123 kW (165 hp)		Typ převodovky Automatická		Barva Šedá
	Počet dveří 5		Počet převodovek 6		Popis motoru 2.0L SKYACTIV-G (165 HP)
	Emise CO2 144 g/km		Emisní norma Euro 6		

Časová osa

Nalezeny 4 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

06/2023  Země není známa

 **Bylo vyrobeno**

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

06/2023  Německo

 **První registrace**

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

06/2025  Německo

 **Bylo na prodej**

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

06/2025  Nizozemsko

 **Bylo na prodej**

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **28 268 km**. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem