

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0701545280
Datum aktivace kuponu:	06. 10. 2025 11:10:10
Platnost do:	05. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

JTHBF5D2205000924

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
LEXUS**Model**
IS**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
153 kW**Objem**
2500 ccm**Datum výroby**
09. 05. 2013**Datum 1. registrace**
20. 06. 2013 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	05/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 09. 05. 2013			
	Stáří vozidla: 12 let 4 měsíce			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	06/2013		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 20. 06. 2013			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 20. 06. 2013			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	06/2013	5 km		Servisní záznam
	06/2013		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2013	600 km		Servisní záznam
	08/2013	1 100 km		Servisní záznam
	12/2013	14 500 km		Servisní záznam
	12/2013	14 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 19. 12. 2013			
	Číslo protokolu: CZ-3619-13-12-0993			
2014	07/2014	30 500 km		Servisní záznam
	11/2014	45 000 km		Servisní záznam
2015	04/2015	60 000 km		Servisní záznam
	09/2015	75 500 km		Servisní záznam
2016	03/2016	90 500 km		Servisní záznam
	08/2016	107 000 km		Servisní záznam
2017	01/2017	120 000 km		Servisní záznam

06/2017

132 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 06. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3647-17-06-0283

06/2017

135 000 km

Servisní záznam

07/2017

 Česko

Poškození

08/2017

 Česko

Poškození

11/2017

142 500 km

Servisní záznam

2018

04/2018

150 500 km

Servisní záznam

06/2018

151 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

15. 06. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3620-18-06-0841

2019

06/2019

161 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3643-19-06-0281

06/2019

161 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-260301-19-06-0030

2020

01/2020

167 000 km

Servisní záznam

2021

04/2021

176 000 km

Záznam tachometru

05/2021

176 000 km

Servisní záznam

06/2021

177 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

14. 06. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3643-21-06-0380

	06/2021	177 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 14. 06. 2021 Číslo protokolu: CZ-560616-21-06-0244			
	11/2021	180 000 km		Servisní záznam
2023	06/2023	194 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 08. 06. 2023 Číslo protokolu: CZ-3643-23-06-0199			
	06/2023	194 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 08. 06. 2023 Číslo protokolu: CZ-560616-23-06-0143			
	10/2023		 Česko	Poškození
	10/2023	197 500 km		Servisní záznam
2024	03/2024	200 500 km		Servisní záznam
2025	06/2025	211 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 03. 06. 2025 Číslo protokolu: CZ-3643-25-06-0057			
	06/2025	211 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 03. 06. 2025 Číslo protokolu: CZ-560616-25-06-0038			
	07/2025	203 000 km		Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	07/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	44 066 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3


Datum	08/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	21 236 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	10/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	80 832 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 20

Datum	06/2013
Stav tachometru:	5 km
Materiál (výčet)	SPREJ MĚDĚNÝ
	LETNÍ OSTŘIKOVAČE
	ČISTIČ
	ODMAŠŤOVAČ
Práce (výčet)	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
	DOPLNĚNÍ PALIVA
	MYTÍ VOZU KOMPLET
	LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU
	DÁLNIČNÍ ZNÁMKA – ROČNÍ
	PŘEDPRODEJNÍ SERVIS

Číslo záznamu 2 / 20

Datum	07/2013
Stav tachometru:	600 km
Materiál (výčet)	LETNÍ OSTŘIKOVAČE
Práce (výčet)	CELKOVÁ KONTROLA VOZU
	MYTÍ VOZU KOMPLET
	DOPLNĚNÍ PALIVA

Číslo záznamu 3 / 20

Datum	08/2013
Stav tachometru:	1 100 km
Materiál (výčet)	ODMAŠŤOVAČ RAPID
	LETNÍ OSTŘIKOVAČE
	SILIKON – SPRAY
Práce (výčet)	CELKOVÁ KONTROLA VOZU
	CELKOVÁ KONTROLA VOZU
	MYTÍ VOZU KOMPLET

MYTÍ VOZU KOMPLET

DOPLNĚNÍ PALIVA

DOPLNĚNÍ PALIVA

Číslo záznamu 4 / 20

Datum 12/2013

Stav tachometru: 14 500 km

Materiál (výčet) TESNENI VYPUST.SROUBU

MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-C2,A5 API-SL,CF

PYL. FILTR

OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS

MĚDĚNÁY SPRAY

ČISTIČ

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČE

Práce (výčet) SERVIS PO 15000 KM (A/T, RR D/C)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

MYTÍ VOZU KOMPLET

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BRZD

Číslo záznamu 5 / 20

Datum 07/2014

Stav tachometru: 30 500 km

Materiál (výčet) PŘEV.OLEJ LT 75W85,API GL-5,JWS2272

BRZDOVÁ KAPALINA 1L DOT 5

MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-C2,A5 API-SL,CF

PYL. FILTR

OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS

ODMAŠŤOVAČ RAPID

MAZADLO HSS 5000

LETNÍ OSTŘIKOVAČE

Práce (výčet) SERVIS PO 30000 KM (A/T, RR D/C)

DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo záznamu 6 / 20

Datum 11/2014

Stav tachometru: 45 000 km

Materiál (výčet) TESNENI VYPUST.SROUBU

ODMAŠŤOVAČ

Práce (výčet)

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČE

MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-C2,A5 API-SL,CF

OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS

SERVIS PO 45000 KM (A/T, RR D/C)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

KONTROLA BRZD

Číslo záznamu 7 / 20

Datum

04/2015

Stav tachometru:

60 000 km

Materiál (výčet)

PŘEV.OLEJ LT 75W85,API GL-5,JWS2272

TESNENÍ VYPUST.SROUBU

BRZDOVÁ KAPALINA 1L DOT 5

PYL. FILTR

OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS

VZDUCH. FILTR

MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF

ODMAŠŤOVAČ RAPID

COOPER MĚDĚNÝ SPRAY

Práce (výčet)

SERVIS PO 60000 KM (A/T, RR D/C)

DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo záznamu 8 / 20

Datum

09/2015

Stav tachometru:

75 500 km

Materiál (výčet)

TESNENÍ VYPUST.SROUBU

PYL. FILTR

OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS

MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF

ODMAŠŤOVAČ RAPID

Práce (výčet)

SERVIS PO 75000 KM (A/T, RR D/C)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo záznamu 9 / 20

Datum

03/2016

Stav tachometru:

90 500 km

Materiál (výčet)

ZAPALOVACÍ SVÍČKA,IS-F,GS,IS,LS

TESNENÍ VYPUST.SROUBU

	SPRAY MĚDĚNÝ
	PASTA NA BRZD. ČEPY
	PYL. FILTR
	MAZADLO HSS 5000
	ČISTIČ BRZD
	OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS
	ZADNI BRZD. DESTICKY
	MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF
	PŘEV.OLEJ LT 75W85,API GL-5,JWS2272
	PLATE, TOE ADJUST,
Práce (výčet)	ODMAŠŤOVAČ
	ZIMNÍ OSTŘIKOVAČE NÁPLŇ -30°C
	SERVIS PO 90000 KM (A/T, RR D/C)
	VÝMĚNA ZADNÍCH BRZD. DESTIČEK
	DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma)
	LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
	KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BRZD

Číslo záznamu 10 / 20

Datum	08/2016
Stav tachometru:	107 000 km
Materiál (výčet)	BRZD.DESTIČKY
	TESNENÍ VYPUST.SROUBU
	BRZD.KOTOUČ
	LETNÍ OSTŘIKOVACE
	PYL. FILTR
	OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS
	STERAC, LEVÝ
	STERAC, PRAVÝ
	MĚDĚNÁ PASTA
	MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF
Práce (výčet)	BRAKE CLEANER 500 – ČISTIČ BRZD
	SPRAY MĚDĚNÝ
	MAZADLO HSS 5000
	VÝMĚNA PŘEDNÍCH BRZD. KOTOUČŮ
	SERVIS PO 105.000 KM (A/T, RR D/C)
	VÝMĚNA PŘEDNÍCH BRZD. DESTIČEK
	DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma)
	LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
	KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BRZD

Číslo záznamu 11 / 20

Datum	01/2017
Stav tachometru:	120 000 km
Materiál (výčet)	FILTR OLEJOVY KABINOVY FILTR LEXUS VZDUCHOVY FILTR LEXUS CISTIC – ODMASTOVAC KAPILARNI TUK UVOLNOVAC TESNENI POD VYPUSTNY SROUB SPOTREBA/LIKVIDACE/ODPAD TSUSHO GEAR OIL SHC 75W90 20L TSUSHO BRAKE FLUID DOT4 TSUSHO OIL A1/B1 5W30 CR 2032 LITHIOVA BATERIE
Práce (výčet)	DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU ZDARMA SERVIS 120,000 KM VÝMĚNA BATERIE V DAL.OVL. Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 12 / 20

Datum	06/2017
Stav tachometru:	135 000 km
Materiál (výčet)	DEZINFEKCE KLIMATIZACE FILTR OLEJOVY KABINOVY FILTR LEXUS VZDUCHOVY FILTR LEXUS CISTIC – ODMASTOVAC KAPILARNI TUK OCHRANA BATERIOVYCH POLU UVOLNOVAC TESNENI POD VYPUSTNY SROUB SPOTREBA/LIKVIDACE/ODPAD TSUSHO OIL 5W30 A1/B1
Práce (výčet)	DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU ZDARMA Servis 135.000 km Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 13 / 20

Datum	11/2017
Stav tachometru:	142 500 km
Práce (výčet)	Kontrola těsnícího tmelu blatníků

Číslo záznamu 14 / 20

Datum	04/2018
Stav tachometru:	150 500 km
Materiál (výčet)	BRZDOVE DESTICKY FILTR OLEJOVY KABINOVY FILTR LEXUS VZDUCHOVY FILTR LEXUS CISTIC – ODMASTOVAC SMES DO OSTRIKOVACU SPOTREBA/LIKVIDACE/ODPAD KAPILARNI TUK MAZADLO VYSOKOTEPLOTNI TESNENI POD VYPUSTNY SROUB TSUSHO GEAR OIL SHC 75W90 20L TSUSHO BRAKE FLUID DOT4 TSUSHO OIL 5W30 A1/B1
Práce (výčet)	DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU ZDARMA SERVISNÍ PROHLÍDKA PO 150.000 KM Drobný jednicový materiál VÝMĚNA PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK

Číslo záznamu 15 / 20

Datum	01/2020
Stav tachometru:	167 000 km
Materiál (výčet)	CHLADÍCÍ KAPALINA TESNENI VYPUST.SROUBU ODMAŠŤOVAČ PYL. FILTR OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF MAZADLO HSS 5000 PASTA MĚDĚNÁ ZIMNÍ OSTŘIKOVAČE
Práce (výčet)	SERVIS PO 165.000 KM (A/T, RR D/C) DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma)

LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU + SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BRZD

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 16 / 20

Datum	05/2021
Stav tachometru:	176 000 km
Materiál (výčet)	AUTOBATERIE
Práce (výčet)	Výměna akumulátoru

Číslo záznamu 17 / 20

Datum	11/2021
Stav tachometru:	180 000 km
Materiál (výčet)	ZAPALOVACÍ SVÍČKA,IS-F,GS,IS,LS ODMASTOVAC TESNENÍ VYPUST.SROUBU BRZDOVÁ KAPALINA 1L DOT 5 PYL. FILTR OLEJOVÝ FILTR,IS/GS/LS TĚSNĚNÍ DIFERENCIÁLU VZDUCH. FILTR MOTOR.OLEJ 5W30 ACEA-A1/B1,A5/B5; API-SL/CF PŘEV.OLEJ LT 75W85,API GL-5,JWS2272 ZIMNÍ SMES
Práce (výčet)	180,000 KM SERVICE (A/T, RR D/C) DÁREK SERVISU – MYTÍ VOZU KOMPLET (zdarma) LIKVIDACE MATERIÁLU/ODPADU KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BRZD

Číslo záznamu 18 / 20

Datum	10/2023
Stav tachometru:	197 500 km
Materiál (výčet)	TĚSNĚNÍ OLEJOVÉ ZÁTKY BRZDOVÝ KOTOUČ PŘEDNÍ FILTR KABINOVÝ DESTIČKY BRZDOVÉ FILTR OLEJOVÝ PAD KIT, DISC BRAKE SHIM KIT, ANTI

FITTING KIT, DISC

DISC, RR

MOTOROVY OLEJ 5W-30 A1/B1

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 195.000km

Eurocare – asistenční služba na 1rok zdarma

Výměna zadních brzdových kotoučů + destiček

Výměna předních brzdových kotoučů + destiček

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 19 / 20

Datum 03/2024

Stav tachometru: 200 500 km

Materiál (výčet) ČERPADLO PALIVOVÉ

Práce (výčet) Výměna odvětrávací trubice

Číslo záznamu 20 / 20

Datum 07/2025

Stav tachometru: 203 000 km

Materiál (výčet) STĚRAČ PŘEDNÍ

LIŠTA STÍRACÍ

Práce (výčet) Výměna stíracích lišt čelního okna

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 06. 10. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 06. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	24. 12. 2022	Více info
airbag / zranění	31. 05. 2019	Více info
palivo / požár	02. 11. 2018	Více info

airbag / zranění

04. 11. 2017

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ

Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

06. 10. 2025

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění SEDAN

Datum první registrace vozidla 20.06.2013

Datum první registrace vozidla v ČR 20.06.2013

Tovární značka LEXUS

Obchodní označení IS 250

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla TOYOTA

Výrobce motoru TOYOTA

Typ motoru	4GR
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	153
Při otáčkách (ot/min)	6400
Zdvihový objem (ccm)	2500
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	225
Maximální hmotnost povolena (kg)	2090
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2090

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4665
Šířka celková (mm)	1810
Výška celková (mm)	1430
Rozvor (mm)	2800
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3590/3590
Ráfky náprava 1	17 X 7.5J
Pneumatiky náprava 1	17 X 7,5 J; 225/45 R17 91W
Ráfky náprava 2	17 X 7.5 J
Pneumatiky náprava 2	225/45 R17 91 W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	11,9/6,7/6,7
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *19: TŘÍDA A50-X] CO2: 275/155/199 g/km ROZCHOD: 1535/1560 Vozidlo plní

ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

199

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

26. 06. 2018

Barva vozidla:

Stříbrná


Stav tachometru:

151 882 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Záznam 2/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

26. 04. 2021

Barva vozidla:

stříbrná







Stav tachometru:

175 950 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.