

SEAT Leon



VSSZZKLZMR010834

Diesel



Generováno dne 10/23/2025

Naskenovat pro úplný report

Kontrola komerčního použití

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 120 702 km.

Kontrola právního stavu

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Ohrožení přírodními katastrofami

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o potenciálním ohrožení přírodními katastrofami.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Kontrola komerčního použití

Bylo vozidlo používáno jako vozidlo taxislužby, půjčovny nebo jiné služební vozidlo? Poznámka: taková vozidla mohou být v horším stavu než obvykle!



Nebyly zjištěny žádné problémy

Žádné záznamy o nepravdelném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že bylo používáno jako taxi



Doprava

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že by se používalo jako dopravní prostředek



Půjčovna

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o použití jako pronajaté vozidlo



Policie

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o použití policií



Předváděcí

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné známky toho, že by se používalo jako předváděcí vozidlo



Vozidlo autoškoly

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že by bylo používáno jako vozidlo autoškoly

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Shrnutí

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:  +1

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – **kontrola dokončena v:**



Česko



Slovensko



Rumunsko



Maďarsko



Slovensko



Itálie



Kanada


Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?



Shrnutí

- Poslední známé kilometry: 120 702 km
- 6 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Řidičské návyky

Podívejte se, jak moc bylo tohle auto v průběhu času využíváno. Méně časté používání obvykle znamená menší opotřebení, zatímco intenzivní využívání může vést k rychlejšímu opotřebení klíčových dílů.

Malé opotřebení < 600 km/měsíc 0% z analyzovaného období

Ježděno méně než je běžné. Malé či omezené opotřebení může někdy vést ke stárnutí nepoužívaných dílů.

Běžné opotřebení 600 - 3000 km/měsíc 79% z analyzovaného období

Typické zacházení a opotřebení. Často se jedná o rovnoměrné používání a vyvážené opotřebení.

Větší opotřebení > 3000 km/měsíc 21% z analyzovaného období

Ježděno mnohem více než je klasická norma. Většinou to znamená, že díly musely fungovat více než je běžné, což může vést k jejich možné výměně.

Žádné využití 0% z analyzovaného období

Delší pauza v používání. Vozidla, která nebyla delší dobu v provozu, mohou vyžadovat dodatečné kontroly (baterie, brzdy, pneumatiky).

Záznamy tachometru

10/2020	25 km
06/2022	24 909 km
09/2022	35 658 km
06/2023	68 212 km
05/2024	100 380 km

Záznamy tachometru

08/2025 120 702 km

Řidičské návyky

10/2020 - 06/2022	Běžné opotřebení	1228 km/měsíc
06/2022 - 06/2023	Větší opotřebení	3558 km/měsíc
06/2023 - 08/2025	Běžné opotřebení	1988 km/měsíc

Kontrola právního stavu

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

- Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka

- ✓=

○=

Technická kontrola (STK)

✓

Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách
- ↺↻

Šrot

✓

Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Plán údržby

Podrobné informace o minulých a plánovaných servisních prohlídkách najdete v digitálním přehledu.

- i

Shrnutí

•

Poslední plánovaná údržba proběhla před 702 km – zjistěte, jaký servis byl potřeba

•

Další návštěva servisu by měla proběhnout za 14 298 km

Další servis v 135 000 km

- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 42 min

Čistič motorového oleje (Vyměnit)

+9 kontrol, které je potřeba provést

Poslední servis v 120 000 km

- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 42 min

Čistič motorového oleje (Vyměnit)

+9 kontrol, které byly provedeny
- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 54 min

Odtokové trubky posuvného střešního okna (Čistit)

+41 kontrol, které byly provedeny
- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 6 min

Kabinový filtr (je-li použit) (Vyměnit)
- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 24 min

Přístroje/varovné kontrolky (Kontrolovat/podat zprávu)
- Houkačka (Kontrolovat/podat zprávu)

Vnitřní svítidla (Kontrolovat/podat zprávu)

+14 kontrol, které byly provedeny
- 🕒

Doba potřebná pro údržbu 30 min

Olej převodovky s dvojitou spojkou (Vypustit/naplnit)

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Ohrožení přírodními katastrofami

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

i **Shrnutí**

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 435 162 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

SEAT Leon dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

433 825 Kč

Průměrná cena

435 162 Kč

Nejvyšší cena

436 572 Kč



Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.
Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

	Značka SEAT		Model Leon		Popis leon
	Typ karoserie Kombi		Modelový rok 2021		Objem hnacího ústrojí 2 l
	Výkon pohonné jednotky 110 kW (148 k / 150 PS)		Typ paliva Diesel		Typ převodovky Automatická
	Typ pohonu FWD		Počet dveří 5		Umístění volantu Volant vlevo
	Počet válců 4		Modelový trh EU		Počet sedadel 5

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

05Z WITHOUT SPECIAL SPECIFICATIONS

Žádné zvláštní specifikace

0AE FRONT STABILIZER

Včetně předního stabilizátoru

0B3 WHEELBASE

Specifikace rozvoru

0BA WITHOUT REAR STABILIZER

Zadní stabilizátor není součástí dodávky

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

✦ Palivový systém určený pro vznětový motor

0IJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

"DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --

✦ Rozlišení instalace pro komponenty převodovky "DQ381"

0N1 STANDARD REAR AXLE

✦ Standardní nastavení zadní nápravy

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦ Podlahové rohože nejsou k dispozici

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Konfigurace standardních klimatických zón

1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)

✦ Brzdový systém pro vozidla s jiným než elektrickým pohonem

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

1J2 SOUND DEADENING PACKAGE AND ADDITIONAL ENCLOSURES FOR SOME UNITS

✦ Balíček odhlučnění a přídatné kryty pro některé jednotky

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Včetně zadních kotoučových brzd

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Instalovaný systém variabilního posilovače řízení

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

✦ Hmotnostní tlumič pro volant

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Standardně dodržovaný výrobní postup

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦ Není nainstalován žádný alternativní systém pohonu

0NA WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

✦ Bez sady štítků

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Informační sada v německém jazyce

0YK WEIGHT RANGE 10 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Hmotnostní rozsah 10 pouze ovládání instalace

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

✦ Bez kanystru s aktivním uhlím a SCR

1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)

✦ Prostorově úsporné náhradní kolo pro dočasné použití, radiální pneumatika (5 děr)

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Základní zadní tlumení nárazů Verze 1

1M7 TRAILER HITCH PREPARATION

✦ Příprava na instalaci závěsu přívěsu

1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Šrouby kol s ochranou proti krádeži

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Sada nářadí a zvedák

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

❖ Příkladný přední kryt podvozku není součástí dodávky

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

❖ Konfigurace pohonu předních kol

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

❖ Standardní počáteční plnění paliva

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

❖ Bez instalovaného elektromotoru (hybrid)

2CN VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5FN

❖ Vozidlo je na základě svého typu a vlastností zařazeno do třídy 5FN.

2FT SPORTS MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC (LEATHER + WOOD)

❖ Sportovní multifunkční volant s funkcí tiptronic, vyrobený z kůže a dřeva

2JF PAINTED BUMPERS

❖ Lakované nárazníky

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

❖ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

31F FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

❖ Nosič přední registrační značky

3CA WITHOUT PARTITION

❖ Bez rozdělení

3GH VARIABLE CARGO AREA

❖ Nákladový prostor s variabilní konfigurací

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

❖ Manuální nastavení výšky předních sedadel

1T0 WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

❖ Bez lékárničky a výstražného trojúhelníku

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

❖ Zavedení dynamické kontroly trakce a uzávěrky diferenciálu

1ZK DISK BRAKES IN FRONT

❖ Přední kotoučové brzdy

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

❖ Žádné další dodací zařízení v ceně

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

❖ Bez přidaných systémů zamykání a startování

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

❖ Bez funkce Drive Select

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

❖ Etikety/nálepky v němčině, francouzštině a holandštině

2Z3 TYPE SIGN AND COMPANY LOGO

❖ Písmeno a logo společnosti

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

❖ Tříbodový bezpečnostní pás pro střední zadní sedadlo

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

❖ Střešní vložka není k dispozici

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

❖ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

3LH DOOR AND SIDE TRIM PANEL

❖ Interiér: Dveře a boční obložení

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT

FOLDING WITH CENTER ARMREST

- ✦✦ Nedělené zadní sedadlo s děleným sklopným opěradlem a středovou loketní opěrkou

3S1 BRIGHT ROOF RAILS

- ✦✦ Světlé střešní ližiny

3U2 SLIDING TRUNK COVER

- ✦✦ Posuvný kryt zavazadlového prostoru k dispozici

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

- ✦✦ Vnější zadní tříbodové bezpečnostní pásy se štítkem ECE

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

- ✦✦ Bez funkce větrání/masáže sedadla

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

- ✦✦ Úložné prostory na levé a pravé straně 1. řady sedadel

4K5 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITH FINGERPRINT

- ✦✦ Bezklíčové odemykání s otiskem prstu a centrálním zamykáním

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

- ✦✦ Vnitřní zpětné zrcátko, automatické stmívání

4P3 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4

- ✦✦ Modul zadního podlahového panelu typu 4

4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

- ✦✦ Kapsy na zavazadla na opěradle

3QC 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT

- ✦✦ Přední sedadla vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

- ✦✦ Zadní opěrky hlavy - tři v ceně

3W0 WITHOUT ADDITIONAL NOISE SUPPRESSION

MEASURES FOR PASSENGER COMPARTMENT

- ✦✦ Bez dodatečných opatření k potlačení hluku v prostoru pro cestující

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY

CONTROLLED

- ✦✦ Samostatně ovládané vyhřívání předních sedadel

4E6 SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT OPENER

- ✦✦ Senzorem řízené otevírání zavazadlového prostoru

4GW HEAT INSULATING WINDSHIELD

- ✦✦ Čelní sklo, které poskytuje tepelnou izolaci

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

- ✦✦ Tmavě tónovaná tepelně izolační boční okna

4N0 STANDARD DASHBOARD

- ✦✦ Standardní konfigurace přístrojové desky

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION ANDCIRCUIT BREAKER

- ✦✦ Elektricky ovládaná okna s komfortním ovládáním a jističem

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

- ✦✦ Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce

4ZB BRIGHT MOLDINGS

✦ Světlé lišty

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nebyla použita žádná zvláštní opatření na těle

5J1 REAR SPOILER

✦ Instalovaný zadní spoiler

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Převážná ochranná fólie s dodatečnými opatřeními

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

✦ Osvětlené sluneční clony se zrcátkem a štítkem airbagu

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Bez hasicího přístroje

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Instalovaná přední středová loketní opěrka

6F1 EMBLEMS

✦ Emblémy

6I1 LANE KEEPING SYSTEM

✦ Povolená funkce systému udržování v jízdním pruhu

6Q0 WITHOUT GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Není součástí dodávky hlavice/rukojeť řadicí páky

5A5 LUGGAGE COMPARTMENT LINING, WITH STORAGE COMPARTMENTS

✦ Podšívka zavazadlového prostoru s úložnými prostory

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

✦ Loketní opěrky pro přední sedadla

5JB AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF WITH HEAD BOLSTER ON PARTITION

✦ Sanitární sedadlo s podhlavíkem na přepážce

5N4 FOLDING GRAB HANDLES, MULTI-PIECE

✦ Vícedílná skládací madla

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Včetně předních opěrek hlavy

6C2 SIDE AIRBAG IN FRONT WITH CURTAIN AIRBAG AND INTERACTION AIRBAG IN FRONT

✦ Ve vozidle jsou instalovány přední boční airbagy, záclonové airbagy a interakční airbagy.

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

✦ Bez přídatných bočních krytů karoserie (ochrana před kameny)

6FH EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED

✦ Lakování krytů vnějších zpětných zrcátek

6NL UNSPLIT MOLDED HEADLINER

✦ Nedělený tvarovaný podhled

6YD EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING/ POWER-ADJUSTABLE, HEATED, WITH FRONT PASSENGER EXTERIOR MIRROR LOWERING F.

✦ Vnější zpětná zrcátka jsou elektricky sklopná, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a zrcátko spolujezdce má funkci spouštění.

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦ Nabíjecí kabel režimu 3 není součástí balení

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Elektronický imobilizér motoru v ceně

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Instalovaný elektrický pomocný ohřívač vzduchu

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Systém přímého sledování tlaku v pneumatikách

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦ Ručně nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Není nainstalován rozšířený bezpečnostní systém

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦ Rádio Gamma s nainstalovaným odnímatelným ovládacím panelem

8G1 HIGH-BEAM CONTROL

✦ Včetně řídicího systému dálkových světel

8IY LED HEADLAMPS WITH LENS

✦ LED světlomety s dodávaným objektivem

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Systém stěračů a ostřikovačů zadního okna s přerušovaným ovládáním

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Automatické nastavení rozsahu světlometů Dynamic (samočinné nastavení za jízdy)

77G DATA STORAGE DEVICE FOR EU, INTEGRATED

✦ Integrované zařízení pro ukládání dat podle požadavků EU

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦ 12voltová zásuvka v zavazadlovém prostoru

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Žádná příprava na systém sledování vozidel

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Systém Start/Stop s rekuperačním brzděním

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Instalovaný navigační systém

7X5 PARK ASSIST

✦ Parkovací asistent pomáhá při parkování

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Druhá baterie není k dispozici

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ Instalovaný alternátor 140 A

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦ Výstražná kontrolka ruční brzdy/nízké hladiny brzdové kapaliny

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Ovládání stěračů čelního skla se světelným/dešťovým senzorem

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦ Dvě čtecí lampičky vpředu, dvě vzadu

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti

8WB FRONT FOG LAMPS

✦ Přední mlhová světla

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦ Diverzitní anténa pouze pro příjem v pásmu FM

9IJ COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING

✦ Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým nabíjením

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nemí instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

9T0 WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES

✦ Žádné vyhřívané trysky ostřikovačů

9WY MIRROR LINK AND WIRELESS "APP" AND RSE (PREPARATION)

✦ Propojení zrcátka a bezdrátová aplikace s přípravou zábavního systému pro zadní sedadla

A8T EXECUTIVE EQUIPMENT

✦ Vybavení Executive pro luxusní zážitek.

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Schválení typu pro Německo

8TB REAR FOG LAMP

✦ Zadní mlhové světlo

8X6 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM, WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Nemí nainstalován systém ostřikovačů světlometů, chybí také ukazatel stavu kapaliny v ostřikovačích.

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nemí nakonfigurován pro horké klimatické podmínky

9I5 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE (AUTOMATIC)

✦ Samostatná světla pro denní svícení s automatickou aktivací světlometů a funkcí návratu domů

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Balíček pro nekuřáky

9P4 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

✦ Elektrický kontaktní připomínač nezapnutých bezpečnostních pásů s vizuálním a akustickým upozorněním

9VG SOUND SYSTEM WITH SUBWOOFER "BRANDED" DESIGN 2

✦ Ozvučení se subwooferem, značkový design 2

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Standardní provozní napětí 12 V

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Navrženo pro jízdu na pravé straně vozovky

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Sada dílů bez stavebních předpisů pro danou zemi

C04 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Povolení k provozu pro změny

DN4 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI

COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F

TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

✦ Čtyřválcový turbodieselový motor 2,0 l o výkonu 110 KW (4V) s technologií Common Rail

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Není zahrnuta žádná následná záruka

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Nainstalovaný výstražný systém pro řidiče

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Bez přívodu pro vozidlo

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Žádná přizpůsobená instalace

G04 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Systém tlumení nárazů vpředu

GB1 BOOSTER TYPE 1

✦ Instalovaný posilovač typu 1

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vozidlo neobsahuje speciální modernizační opatření

H7D TIRES 225/40 R18 92Y XL

✦ Velikost pneumatik 225/40 R18 92Y XL

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Baterie - 420 A (70 Ah)

CC1 ALLOY WHEELS 7.5J X 18

✦ Kola z lehkých slitin o velikosti 7,5J x 18

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Standardní vydání, žádná speciální verze

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Online servis s kódováním stropní řídicí jednotky a hlavní jednotky, imobilizér motoru není integrován

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Povolný regionální rádiový kód "ECE"

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Nabíjecí kabel není součástí balení

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Řízení sériové výroby

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Základní varianta vybavení

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Instalovaná sedmistupňová automatická převodovka

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Standardní elektronický zvukový systém motoru

GW0 WITHOUT CAR2X

✦ Vůz není vybaven komunikačním systémem Car2X

IT0 WITHOUT AUDI CONNECT PACKAGE 1

✦ Bez balíčku Audi Connect 1

K8D WAGON/AVANT

✦ Kombi/přední Typ karoserie

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

System zadní kamery (typ 2) Vybaveno

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Používá chladivo R1234YF pro chlazení

L08 SUSPENSION RANGE 08 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Rozsah zavěšení 08 kontrola instalace

N0P SEAT TRIM COVERS IN WOVEN FABRIC

Potahy sedadel z tkané látky

Q1A STANDARD SEATS IN FRONT

Standardní přední sedadla

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

Prodloužení servisního intervalu povoleno

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 roky

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

Instalovaná multifunkční kamera

QQ9 INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 2

Interiérové ambientní osvětlení pro vytvoření příjemné atmosféry.

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

Povolený příjem digitálního rádia

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Sdružený přístroj s rychloměrem Km/h

UG0 WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST

Bez asistenta rozjezdu do kopce, kontroly sjíždění z kopce a asistenta komfortní jízdy.

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

3-zónová klimatizace Climatronic s ovládáním klimatizace vzadu

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

Bez head-up displeje

L0L LEFT-HAND DRIVE

Konfigurace levostranného pohonu

NZ4 PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

Soukromý systém tísňového volání

Q9B DECORATIVE INSERTS FOR CONSOLE

Ozdobné vložky pro konzolu

QH1 VOICE CONTROL

Včetně systému hlasového ovládání

QJ1 CHROME PACKAGE

Balíček Chrome

QN3 DRAWERS UNDER FRONT SEATS

Zásuvky pod předními sedadly

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Dynamické zobrazení dopravních značek

T6M 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.C

Čtyřválcový vznětový motor 2,0 l, model 05L.C

U9C 2 X USB TYPE C

K dispozici jsou 2 porty USB typu C

UH2 PARKING BRAKE

Parkovací brzdový systém

UK3 MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

✦✦ Mechanické uvolnění zadních sedadel

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦✦ Standardní pedálový klastr

VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)

✦✦ Osvětlené stírací desky v otvorech dveří

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦✦ Pneumatiky bez uvedení značky

VH0 STANDARD ELECTRIC

✦✦ Standardní elektrický systém

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦✦ Podskupina možností vybavení přizpůsobená pro Německo



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.

☒ Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.

☐ Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech

☐ Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **120 702 km**. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly

☐ Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony

☐ Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí

☐ Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem