

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7541969839
Datum aktivace kuponu:	23. 01. 2026 09:29:28
Platnost do:	22. 02. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WAUANAF48HN038075

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI

Model
A4

Výkon
185 kW

Objem
1984 ccm

Datum výroby
15. 09. 2016

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	09/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 15. 09. 2016 Stáří vozidla: 9 let 4 měsíce Barva vozidla: Moonlight Blue Metallic – kód W1 Vyrobeno pro trh: Spojené státy Strana řízení: levostranné			
2021	11/2021	96 500 km	 Spojené st...	 Poškození
2022	05/2022	89 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2022	89 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
2024	01/2024	96 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před schvál. tech. způsob. vozidla Datum kontroly: 05. 01. 2024 Číslo protokolu: CZ-3647-24-01-0116			
	01/2024	96 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 05. 01. 2024 Číslo protokolu: CZ-460321-24-01-0066			
	02/2024	96 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před schválením vozidla – opakovaná Datum kontroly: 12. 02. 2024 Číslo protokolu: CZ-3647-24-02-0324			
	04/2024	97 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2024	97 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	11/2021
Země	USA
Odhad nákladů na opravu	Není k dispozici
Klasifikace škody	Ekonomická totální škoda *
Evidovaná místa poškození	Podvozek
Stav tachometru	96 500 km
Zdroj dat	Aukce



*) Definice Ekonomické totální škody se může lišit v různých státech i pojišťovnách. I když je škoda takto vyhodnocena, nemusí to nutně znamenat, že vozidlo bylo nepojízdné nebo neopravitelné. Představuje totiž takovou škodu na vozidle, jejíž oprava je dle podmínek pojišťovny neekonomická (tzn. že částka za opravu vozidla se blíží nebo je vyšší než hodnota vozidla v době škody). V každém případě doporučujeme podrobnou kontrolu vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 23. 01. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 23. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Audi
Název modelu	A4 B9
Označení modelu	A4 Sedan qu. 2.0 R4185 A7
Modelový rok	2017
Datum výroby	15.09.2016
Datum prodeje	14.03.2017
Kód barvy	W1
Barva	Moonlight Blue Metallic
Kód barvy střechy	W1

Barva střechy	Moonlight Blue Metallic
Kód převodovky	SKE
Kód motoru	CYMC
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	185
Počet válců	4
Země	Prodejní program USA
Iso název země	Spojené státy
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8W25NY

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Aerodynamické doplňky	Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu
Agregát	4-vál.zážehový motor 2,0L Agregát: 06L.E
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Angebotsstruktur	Struktura nabídky "Good"
Asistent přední	"Pre sense city" bez "pre care"
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (75Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezp. osvědčení pro USA-federaci
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 01
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	Bez dálkové regulace polohy světlometu
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení - dřevo z kořenu ořechu (leštěný povrch)
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh motoru	Zážehový motor

Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druh nárazníku	Zesílený nárazník
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (malý Severní Amerika)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN a 2x USB
Exhalační předpis	Exhalační předpis LEV 3/TIER 3
Generátory	Alternátor 100–150 A
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Váhová třída "8" pro přední nápravu
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "9" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	"drive select"
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 2
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla (10000 mil)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Zvýšená kapacita baterie
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Klimatické oblasti	Chladné a tropické klimatické oblasti (US)
Kola	Disk z lehké slitiny 8J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách
Kontrolní asistent	Bez kontrolního asistenta
Kožený okruh	Bez koženého potahu
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Kvalita paliva	Kvalita paliva 98 ROZ
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz (Severní Amerika)
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Motory	4–vál. zážehový motor 2,0 L/185 KW Turbo FSI, homogenní Agregát: TW6

Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Bez přídatného nápisu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – kovové
Navigační přístroj	Příprava pro navigační systém
Nezávislé topení	Bez přídatného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (provedení 1)
Odkládací paket	Odkládací paket 1
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců – standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochrana kapoty s dodatečnými transportními opatřeními
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti větru	Bez ochrany proti větru (u kabrioletu)
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla bez zvláštních opatření–řízení náběhů faceliftů/nových vozů
Osobní vyzvednutí–zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídatným osvětlením (vnitřní osvět.)
Otevírání vrat	Zařízení pro otevírání vrat
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, vyhřívána
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Označení typu	Označení typu na zádi resp. s nápisem Quattro
Paket pro připojení 1	Bez "Audi Connect" Paket 1
Paket pro připojení 2	Bez "Audi Connect" Paketu 2
Paket pro připojení 3	Bez "Audi Connect" Paketu 3
Paket pro připojení 4	Bez "Audi Connect" Paketu 4
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Benzínový palivový systém – přímý vstřík FSI
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Celoroční pneu 245/40 R18 97H xl
Podpěra přední/zadní kapoty	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – kůže/koženka
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod AMERICKÁ ANGLIČTINA

Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka pro 4x4
Převodovka zadní nápravy	Pohon zadní nápravy – platforma
Přídavná nádrž SCR	Bez společné nádrže pro SCR
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky odpovídající kanadským požadavkům a systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v MPH — USA —
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio High Scale (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " NAR " pro rádio
Reproduktory	Reproduktory (aktivní)
Rezervní kolo	Rezervní ocelový disk se stejným jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozu –8W0/8WA–
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic)
Řazení převodu	Tiptronic
Řízení	Servořízení
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Skupiny zemí	Země skupina A
Sluneční clony	Sluneční clona na straně řidiče a spolujezce, výsuvná
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko–francouzsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	El. skleněné posuvné střešní okno, se sluneční ochranou/žaluziemi
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle–Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtahování
Šijový ventilátor	Bez šijového ventilátoru
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení, standard
Topení a klimatizace	Klima plus
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 2
Třída kvality	Sériová kvalita

TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Stupňovitá záď
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem (USA)
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Karosářské opatření pro zvýšené bezpečnostní opatření
Úroveň výbavy	Zvýšená US výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varianty	Varianta základní výbava
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	S vložkou pro tankování bezolovnatého benzínu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, rovinné
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (USA), rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné s kompasem
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi – a.s.
Zadní clona	Zadní clona
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo vcelku, opěradlo rozdělené sklopné (trojdílné) se středovou opěrou ruky
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky (Severní Amerika)
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Zvláštní požadavky – USA 2 Spolkové státy s CARB-požadavku
Zvláštní opatření	Provedení osobní vozy
Ostatní	Equipment options subset for USA
Ostatní	No German text in language code de_vw
Ostatní	Space- and weight-saving spare wheel, 16-inch

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	23. 08. 2021	Více info
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info
karoserie / zranění	25. 05. 2018	Více info
motor / požár	02. 06. 2017	Více info
airbag / zranění	24. 03. 2017	Více info
sedadla / zranění	16. 12. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Moonlight Blue Metallic – kód W1

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 01. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5










Foto

Datum pořízení inzerátu

03. 05. 2022

Inzerovaný nájezd

89 000 km





Záznam 2/5







Foto


Datum pořízení inzerátu

27. 05. 2022

Inzerovaný nájezd

89 000 km





Záznam 3/5






Foto




Datum pořízení inzerátu

01. 06. 2022

Inzerovaný nájezd

89 000 km





Záznam 4/5

Foto



Datum pořízení inzerátu

02. 04. 2024

Inzerovaný nájezd

97 000 km





Záznam 5/5


Foto


Datum pořízení inzerátu

06. 05. 2024

Inzerovaný nájezd

97 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.