

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4652169949
Datum aktivace kuponu:	11. 02. 2026 12:18:38
Platnost do:	13. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

YV1LCK2TCL1615876

Tovární značka
VOLVO**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1969 ccm**Model**
XC90**Palivo**
nafta**Datum výroby**
25. 03. 2020**Typ karoserie**
terénní**Výkon**
173 kW**Datum 1. registrace**
19. 05. 2020**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	03/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 25. 03. 2020			
	Stáří vozidla: 5 let 10 měsíců			
	Barva vozidla: ONYX BLACK – kód 71700			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2020	5 km		Servisní záznam
	05/2020		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 19. 05. 2020			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19. 05. 2020			
2021	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	05/2020		Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2020		Česko	Poškození
2022	10/2020	15 500 km		Servisní záznam
	04/2021	30 500 km		Servisní záznam
2022	04/2022	59 500 km		Servisní záznam
2023	01/2023	84 500 km		Servisní záznam
	03/2023	90 000 km	Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 13. 03. 2023			
	Číslo protokolu: CZ-3609-23-03-1006			
	03/2023	90 000 km		Servisní záznam
2024	07/2023	100 500 km		Servisní záznam
	02/2024	117 500 km		Servisní záznam
	02/2024		Česko	Poškození
	03/2024			Servisní záznam

05/2024

124 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3609-24-05-1753

05/2024

124 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

17. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-460214-24-05-1177

2025

01/2025

141 500 km

Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2.

Datum	10/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	24 598 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2.

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	58 218 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Materiál	NÁRAZNÍK DÍL VRCH. A ČÁST SPOD. (ZÁKLADOVÁN),SPOILER NÁRAZNÍK ZA. (STŘÍBRNÁ),LIŠTA OZD. NÁRAZNÍK ZA. STŘ.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	04/2020
Stav tachometru:	5 km
Materiál (výčet)	Spotřební materiál
	Olej motorový
	Kapalina do ostřik.
Práce (výčet)	Kalibrace kompasu vozidla
	Aktualizace mapových podkladů
	Stažení softwaru do vozu
	Připojení diag. přístroje VIDA – vyčtení a reset chyb. kódů
	Předprodejní servis
	Stažení aplikací při předprodejním servisu
	Předprodejní servis – mytí
	Přípevnění podložek pod RZ
	PDS upgrade

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	10/2020
Stav tachometru:	15 500 km
Materiál (výčet)	Spotřební materiál

Práce (výčet)

Primer

Doraz čel.skla

Sklo čelní-XC90

Lepení skel-sada

Čelní sklo – výměna

Kalibrace kompasu vozidla

Kalibrace radaru a kamery – během jízdy

Mytí vozu STANDARD v ceně 599,-Kč ZDARMA

Číslo záznamu 3 / 10

Datum

04/2021

Stav tachometru:

30 500 km

Materiál (výčet)

olej motorový

filtr pylový

chladicí kapalina

podložka olej. zátky

kapalina ostřikovače

filtr olejový

Práce (výčet)

servisní prohlídka Volvo – malá

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 10

Datum

04/2022

Stav tachometru:

59 500 km

Materiál (výčet)

olej motorový

vzduchový filtr

filtr pylový

podložka olej. zátky

kapalina ostřikovače

brzdová kapalina

filtr olejový

stěrače

čistič paliva

olej převodový

Práce (výčet)

Připojení diag. přístroje VIDA – vyčtení + reset chyb.kódů

Kontrola brzd

Original Service – servis výměny oleje

výměna pylového filtru

výměna palivového filtru

výměna vzduchového filtru

kontrola karoserie a provozních kapalin

kontrola hnacího ústrojí

Service 2.0, nahrání softwaru

výměna brzd. kapaliny

zkušební jízda

výměna oleje v automatické převodovce

dotankování AD BLUE

D+M čalounění

výměna předních stírátek

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 10

Datum 01/2023

Stav tachometru: 84 500 km

Materiál (výčet) olej motorový

filtr olejový

Práce (výčet) Original Service – servis výměny oleje

Service 2.0 – nahrání softwaru

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 10

Datum 03/2023

Stav tachometru: 90 000 km

Materiál (výčet) olej motorový

filtr pylový

chladicí kapalina

podložka olej. zátky

kapalina ostřikovače

filtr olejový

souprava brzdových desek

Práce (výčet) Připojení diag. přístroje VIDA – vyčtení + reset chyb.kódů

Kontrola brzd

Original Service – servis výměny oleje

výměna pylového filtru

kontrola hnacího ústrojí

Service 2.0 – nahrání softwaru

zkušební jízda

kontrola karoserie a provozních kapalin

výměna zadních brzdových destiček

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	07/2023
Stav tachometru:	100 500 km
Materiál (výčet)	kotouč brzdový P souprava brzd. desek přední
Práce (výčet)	výměna přední brzdových kotoučů a destiček Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	02/2024
Stav tachometru:	117 500 km
Materiál (výčet)	olej motorový vzduchový filtr filtr pylový chladicí kapalina podložka olej. zátky kapalina ostřikovače brzdová kapalina filtr olejový filtr palivový hadice
Práce (výčet)	Připojení diag. přístroje VIDA – vyčtení + reset chyb.kódů Kontrola brzd Original Service – servis výměny oleje výměna pylového filtru výměna palivového filtru výměna vzduchového filtru kontrola karoserie a provozních kapalin kontrola hnacího ústrojí Service 2.0, nahrání softwaru zkušební jízda výměna hadice ohřevu AdBlue Drobný jednicový materiál kontrola kvality brzd. kapaliny

Číslo záznamu 9 / 10

Datum	03/2024
Materiál (výčet)	ochranný plech
	ozdobná lišta
Práce (výčet)	potah
	Z-NÁRAZNÍK VYMĚNIT (VYMONT)
	Z-NÁRAZNÍK V-Z
	ZDRUŽ-PŘ.LAKOVÁNÍ PLAST
	MÍCHÁNÍ BARBY
	NÁSTŘIK VZORKU
	PRÍPRAVA PLAST-OPRAVA MASKOVÁNÍ
	VÝROBCE
	Z-NÁRAZNÍK KPL LAK NOVÉHO DÍLU K1N
	OCHR PROTI PODJETÍ Z LAK NOVÉHO DÍLU K1R
	SNÍM VNĚ ZL PARK-LOK LAK POVRCHU PLASTU.
	SNÍM VNI ZL PARK-LOK LAK POVRCHU PLASTU.
	MATERIÁL-KONSTANTA LAKOVÁNÍ PLASTŮ
	MAT-KONSTANTA-MÍCHÁNÍ BARVY
	MAT-KONSTANTA PLAST-OPRAVA MASKOVÁNÍ
	LAK NOVÉHO DÍLU - PLAST K1R
	LAK NOVÉHO DÍLU - PLAST K1N
	LAK POVRCHU-PLAST
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 10

Datum	01/2025
Stav tachometru:	141 500 km
Materiál (výčet)	olej motorový
	filtr pylový
	podložka olej. zátky
	kapalina ostříkovače
	filtr olejový
Práce (výčet)	vodič
	Připojení diag. přístroje VIDA - vyčtení + reset chyb.kódů
	Kontrola brzd
	Original Service - servis výměny oleje
	výměna pylového filtru
	kontrola hnacího ústrojí
	Service 2.0 - nahrání softwaru
	kontrola karoserie a provozních kapalin
	zkušební jízda

výměna hadice

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 11. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země

Ke dni: 11. 02. 2026

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

11. 02. 2026

AGRO LEASING

NE

Ayvens (dříve ALD)

NE

BMW_FS

NE

CASH Partners s.r.o.

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

Home Credit SK

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasing České Spořitelny

NE

Mercedes-Benz

NE

MONETA Auto

NE

MONETA Leasing

NE

Oberbank Leasing

NE

Raiffeisen Leasing

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

VEXCAR

NE

VWFS

NE

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLVO XC90(256-K213-0C1-19) B5 AWD Drive-E 2.0L Inscription Auto
Motor	1 969 ccm; 2,00 L; 173 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Hlavové airbagy ve všech třech řadách
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Isofix příprava
- Kolenní airbag na straně řidiče
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 7
- Program stabilizace přívěsu
- Protiprokluzový systém ETC
- Rekuperace brzdové energie motor
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
- Systém Roll stability control
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdi při nízké rychlosti, 4, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha
- Upozornění na příčný provoz vpředu radar
- Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, 5,057:1 první převodový stupeň (poměr), 3,070:1 druhý převodový stupeň (poměr), 2,050:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,520:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,262:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,992:1 zpětný převodový stupeň (poměr), AWF8G55 AWD, typ - automatická s manuálním režimem, 0,792 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a 0,661
- Automatické zavírání dveří

Autonomní řízení úplné a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: mobilní telefon

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický motor 1, 13,6, 10,0 a 50

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 71

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay a Android Auto

Jiný typ paliva: biodiesel

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 12,3, Přístrojový panel 1 a 31,2, multifunkční displej 9,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 22,9

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, automatické nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 9,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 22,9

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 10

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování dvojité lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, listové pero

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu, navigace a klimatizace

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 36, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: mild

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Wifi síť

Zábavný displej vpředu, 9,0, dotyková obrazovka a 22,9

Zdroj elektrického proudu: lithium ion baterie a 48

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Pneumatiky: 275 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 110, konvenční typ, průměr: 20

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 20 " průměr, 9,0 " šířka, 50,8 a 22,9

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné hands-free

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, dřevo a hliník na středové konzoli, dřevo a hliník na dveřích, dřevo a hliník na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – premiová kůže a doplňkový materiál – premiová kůže

Roletky na oknech: boční okna – manuální ovládání

Sít za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 7, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická, naklápění sedáku – paměť, nastavení stehenní opory – elektrické

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ – 40:20:40, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápění sedák žádný, sedadlo sklopné do roviny, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Bezpečnost

Dětský podsedák integrovaný v prostředním sedadle (2. řada)

Elektricky sklopné hlavové opěrky vnějších sedadel 2. řady

IntelliSafe Surround

Funkčnost

230 V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu

Přední a zadní parkovací asistent

Systém vzduchového odpružení pro všechna 4 kola+ aktivní podvozek (Four-C)

Vysokotlaké ostřikovače světlometů

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekorativní dřevěné obložení interiéru Linear Walnut

Vyhřívání volant

Sedadla/potahy sedadel

Masážní funkce pro opěradla předních sedadel

Vyhřívání zadní sedadla

Exteriér

Černé polstrování stropu

Kompletní LED světlometry s ABL, AHB2 + LED DRL

Přední LED mlhová světla (s bočním přisvětlením pro zatáčení pouze součástí Lighting Paketu)

Kola/Pneumatiky

21“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitého paprsků Diamond Cut

Rezervy

Náhradní dojezdové kolo 125/80 R18 vč. heveru

Komfort

Kamery parkovacího asistenta s výhledem 360 ° do okolí

Nezávislé topení s časovým spínačem

Tónovaná zadní okna

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HMI Sensus Connect – Premium audiosystém Harman/Kardon

Rádío pro příjem digitálního vysílání DAB

Zabezpečení vozu

Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	11. 07. 2025	Více info
EV/Hybrid / požár	11. 04. 2025	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	23. 12. 2023	Více info
havárie / řízení	15. 01. 2023	Více info
brzdy / havárie	02. 10. 2021	Více info
motor / palivo	18. 06. 2021	Více info
sedadla / zranění	15. 05. 2021	Více info
airbag / bezpečnostní pásy	25. 01. 2021	Více info
brzdy / havárie	17. 04. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	ONYX BLACK – kód 71700
Barva při první registraci v CZ	Černá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 02. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	19.05.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	19.05.2020
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	XC90
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO
Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D420T2
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	173
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1969
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ

Maximální rychlost (km/h)	220
Maximální hmotnost povolena (kg)	2670
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2670

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/2
Délka celková (mm)	4953
Šířka celková (mm)	1958
Výška celková (mm)	1745
Rozvor (mm)	2984
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1320/1320
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1390/1390
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2700/2700
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5370/5370
Ráfky náprava 1	9JX21X38.5 C1/C
Pneumatiky náprava 1	275/40R21 107Y
Ráfky náprava 2	9JX21X38.5 C1/C
Pneumatiky náprava 2	275/40R21 107Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	7,1/5,3/5,3

Další záznamy

#V.9: EURO 6 DG | | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #20–21:8JX18X42.5 C1/C; 235/60R18 101V | 8JX19X42.5 C1/C; 235/55R19 101V | 9JX20X38.5 C1/C; 275/45R20 101V | 9JX21X38.5 C1/C; 275/40R21 101V | 9JX22X38.5 C1/C; 275/35R22 101V | | VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001 SB.

Emise CO2 (g/km)	156
------------------	-----

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.