

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8075941027
Datum aktivace kuponu:	10. 03. 2026 15:04:41
Platnost do:	09. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBEB6NH8H4531467

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
RAPID**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
81 kW**Objem**
1197 ccm**Datum výroby**
17. 01. 2017**Datum 1. registrace**
01. 02. 2017 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	01/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		17. 01. 2017	
	Stáří vozidla:		9 let 1 měsíc	
	Barva vozidla:		Vnější barva	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	02/2017		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		01. 02. 2017	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		01. 02. 2017	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ	
	02/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2017	1 400 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2017	4 400 km	 Česko	Zabezpečení vozidla
2018	05/2018	15 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2019	01/2019	23 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2019		 Česko	Poškození
	04/2019	25 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2019	25 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2020	01/2020	33 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	02/2021	39 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		08. 02. 2021	
	Číslo protokolu:		CZ-3626-21-02-0191	

02/2021

39 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-460114-21-02-0125

2023

02/2023

49 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3626-23-02-0259

02/2023

49 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-460114-23-02-0165

2025

02/2025

69 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3626-25-02-0229

02/2025

69 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-460114-25-02-0161

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).

- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	04/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	94 044 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 10. 03. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 10. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Rapid Spaceback
Označení modelu	rapid
Datum výroby	17.01.2017
Barva	Vnější barva
Barva střechy	Vnější barva
Vybavení	Vybavení
Kód převodovky	PRQ
Kód motoru	CJZD
Objem ccm	1197
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	81
Počet válců	4
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	6S
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NH13J5

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,2L Agregát: 04E.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Akční provedení	Akční provedení
Antény	Diversitní anténa ve skle
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City – ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický stabilizační program ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 16
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení pro speciální edice
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Deštník
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly se zvláštní povrchovou úpravou
Dodatečné karosářské obložení boční	Přídavné boční kryty karosérie proti odlétajícímu kamení (provedení 2)
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů ve střední konzoli
Dveře	4-dvéřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN, USB-iPod rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání
Generátory	Alternátor 110A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Dvojité světlomety–xenonová, pravostranný provoz s integrovaným přídavným světlometem
Hlavové opěrky	Opěrky hlavy na předních sedadlech
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 38
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou

Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kategorisierung Reifen	Kategorie 2
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 16
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt motoru	S krytem motoru
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla dveří	Madla dveří–pochromovaná (hladká)
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátka vlevo	Make-up zrcátka vlevo
Make-up zrcátka vpravo	Make-up zrcátka vpravo (provedení 2)
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový světlomet
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 5
Motory	4–vál. zážehový motor 1,2 L/ 81 KW TSI Agregát: TP1/T7I
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis "R"
Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu (zesílený)
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje

Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	S přídatnou spodní ochranou pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru řidiče	Vnitřní světlo
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 1
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ozdobné lišty	Standardní lišty
Palivová nádrž – zpracování	Palivová nádrž se zvláštní úpravou materiálu (fluor.)
Palivový systém	Benzínový palivový systém – přímý vstřik FSI
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 3
Pneumatiky	Pneumatiky 215/45 R16 86H
Pomoc při rozjezdu	Bez pomoci usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, oboustranný (guma/látka)
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provedení vozu	Sériové vozidlo
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Zabezpečovací systém pro zavazadla
Přední sedadla	Sport-komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka

Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Standardní ofukovače
Rádía	MIB Entry Plus (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	4 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -605-
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – sklo tmavě zabarvené
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-ČESKÁ REPUBLIKA
Specifické symboly značek	Značka ŠKODA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení s funkcí "comming home" a asistenčním světlem
Sprej na opravu pneumatik	Bez spreje na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní madla	Sklopná stropní madla
Střešní okno	Prosklená střecha
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Přídavné karosářské opatření

Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Vzduchový filtr	Normální filtr vzduchu
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zad' s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava "standard"
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Zadní spojler – verze 2
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, při nehodě elektricky napínaný, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zapalovač cigaret	Bez zapalovače cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsa na zadní straně sedačky
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Ostatní	"KESSY" – bezklíčové odemykání, zamykání startování bez SAFE systému, 2 sklopné klíče
Ostatní	Handsfree microphone and radio button installed in the vehicle for taxi or private taxi
Ostatní	Loketní opěra vzadu
Ostatní	Monte Carlo
Ostatní	Monte Carlo PLUS
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (nepřehodnotné), zvedák vozu, klíč na kola

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
karoserie / zranění	09. 02. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	07/2017

Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A71SC55
Barva vozidla:	šedá

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	01.02.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	01.02.2017
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	RAPID
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CJZ
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	5600
Zdvihový objem (ccm)	1197
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	198
Maximální hmotnost povolená (kg)	1640
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1640

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4319

Šířka celková (mm)	1706
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2 590
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	590/590
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2740/2740
Ráfky náprava 1	6JX15 ET38
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET38
Pneumatiky náprava 2	185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	6,2/4,2/4,2
Další záznamy	Rozchod: 1441+1478, [Alternativní provedení vozidla:, #19: TRÍDA A50-X], CO2: 142/94/111 g/km, ROZCHOD: 1 441/1 478, #D.2: NH, ABCJZD, NFM6FM62U009STM762SK, #V.9b: 136/2014W, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2: 29 kg, #ROZCHOD: Náprava 2: max.1500 mm, Náprava 1: max.1463 mm, #20-21: 215/40 R17 87V 7Jx17 ET46, 215/45 R16 86H 7Jx16 ET46, 185/60 R15 88H M S 6Jx15 ET38, #12: max 4446, #14: max 1477, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2590
Emise CO2 (g/km)	111

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.