

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5391494537
Datum aktivace kuponu:	25. 03. 2026 10:20:17
Platnost do:	24. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

W1N2476151W038011



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1950 ccm**Model**
GLB**Palivo**
nafta**Datum výroby**
2020**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
140 kW**Datum 1. registrace**
14. 07. 2020**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 2020			
	Barva vozidla: Night black – standard finish – kód 696			
	Vyrobeno pro trh: Dánsko			
	Strana řízení: levostranné			
	07/2020			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 14. 07. 2020			
	12/2020	22 000 km		Záznam tachometru
2021	09/2021	49 500 km		Záznam tachometru
2022	04/2022	77 000 km		Záznam tachometru
	10/2022	101 500 km		Záznam tachometru
2023	03/2023	124 500 km		Záznam tachometru
	09/2023	152 500 km		Záznam tachometru
2024	04/2024	175 500 km		Záznam tachometru
	10/2024	72 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 30. 10. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-3643-24-10-0614			
	10/2024	188 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 30. 10. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-560616-24-10-0430			

10/2024	Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 31. 10. 2024 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 14. 07. 2020 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ		
10/2024	Česko	Vystavení technického průkazu
2026	02/2026	Česko Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	02/2026
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	14 000 – 15 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Levá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 25. 03. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 25. 03. 2026
Česko	ANO – ČSOB Leasing, a.s.

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	ANO
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	GLB 220 d 4MATIC
Datum odeslání	12.03.2020
Směrnice EU	e1*2007/46*1909*06
Kód barvy	696
Barva	Night black – standard finish
Kód Čalounění	651
Čalounění	Fabric/ imitation leather/ microfiber – Black/ anthracite
Kód motoru	A654
Objem(l)	2,00
Palivo	DIESEL
Výrobní závod	P4831
Číslo dílu – motor	A6540100209
Číslo dílu – převodovka	2473703000
Sériové číslo motoru	65492080615318
Sériové číslo převodovky	72411120113647
Země	Dánsko
Iso název země	Dánsko
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Aktivní asistent změny jízdního pruhu
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Aktivní stavitelné tlumení "Normally Open"
Ostatní	AMG Line
Ostatní	Amg multi-spoke wheels 20" "all-round"
Ostatní	AMG-Styling – přední spoiler, boční lemy
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	Asistent výstrahy při vystupování
Ostatní	Automatic high beam control plus (ihc+)
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická klimatizace THERMOTRONIC
Ostatní	Automatická regulace rychlosti
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny

Ostatní	Bezdrátové nabíjení telefonu vpředu
Ostatní	Bluetec scr diesel exhaust gas cleaning, generation 3
Ostatní	Centrální displej, velikost M
Ostatní	Connect 20 MID (NTG6)
Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde
Ostatní	Control code for sales
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	Dánsko
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Ostatní	DISPLACEMENT 2.0 LITER
Ostatní	DISTRONIC plus transverse support (dtr+q)
Ostatní	Driving package
Ostatní	Dvojitý držák nápojů
Ostatní	Dvouspojková převodovka automatická 8stupňová
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Euro 6 technology coc document – without motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	EUROPE
Ostatní	Fabric/ imitation leather/ microfiber – black/ anthracite
Ostatní	Front lumbar support adjustment
Ostatní	HANDS-FREE ACCESS
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Hodnocení EURO-NCAP pro soubor zemí
Ostatní	Changeover of co2mpas-3
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Identifikační štítek pod čelním oknem
Ostatní	Index rychlosti / zatížení 96W
Ostatní	Integrace smartphonu Android Auto
Ostatní	Integrace smartphonu Apple Carplay
Ostatní	Invalid changeover of world manufacturer to mercedes-benz ag (asf)
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU – dánština
Ostatní	Kamera 360°
Ostatní	KEYLESS GO
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Komfortní podvozek s nastavitelným tlumením
Ostatní	Kompresor klimatizace s magnetickou spojkou
Ostatní	Komunikační modul, provedení ECE
Ostatní	Konstrukční řada 247
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	Konzervace vozidla

Ostatní	Látka/umělá kůže/mikrovlákno
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Loketní opěrka v zadní části vozidla
Ostatní	Luggage nets to left and right driver seat backrests
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	Memory package (driver's seat, steering column and mirrors)
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – monitoring vozidla (Hermes)
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – Služby pro nastavení vozidla(Hermes)
Ostatní	Místo výroby vozidla Mexiko
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Multi-year free map updates
Ostatní	Navigace s mapovými údaji na pevném disku
Ostatní	No code designations currently available
Ostatní	Noční paket
Ostatní	Off-road package
Ostatní	Ochrana chodců – aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-danish
Ostatní	Osvětlená prahová lišta
Ostatní	Ozdobné prvky – plast IMD, vzhled karbon C6 (2B84)
Ostatní	Paket komfortních sedadel
Ostatní	Paket nákladového prostoru/zavazadlového prostoru
Ostatní	Paket ochrany proti odcizení vozidla
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Panoramatické posuvné skleněné střešní okno
Ostatní	Parkovací paket High
Ostatní	Pevný střešní nosič
Ostatní	Plně digitální displej sdruženého přístroje
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Pre-installation for digital radio standard dab/dmb
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Produktová ochrana pro zásilková vozidla s transportními oky
Ostatní	Pronájem bez klíčů
Ostatní	Předpříprava pro dovybavení navigací
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volantu
Ostatní	Přestavba rozhraní WMI na zvýšený výkon
Ostatní	Příhrádka na brýle
Ostatní	Příprava pro Live Traffic Information

Ostatní	Přizpůsobení rychlosti v závislosti na trase
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Right electrically adjustable driver's seat with memory
Ostatní	Rohože – AMG
Ostatní	Rozpoznávání dopravních značek
Ostatní	Rozsahy klimatizace pro chladné země
Ostatní	Rozšířené rozjíždění při provozu Stop-And-Go
Ostatní	Řídicí kód závodu
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada HU pro ECE/zbytek světa
Ostatní	Sada KEYLESS-GO
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Senzorový systém a siréna systému signalizace vloupání a krádeže
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Sluneční roleta s přídatnou funkcí
Ostatní	Software fresh-up 4
Ostatní	Soundsystém Premium
Ostatní	Speed-sensitive power steering / vario steering
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles – electroplated
Ostatní	Supersportovní volant – kůže s hlubokou ražbou
Ostatní	Suspension measures for countries with rough roads
Ostatní	Světelná sada
Ostatní	Světlomety LED dynamické, pravostranný provoz
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	Tempomat s regulací odstupu Plus (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	Tirefit
Ostatní	Touchpad only
Ostatní	Unilak – černá noční
Ostatní	Uzavřená přihrádka rolety
Ostatní	Varianta sedadla 4
Ostatní	Vario rear seat
Ostatní	Víceprvková náprava
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové černé
Ostatní	Vnitřní osvětlení Ambiente

Ostatní	Vozidla s 4-MATIC/pohonem všech kol
Ostatní	Výfuková soustava s filtrem částic vznětového motoru generace 1.5
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdc
Ostatní	Vznětový motor R4 OM654
Ostatní	Yom x9/1
Ostatní	Yom x9/2
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	Základní systém ochrany proti vloupání a krádeži (EDW)
Ostatní	Změna světového výrobce na Mercedes-Benz AG
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
Ostatní	Zvláštní provedení
Ostatní	Zvuk motoru přes reproduktor
Ostatní	Žaluzie chladiče
Ostatní	Žaluzie chladiče nahoře

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	25. 10. 2022	Více info
podvozek / řízení	21. 01. 2022	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
havárie / karoserie	15. 05. 2021	Více info
karoserie / zranění	11. 05. 2021	Více info
sedadla / zranění	15. 03. 2021	Více info
požár / převodovka	15. 12. 2020	Více info
nádrž / požár	09. 12. 2020	Více info
havárie / karoserie	30. 11. 2020	Více info
motor / požár	15. 10. 2020	Více info

elektronika / havárie

10. 08. 2020

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Night black – standard finish – kód 696
Barva při první registraci v CZ	Černá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 03. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	14.07.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	31.10.2024
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	GLB 220 D 4MATIC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	MERCEDES-BENZ

Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ
Typ motoru	654920
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3800
Zdvihový objem (ccm)	1950
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	217
Maximální hmotnost povolena (kg)	2250
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2250

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4650
Šířka celková (mm)	1845
Výška celková (mm)	1700
Rozvor (mm)	2829
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1210/1210
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1095/1095
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4350/4350
Ráfky náprava 1	7.5Jx19 ET53
Pneumatiky náprava 1	235/50 R19 99W
Ráfky náprava 2	7.5Jx19 ET53
Pneumatiky náprava 2	235/50 R19 99W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7/4,7/4,7
Další záznamy	Rozchod: 1627+1607 #V.7: 150/125/135 g/km ROZCHOD: 1 627/1 607 *V.9: 2018/1832AP; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: *12: min. 4638 *13: min. 1834 *14: min. 1650 *20/21: 7.5Jx19 ET53; 235/50 R19 99W 7.5Jx18 ET53; 235/55 R18 100W 6.5Jx18 ET44; 215/60 R18 98H

M+S | 8Jx20 ET48; 235/45 R20 96H M+S | 7.5Jx19 ET53;
235/50 R19 99H M+S | 8Jx20 ET48; 235/45 R20 96W |
Vozidlo je vybaveno radarovým zařízením s krátkým dosahem
(24 GHz). | | Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. | |
M: 2829, Rozchod: 1627+1607\,n, #V.7: 150/125/135
g/km\,n, ROZCHOD: 1 627/1 607\,n, \,n, *V.9: 2018/1832AP;
EURO 6\,n, \,n, Variabilní provedení vozidla:\,n, *12: min. 4638\,n,
*13: min. 1834\,n, *14: min. 1650\,n, *20/21: 7.5Jx19 ET53;
235/50 R19 99W\,n, 7.5Jx18 ET53; 235/55 R18 100W\,n,
6.5Jx18 ET44; 215/60 R18 98H M+S\,n, 8Jx20 ET48; 235/45
R20 96H M+S\,n, 7.5Jx19 ET53; 235/50 R19 99H M+S\,n,
8Jx20 ET48; 235/45 R20 96W\,n, Vozidlo je vybaveno
radarovým zařízením s krátkým dosahem (24 GHz).\,n, \,n,
Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.\,n, \,n, M: 2829

Emise CO2 (g/km)

135

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.