

SEAT Ateca

Generováno dne 01/20/2026

Naskenovat pro úplný report



VIN: VSSZZZ5FZH6519564

Palivo: Benzín

Typ převodovky: Manuál

Poškození

Pozor

Našli jsme 1 záznam pro toto vozidlo.

Kontrola komerčního použití

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Kontrola právního stavu

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Krádež

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.



Dobré zprávy

Žádné záznamy o nepravdivém používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi

Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno jako

taxi



Přeprava

Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno k

přepravě



Vůz k pronájmu

Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno k pronájmu



Policie

Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno

jako policejní vůz



Předváděcí vůz

Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno jako předváděcí vůz



Vozidlo autoškoly

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno jako výukový automobil

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.



Dobré zprávy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Shrnutí

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **8 zemích**:  +2

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží

pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

 Česko  Slovinsko  Itálie  Rumunsko  Maďarsko  Slovensko  Dánsko  Kanada

Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).



Dobré zprávy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických

kontrolách



Bylo vozidlo zlikvidováno?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako

sešrotované

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?



Pozor

Pro toto vozidlo jsme našli 1 záznam



Shrnutí

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci



10/2020

Německo

Hodnocení

Odhadované náklady na opravu minulých škod

0 Kč – 12 000 Kč

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o poškození souvisí s dopravními nehodami, ale nemusí tomu tak být vždy. Některé záznamy se mohou v přehledu objevit z různých důvodů, například z důvodu posouzení poškození, aukcí, technických prohlídek vozidel, oprav a jiných podobných událostí, opatření nebo okolností. Tyto záznamy mohou například znamenat, že vozidlo bylo zkontrolováno a posouzeno v autorizovaném servisu nebo že byly provedeny opravy, záruční servis, diagnostika, technická prohlídka vozidla nebo jiné úpravy. Tyto kontroly nebo posouzení stavu vozidla mohou být provedeny z důvodu poškození způsobeného dopravní nehodou, ale také z jiných důvodů, jako jsou zákonné požadavky nebo procesy, informace zveřejněné výrobcem, záruční nebo pozáruční opravy, oprava nesprávně provedených oprav nebo poškození nesouvisející s dopravními nehodami (např. krádež, mechanické poškození atd.). Je důležité si uvědomit, že tyto záznamy nemusí být nutně spojeny s dopravní nehodou – mohou souviset také s používáním, údržbou nebo provozem vozidla v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými výrobcem nebo třetími stranami.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Hodnocení

Posouzení neboli hodnocení představuje proces vyhodnocení rozsahu poškození vozidla. Zahrnuje prohlídku vozidla s cílem zjistit, jaké opravy jsou potřeba, stanovit odhad nákladů a rozhodnout, zda je možné vozidlo opravit, nebo zda utrpělo totální škodu.

Odhadované náklady na opravu minulých škod

Pokud je u vozidla evidováno poškození, odhad nákladů na opravy je vypočten dle místa, kde byla škoda posouzena a je udáván v měně dané země. Tato částka se může lišit od lokálních cen. Důvody:

Ceny oprav se mezi zeměmi liší kvůli rozdílům v ceně práce a náhradních dílů.

Odhad vychází z práce provedené v oficiálním servisu, která je obvykle dražší než v soukromých dílnách.

Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.

-
- Dobré zprávy

Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou.

Tržní cena


Prověřili jsme ceny, za které se vozidla stejného typu prodávala v nedávné době, a vypočetili jsme průměrnou cenu pro tento model a rok výroby.

-
- Shrnutí

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 341 153 Kč
 - Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

SEAT Ateca dnešní tržní hodnota

Analýzovali jsme ceny, za které se tento model a rok výroby ve vaší zemi prodával za posledních šest měsíců. Díky tomu můžete lépe odhadnout cenu podobných vozidel a rozhodnout se s větší jistotou. Ceny se můžou lišit podle stavu, počtu najetých kilometrů a výbavy.



Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.
Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.

-
- Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

	Značka SEAT		Model Ateca		Popis ateca
	Typ karoserie SUV		Modelový rok 2017		Objem hnacího ústrojí 1,4 l
	Výkon pohonné jednotky 110 kW (148 k / 150 PS)		Typ paliva Benzín		Typ převodovky Manuál
	Typ pohonu FWD		Počet dveří 4		Umístění volantu Volant vlevo



Počet válců
4



Modelový trh
EU



Počet sedadel
5

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

0A2 4 DOORS

✦✦ Vybavení 4 dveřmi

0B1 WHEELBASE

✦✦ Rozvor

0EJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

MQ 250 -- VEHICLE COMPONENTS --

✦✦ Převodovka MQ 250 Rozlišení instalace

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦✦ Není nainstalován žádný alternativní systém pohonu

0NW NAMEPLATE SET "TSI"

✦✦ Sada štítků s označením "TSI"

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦✦ Podlahové rohože nejsou k dispozici

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦✦ Konfigurace standardních klimatických zón

0Z4 SEAT MARQUE-SPECIFIC/CLASS-SPECIFIC FEATURES

✦✦ Vlastnosti sedadel specifické pro značku/třidu

1AZ ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

✦✦ Elektronická kontrola stability

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1

PASSENGER VEHICLE

✦✦ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

0AF FRONT STABILIZER

✦✦ Přední stabilizátor

0BA WITHOUT REAR STABILIZER

✦✦ Zadní stabilizátor není součástí dodávky

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦✦ Standardně dodržovaný výrobní postup

0N1 STANDARD REAR AXLE

✦✦ Standardní nastavení zadní nápravy

0P1 REAR SIDE EXHAUST TAILPIPE

✦✦ Instalace zadní boční koncovky výfuku

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦✦ Informační sada v německém jazyce

0YG WEIGHT RANGE 7 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Kontrola instalace pro rozsah hmotnosti 7

1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

✦✦ Palivový systém pro motor SI

1E1 ACTIVATED CARBON CANISTER

✦✦ Kanystr s aktivním uhlím

1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)

✦✦ Prostorově úsporné náhradní kolo pro dočasné použití, radiální pneumatika (5 děr)

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Včetně zadních kotoučových brzd

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Instalovaný systém variabilního posilovače řízení

1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Šrouby kol s ochranou proti krádeži

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Sada nářadí a zvedák

1T0 WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦ Bez lékárničky a výstražného trojúhelníku

1W0 WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Nemá chladicí systém chladicího prostoru.

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

✦ Zavedení dynamické kontroly trakce a uzávěrky diferenciálu

1ZA DISK BRAKES IN FRONT

✦ Přední kotoučové brzdy

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Žádné další dodací zařízení v ceně

2G7 FILLER NECK MODULE 1 WITH INSERT

✦ Výplňový krční modul 1 s vložkou

2JD SPORTS BUMPERS

✦ Sportovní nárazníky pro sportovní vzhled

1L1 AIR CLEANER FOR DUSTY REGIONS

✦ Čistička vzduchu určená pro prašné oblasti

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Včetně lemů kol z lehkých slitin

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

✦ Hmotnostní tlumič pro volant

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Přídavný přední kryt podvozku není součástí dodávky

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

✦ Žádný skládací stolek na opěradle předního sedadla

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Konfigurace pohonu předních kol

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Standardní počáteční plnění paliva

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Bez instalovaného elektromotoru (hybrid)

2B2 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Dodatečné potlačení hluku v exteriéru

2H5 DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

✦ Zahrnuje volbu jízdního profilu a konvenční tlumiče nárazů

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦ Etikety/nálepky v němčině, francouzštině a holandštině

2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER

❖ Systém sání čerstvého vzduchu s kombinovaným filtrem

2ZQ LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL FOR AIRBAG SYSTEM

❖ Multifunkční volant s koženým potahem pro systém airbagů

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

❖ Tříbodový bezpečnostní pás pro střední zadní sedadlo

3FU BIG ROOF SYSTEM

❖ Velký střešní systém pro lepší viditelnost

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

❖ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

3LD DOOR AND SIDE TRIM PANEL

❖ Dveřní a boční obložení

3QC 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT

❖ Přední sedadla vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

❖ Zadní opěrky hlavy - tři v ceně

3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

❖ Tříbodové bezpečnostní pásy pro vnější zadní část vozidla

4E6 SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT OPENER

❖ Senzorem řízené otevírání zavazadlového prostoru

4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

❖ Centrální zamykání "Keyless Entry" bez systému SafeLock

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

❖ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

❖ Ukotvení dětské sedačky pro systém ISOFIX

3CX NET PARTITION

❖ Včetně síťové přepážky nákladového prostoru

3GA WITHOUT CARGO AREA

❖ Žádný nákladový prostor

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

❖ Manuální nastavení výšky předních sedadel

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

❖ Nedělené zadní sedadlo s děleným sklopným opěradlem a středovou loketní opěrkou

3S1 BRIGHT ROOF RAILS

❖ Světlé střešní ližiny

3U1 FOLDING TRUNK COVER

❖ Skládací kryt zavazadlového prostoru

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

❖ Samostatně ovládané vyhřívání předních sedadel

4GX WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS, HEATED

❖ Čelní sklo je vyrobeno z tepelně izolačního skla a je vyhřívané.

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

❖ Tmavě tónovaná tepelně izolační boční okna

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Vnitřní zpětné zrcátko, automatické stmívání

4P6 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 7

✦ Modul zadního podlahového panelu, typ 7

4SM LEFT VANITY MIRROR ILLUMINATED WITH COVER AND POCKET

✦ Osvětlené levé toaletní zrcátko s krytem a kapsou

4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

✦ Kapsy na zavazadla na opěradle

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Přední boční airbag se záclonovým airbagem

5A2 COMFORT TRUNK LINING

✦ Vnitřní obložení kufru navržené pro pohodlí

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Nosná frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5N4 FOLDING GRAB HANDLES, MULTI-PIECE

✦ Vícedílná skládací madla

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Levé vnější zrcátko, vypouklé

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Bez hasicího přístroje

6EE ADDITIONAL BODY COVER ON WHEEL ARCH AND SIDE SILL

✦ Přídavný kryt karoserie na podbězích kol a bočních prazích

4N2 STANDARD DASHBOARD

✦ Standardní přístrojová deska

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER

✦ Elektricky ovládaná okna s komfortním ovládáním a jističem

4TD RIGHT VANITY MIRROR ILLUMINATED

✦ Osvětlené pravé toaletní zrcátko

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbagy řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a funkcí deaktivace

4ZB BRIGHT MOLDINGS

✦ Světlé lišty

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nebyla použita žádná zvláštní opatření na těle

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Převážná ochranná fólie s dodatečnými opatřeními

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Pravé vnější zrcátko, vypouklé

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Včetně předních opěrek hlavy

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Instalovaná přední středová loketní opěrka

6FH EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED

✦ Lakování krytů vnějších zpětných zrcátek

6K2 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Varování před čelním nárazem s autonomním nouzovým brzděním

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Kožená hlavice/rukojeť řadicí páky

6XP EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦ Elektricky sklopná, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Elektronický imobilizér motoru v ceně

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Bez akumulátoru tepla/přídavného topení

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Systém Start/Stop s rekuperačním brzděním

7M3 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Stěrky v otvorech dveří

7N0 WITHOUT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT

✦ Bez úložného prostoru nad hlavou

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Instalovaný navigační systém

7X5 PARK ASSIST

✦ Parkovací asistent pomáhá při parkování

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Bez regulace světla

6PB WITHOUT HAND BRAKE LEVER HANDLE

✦ Bez rukojeti ruční brzdy

6T5 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL IN FRONT AND REAR

✦ Vnitřní osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu.

77S DATA STORAGE DEVICE, INTEGRATED WITHOUT MAPCARE

✦ Vestavěné zařízení pro ukládání dat s integrovaným systémem, nezahrnuje službu aktualizace map

7B0 WITHOUT SOCKET

✦ Žádná zásuvka

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Systém přímého sledování tlaku v pneumatikách

7LI VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5FP-

✦ Rozlišení tříd vozidel -5FP-

7MM EMISSION STANDARD EU6 PLUS

✦ Emisní norma EU6 plus

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦ Ručně nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Není nainstalován rozšířený bezpečnostní systém

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦ Bez asistenta změny jízdního pruhu

8GV ALTERNATOR 180 A

✦ Alternátor s vysokým výkonem a kapacitou 180 A

8IT LED HEADLAMPS

✦ Vybavení LED světlomety

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Systém stěračů a ostřikovačů zadního okna s přerušovaným ovládáním

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Automatické nastavení rozsahu světlometů Dynamic (samočinné nastavení za jízdy)

8SK LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Sestava zadních světel LED

8TB REAR FOG LAMP

✦ Zadní mlhové světlo

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Systém předních mlhových světlometů a odbočovacích světel

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

✦ Anténa pro příjem AM/FM

9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION

✦ Žádná příprava pro instalaci obousměrné radiostanice

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Balíček pro nekuřáky

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦ Samostatná světla pro denní svícení s automatickou aktivací světlometů a funkcí návratu domů

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Ovládání stěračů čelního skla se světelným/dešťovým senzorem

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦ Dvě čtecí lampičky vpředu, dvě vzadu

8T6 CRUISE CONTROL SYSTEM AND SPEED LIMITER

✦ Tempomat a omezovač rychlosti

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Ukazatel hladiny kapaliny v ostřikovačích

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Systém ostřikovačů světlometů

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Není nakonfigurován pro horké klimatické podmínky

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦ Climatronic s regulací nárazového tlaku a bezfreonovou technologií

9IF COMFORT TELEPHONY WITH WLAN

✦ Komfortní telefonní systém s možností WLAN

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Není instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

9P5 VISUAL AND ACOUSTIC SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT

✦✦ Optická a akustická signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů, elektrický kontakt

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦✦ Vyhřívané trysky ostřikovačů vpředu

9U1 BRAKE PAD WEAR INDICATOR

✦✦ Indikátor opotřebení brzdových destiček

9WT MIRRORLINK

✦✦ MirrorLink

A62 CATEGORY 2

✦✦ Kategorie 2

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Navrženo pro jízdu na pravé straně vozovky

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦✦ Sada dílů bez stavebních předpisů pro danou zemi

DG6 4-CYLINDER SI ENGINE 1.4 L/110 KW TSI BASE ENGINE IS TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28

✦✦ Čtyřválcový motor SI 1,4 l/110 kW Základní motor TSI je TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28.

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦✦ Nemí zahrnuta žádná následná záruka

EL0 WITHOUT ONLINE SERVICE

✦✦ Žádná online služba

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦✦ Povolený regionální rádiový kód "ECE

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦✦ Nabíjecí kabel není součástí balení

9S6 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"COLOUR"

✦✦ Multifunkční displej / palubní počítač'barevný'

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

✦✦ Žádná další výstražná světla nejsou součástí dodávky

9VD SPEAKER (ACTIVE)

✦✦ Reproduktor (aktivní)

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦✦ Standardní provozní napětí 12 V

A8H TOP SPORTS EQUIPMENT

✦✦ Špičkové sportovní vybavení

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦✦ Schválení typu pro Německo

C03 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦✦ Povolení k provozu, změna

E0A NO SPECIAL EDITION

✦✦ Standardní vydání, žádná speciální verze

EF1 ECO FUNCTION

✦✦ Funkce Eco pro vyšší úsporu paliva.

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦✦ Nainstalovaný výstražný systém pro řidiče

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦✦ Bez přívodu pro vozidlo

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Řízení sériové výroby

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Základní varianta vybavení

G0K 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

✦ 6stupňová manuální převodovka

I8H HIGH RADIO (GEN2)

✦ Vysoce kvalitní rádiový systém

K8P MPV

✦ Typ vozidla: MPV (víceúčelové vozidlo)

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Používá chladivo R1234YF pro chlazení

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Konfigurace levostranného pohonu

Q2J COMFORT SEATS IN FRONT

✦ Instalace komfortních sedadel vpředu

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prodloužení servisního intervalu povoleno

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 roky

QK0 WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Bez multifunkční kamery

QQ9 INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 2

✦ Interiérové ambientní osvětlení pro vytvoření příjemné atmosféry.

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Žádná přizpůsobená instalace

G02 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Tlumení nárazů vpředu

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Standardní elektronický zvukový systém motoru

J0S BATTERY 320 A (59 AH)

✦ Baterie 320 A (59 AH)

KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

✦ Vybaveno přední a zadní kamerou a dvěma bočními kamerami pro lepší viditelnost.

L09 SUSPENSION RANGE 09 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Číslo nastavení zavěšení 09 pouze pro kontrolu instalace, žádné další požadavky se neočekávají

N2S SEAT TRIM COVERS IN ALCANTARA

✦ Potahy čalounění sedadel z vysoce kvalitního materiálu zvaného Alcantara

Q46 TIRES 215/50 R18 92W LOW ROLLING RESISTANCE

✦ Pneumatiky se specifikací 215/50 R18 92W optimalizované pro nízký valivý odpor.

QH1 VOICE CONTROL

✦ Včetně systému hlasového ovládání

QJ1 CHROME PACKAGE

✦ Balíček Chrome

QN1 DRAWER UNDER LEFT FRONT SEAT

✦ Pohodlná odkládací zásuvka pod levým předním sedadlem

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Dynamické zobrazení dopravních značek není součástí dodávky

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Povolený příjem digitálního rádia

U41 ALLOY WHEELS 7J X 18

✦✦ Vůz je vybaven koly z lehkých slitin o rozměrech 7J x 18.

UC7 REAR SHOCK ABSORPTION, SUSPENSION WITH INCREASED RIDE HEIGHT

✦✦ Zadní tlumení nárazů s odpružením, které zajišťuje zvýšenou světlou výšku.

UH2 PARKING BRAKE

✦✦ Parkovací brzdový systém

UK3 MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

✦✦ Mechanické uvolnění zadních sedadel

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦✦ Standardní pedálový klastř

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦✦ Podskupina možností vybavení přizpůsobená pro Německo

TK8 4-CYLINDER SI ENGINE 1.4 L UNIT 04E.D

✦✦ Pohon čtyřválcovým motorem 1,4 l SI, jednotka 04E.D

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Sdružený přístroj s rychloměrem Km/h

UG1 HILL START ASSIST

✦✦ Asistent rozjezdu do kopce v ceně

UI2 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE AUX-IN JACK AND 2 X USB

✦✦ Elektrické rozhraní pro externí použití s konektorem AUX-IN a dvěma porty USB

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦✦ Pneumatiky bez uvedení značky

VL3 EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

✦✦ Rozšířená a proaktivní ochrana chodců

Časová osa

1 záznam nalezen

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

● 10/2020  Německo

Zjištěná posouzení

Nalezli jsme záznam o posouzení stavu vozidla v této zemi (v tomto státě). Pro více informací prověřte sekci „Poškození“.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

užitečné tipy pro správné čtení přehledu užitečné

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem