

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0745447109
Datum aktivace kuponu:	18. 03. 2026 10:41:39
Platnost do:	17. 04. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVGZZZ5NZGW300933

**Tovární značka**  
VOLKSWAGEN

**Model**  
TIGUAN

**Typ karoserie**  
kombi

**Druh vozidla**  
osobní

**Výkon**  
132 kW

**Objem**  
1984 ccm

**Datum výroby**  
12. 04. 2016


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	04/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 12. 04. 2016</p> <p>Stáří vozidla: 9 let 11 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>				
2019	01/2019	47 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2019	52 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	02/2020	57 000 km		Záznam tachometru
	04/2020	57 000 km		Inzerce vozidla
2022	05/2022	79 500 km	 Německo	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

## Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

## Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 18. 03. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 18. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Tiguan
Označení modelu	Tiguan 2.0 HLBMT4M 132TSID7A
Datum výroby	12.04.2016
Kód barvy	2T
Barva	Deep Black Pearlescent
Kód barvy střechy	2T
Barva střechy	Deep Black Pearlescent

Kód převodovky	RPL
Kód motoru	CZPA
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	132
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic or DSG for four-wheel drive note: family EDF
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	AD14QT

#### Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"Portago" – 4 alloy wheels 7J x 16 painted in anthracite
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 winter wheels "Sebring" 7J x 18, painted in sterling silver (additional), snow tires 235/55 R19 H
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l TSI, 132 kW
Ostatní	4-way lumbar support for the front seats
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Adaptive Chassis Control DCC
Ostatní	Advanced high-beam control Dynamic Light Assist
Ostatní	AirStop® tires 235/50 R19
Ostatní	Alloy wheels 7J x 19 "SIRIUS"
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection
Ostatní	Area View incl. rear view camera system
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audi connect
Ostatní	Basic equipment variant

Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Bracket for first aid kit and warning triangle
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Businesspaket Amundsen
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Category 1
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Centers and insides of seat side bolster in leather "Vienna"
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort bumpers
Ostatní	Crossover
Ostatní	Customized installation
Ostatní	Data storage device for EU, integrated
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dual-clutch transmission DSG DQ500
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Easy Open & Close package with SAFELOCK
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC
Ostatní	Emergency Assist, Traffic Jam Assist, Rear Traffic Alert, Side Assist Plus incl. Lane Assist
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Folding tables on the back of each front seat, articulated
Ostatní	Forward Collision Warning Front Assist, Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 160 km/h)
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 1 year

Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Head-up display
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill descent control
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	Introductory volume
Ostatní	IQ.Drive assistance systems package including IQ.LIGHT
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles, heated
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lamp
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set "TSI"
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	Navigation system "Discover Pro"
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration

Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian monitoring and re-active hood
Ostatní	Power seat adjustment for both front seats with memory feature
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	quattro
Ostatní	Radiator grille
Ostatní	Radio integrated into navigation system
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear seat bench plus with center armrest and cup holder
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system incl. Park Assist and Park Distance Control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sport package for Austria
Ostatní	Sports equipment
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Sun visors with mirror, illuminated, and airbag label on front passenger sun visor
Ostatní	Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast

Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tilting and sliding panoramic sunroof with rear panoramic sunroof
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Top package
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack
Ostatní	Vehicle class differentiation -550-
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Voice control
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 18 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery

Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special measures
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	20. 09. 2024	<a href="#">Více info</a>
havárie / karoserie	04. 06. 2021	<a href="#">Více info</a>
karoserie / zranění	15. 02. 2021	<a href="#">Více info</a>
karoserie / zranění	11. 05. 2020	<a href="#">Více info</a>
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	<a href="#">Více info</a>
karoserie / požár	20. 10. 2018	<a href="#">Více info</a>
airbag / zranění	01. 04. 2017	<a href="#">Více info</a>
pneumatiky / podvozek	03. 03. 2017	<a href="#">Více info</a>
sedadla / zranění	10. 12. 2016	<a href="#">Více info</a>
zámek dveří / zranění	15. 07. 2016	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Deep Black Pearlescent – kód 2T

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

18. 03. 2026

Značení skel

NE

## 12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1


Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 04. 2020


Inzerovaný nájezd

57 072 km



brass





**DER FRÜHE  
VOGEL  
FÄNGT  
DEN WURM!**

**brass**



JETZT GEBRAUCHTWAGEN RESERVIEREN+ UND  
**500€** FRÜHBUCHERRABATT  
SICHERN!

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.