

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3453985676
Datum aktivace kuponu:	31. 03. 2026 15:01:22
Platnost do:	30. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZ5NZJM174919

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
07. 06. 2018

Model
TIGUAN

Výkon
132 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1984 ccm

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	06/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 07. 06. 2018</p> <p>Stáří vozidla: 7 let 9 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>				
	07/2018	5 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	07/2020	50 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	07/2021	73 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	07/2021		 Německo	Poškození
2022	06/2022	79 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	06/2023	89 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	05/2024	95 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	05/2025	106 000 km	 Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	07/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 31. 03. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 31. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	31. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS–Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes–Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Tiguan Allspace
Označení modelu	Tiguan 2.0LWBHLBMT4M 132TSID7A
Datum výroby	07.06.2018
Kód barvy	2T
Barva	Deep Black Pearlescent
Kód barvy střechy	2T
Barva střechy	Deep Black Pearlescent
Kód převodovky	TFQ
Kód motoru	DGVA
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	132
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic or DSG for four-wheel drive note: family EDF
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	BW24LT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation system
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system

Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	2 USB interfaces, also for iPod/iPhone, 1 USB charging socket and AUX-IN jack
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Kingston" 7J x 18
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I TSI, 132 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I unit 06K.W
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC stop & go
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Body-colored exterior mirror housings and door handles, high-gloss black mirror base
Ostatní	Body-colored lower side trims
Ostatní	Bracket for first aid kit and warning triangle
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 1
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort bumpers
Ostatní	Complete protective cover (made-to-measure system)
Ostatní	Completely foldable front passenger seatbackrest
Ostatní	Crossover
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel

Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dual-clutch transmission DSG DQ500
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Easy Open & Close – sensor controlled luggage compartment opening and closing with remote unlocking
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Elimination of Tire Mobility Set
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Folding tables on the back of each front seat, articulated
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 3 years
Ostatní	Heading control assistant/Lane assistant
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Hill descent control
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inserts in ArtVelours microfleece
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points for mounting of 2 child seats on rear bench seat, also for i-Size child seats
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function Plus and shift paddles
Ostatní	LED headlamps with cornering light (separate daytime running lamps with special class-A surface)
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell

Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment floor with storage compartment
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mexico manufacturing sequence
Ostatní	Mirror Link and wireless RSE "App"
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Mobility tires 235/55 R18 (self-sealing)
Ostatní	Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set "TSI Allspace"
Ostatní	Navigation data for Western Europe on SD card
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Overhead storage compartments
Ostatní	Parking Basic
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	quattro
Ostatní	Radiator grille
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest and 2 seats in 3rd row of seats

Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sports equipment
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Vehicle class differentiation -55N-
Ostatní	Voice control
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 16 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase

Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Winter wheels (additional), 4 steel wheels 6.5J x 16, AirStop® snow tires 215/60 R16 H, wheel trims
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without country code (no DVD player in vehicle)
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special labels
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	13. 01. 2024	Více info
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info
karoserie / zranění	15. 02. 2021	Více info
karoserie / zranění	11. 05. 2020	Více info
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
palivo / požár	02. 08. 2019	Více info
havárie / karoserie	14. 06. 2019	Více info
havárie / podvozek	19. 04. 2019	Více info
karoserie / požár	20. 10. 2018	Více info
havárie / podvozek	06. 10. 2018	Více info
airbag / zranění	15. 09. 2018	Více info
havárie / podvozek	09. 09. 2018	Více info
havárie / podvozek	20. 07. 2018	Více info
brzdy / havárie	16. 03. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Deep Black Pearlescent – kód 2T

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	31. 03. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.