



Volkswagen Tiguan

Generováno dne 03/19/2026

VIN: WVGZZZ5NZKW823859

Palivo: Benzín

Rok: 2018

Typ převodovky: Manuál

Naskenovat pro úplný report



Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 22 559 km.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Ohrožení přírodními katastrofami

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o potenciálním ohrožení přírodními katastrofami.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

Fotografie

Našli jsme 1 fotku tohoto vozidla. Naskenujte QR kód přehledu a podívejte se na ni.

02/2020

„Ihr neues Lebensabschnittsgefährt ganz entspannt auf sich, g-Zustellung bundesweit bis vor die Haustür“
g-Zulassung bundesweit

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.

✔ Nebyly zjištěny žádné problémy

Žádné záznamy o nepravdělném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:

- Taxi ✔ Nebyl nalezen žádný záznam
- Přeprava ✔ Nebyl nalezen žádný záznam
- Vůz k pronájmu ✔ Nebyl nalezen žádný záznam
- Policie ✔ Nebyl nalezen žádný záznam
- Předváděcí vůz ✔ Nebyl nalezen žádný záznam
- Vozidlo autoškoly ✔ Nebyl nalezen žádný záznam

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.

✔ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

Shrnutí

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 7 zemích: +1

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené? Nebyl nalezen žádný záznam



Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno? Nebyl nalezen žádný záznam | Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:


Česko Slovensko Slovinsko Rumunsko Maďarsko Itálie Kanada

Počet najetých kilometrů

Zkontrolovali jsme, zda počet najetých kilometrů odpovídá skutečnosti, nebo zda bylo s údaji manipulováno.

Shrnutí

- Poslední známé kilometry: 22 559 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 113 107 km
- 2 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

10/2018	15 km
02/2020	22 559 km

Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)? Nebyl nalezen žádný záznam



Bylo vozidlo zlikvidováno? Nebyl nalezen žádný záznam

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100 % záruku.

Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou.

Tržní cena


Na základě dostupných údajů z historie a odhadů cen jsme prověřili, jak se tržní cena tohoto vozidla v průběhu času měnila.

Časová osa zobrazuje pouze omezené období a neodráží ceny vozidla po celou dobu jeho životnosti.



Shrnutí

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 409 072 Kč
- V případě, že bylo vozidlo prodáváno za výrazně nižší cenu než je aktuální cena, buďte opatrní a berte v potaz skryté problémy!



Year	Tržní cena	Nejnižší tržní hodnota	Nejvyšší tržní hodnota
02/2020	Prodejní cena	675 628 Kč	
2023	524 740 Kč	428 397 Kč	589 877 Kč
2024	452 944 Kč	402 309 Kč	501 403 Kč
2025	427 692 Kč	373 871 Kč	497 404 Kč
2026	409 072 Kč	342 881 Kč	475 651 Kč
2027	387 533 Kč	324 824 Kč	450 609 Kč

Year	Tržní cena	↘ Nejnižší tržní hodnota	↗ Nejvyšší tržní hodnota
● 2028	372 412 Kč	312 150 Kč	433 017 Kč
● 2029	293 824 Kč	246 285 Kč	341 657 Kč
● 2030	260 427 Kč	218 295 Kč	302 804 Kč
● 2031	245 502 Kč	205 767 Kč	285 456 Kč
● 2032	228 326 Kč	191 381 Kč	265 491 Kč
● 2033	209 707 Kč	175 771 Kč	243 838 Kč

Informace o tržních cenách



Predikce cenového vývoje

Očekává se, že hodnota tohoto vozidla klesne v příštích 7 letech o -49 % své tržní ceny.



Pokles ceny a příležitost k nákupu

Největší pokles tržní ceny se očekává kolem roku 2029, kdy vozidlo dosáhne stáří 11 let. Nákup v tomto období by mohl představovat nejvýhodnější koupi.



Ideální načasování prodeje

Pokud plánujete prodej vozidla – největší pokles se očekává kolem 2028 nebo stáří 10 let, to vám může pomoci zachovat vyšší hodnotu.

Poznámka: Odhady jsou založeny na aktuálních tržních trendech a údajích z předchozích let. Skutečná prodejní cena se může lišit v závislosti na vývoji trhu, stavu, lokalitě a dalších faktorech.

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka
Volkswagen



Model
Tiguan



Typ karoserie
SUV



Rok výroby
2018



Modelový rok
2019



Objem hnacího ústrojí
1,5 l



Výkon pohonné jednotky
110 kW (148 k / 150 PS)



Typ paliva
Benzín



Typ převodovky
Manuál



Typ pohonu
FWD



Barva
Červená



Počet dveří
5



Umístění volantu
Volant vlevo



Počet válců
4



Modelový trh
EU

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

LA3Q/ Ruby Red Metallic/Ruby Red Metallic

POAL Front stabilizer bar

✦ Přední stabilizátor

POB3 Wheelbase

✦ Rozvor

POBH Rear stabilizer bar

✦ Součástí je zadní stabilizátor pro lepší ovladatelnost

POEN Manual transmission MQ350

✦ Manuální převodovka MQ350

POFW Wolfsburg manufacturing sequence

P0K0 Without alternative drive system

✦ Alternativní pohonný systém: není součástí dodávky

P0NB Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid



P0TD Carpet mats in front and rear



P0Y1 Standard climatic zones



P1A5 Fuel system for fuel-injected SI engine



P1D0 Without trailer hitch



P1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles



P1JA Rear shock absorption, basic version 1



P1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering



P1PA Standard wheel bolts



P1SA Without additional front underbody guard



P1U9 Folding table on the back of each front seat



P1Z2 Increase in initial standard fuel filling



P2A0 Without delivery equipment



P2JB Body-colored bumpers, black bumper lower parts



P2WG Winter wheels (additional) 4 steel wheels 6.5J x 17 AirStop® snow tires 215/65 R17 H



P31K License plate carrier in front and rear (ECE)



P3C7 3-point seat belt for center rear seat



P3FA Without roof insert (standard roof)



P3H2 Completely folding front passenger seat backrest



P0KA Without decals and emblems

✦ Bez obtisků a emblémů

P0RE Without electronic steering column lock



P0VC Manual in German



P0YF Weight range 6 installation control only, no requirement forecast



P1AS Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization



P1E1 Activated carbon canister



P1G8 Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant



P1KU Disc brakes in rear



P1NL Trims for alloy wheels



P1S1 Tool kit and jack



P1T9 First aid kit, warning triangle and safety vest



P1X0 Front-wheel drive



P1ZA Disc brakes in front



P2H0 Without Adaptive Chassis Control



P2KW Labels in German, French and Dutch



P2ZH Leather-wrapped multi-function steering wheel



P3A0 ISOFIX anchorage points for mounting 2 child seats on rear seats, also for i-Size child seats



P3CX Net partition



P3GB Luggage compartment floor adjustable in 2 heights



P3L3 Front seats with height adjustment



P3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners



P3T2 3 head restraints in rear



P4A3 Heated front seats



P4D0 Without seat ventilation/massage seat



P4GF Heat-insulating windshield



P4KF Privacy glass for rear side windows and rear window



P4UP Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side



P4ZB Chrome trims on the side windows



P5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz



P5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures



P5RQ Right exterior mirror, convex



P5TX Decorative inserts for special model



P5ZC Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable



P6E2 Center armrest in front



P6K4 Forward Collision Warning Front Assist Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 210 km/h)



P6M0 Without tie down straps/net/pocket



P6Q2 Gearshift knob in leather



P6XP Exterior mirrors, power-adjust., folding and heated, w/ surround lighting, front pass. exterior mirror lowering function



P7B3 12-V outlet in center console rear and in luggage compartment



P3S1 Roof rails, silver-anodized



P3ZU 3-point seat belts with seat belt pretensioners for the outer rear seats



P4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric



P4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside



P4I2 Central locking system without SAFELOCK, with radio remote control and 2 remote control folding keys



P4L6 Auto-dimming interior rearview mirror



P4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front



P5C0 Without special body measures



P5J0 Without rear spoiler



P5KR Rear bench seat asymm. split folding, longitudinally movable and folding; with load-through hatch and center armrest



P5SL Aspherical exterior mirror on driver side



P5XJ Illuminated vanity mirrors in sun visors



P6A0 Without fire extinguisher



P6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles



P6KL Radiator grille



P6NA Headliner



P6T1 Interior light in footwell



P7AA Electronic immobilizer



P7CP Emission standard EU6 AG/H/I



P7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater	P7IX Vehicle class differentiation -550-
P7K1 Tire pressure monitoring system	P7L6 Start-stop system with generative braking
P7N1 Overhead storage compartment	P7P4 Lumbar supports in front
P7RE Navigation data for Western Europe on SD card	P7UF Navigation system "Discover Media"
P7W2 Proactive passenger protection system in combination with Front Assist	P7X2 Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear
P7Y5 Lane change system Side Assist Plus incl. lane keeping system Lane Assist and Rear Traffic Alert	P8FA Without second battery
P8G1 High-beam control Light Assist	P8GU Alternator 140 A
P8IT LED headlamps for low beam and high beam with separate daytime running light	P8K3 Aut. headlight control w/ separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature
P8N6 Rain sensor	P8Q3 Dynamic headlight range control
P8RM 8 speakers	P8S4 2 reading lights in front and 2 in rear
P8SK Rear combination lamps	P8T7 Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
P8TB Rear fog lamp	P8W1 Warning light for washer fluid level
P8WH Front fog lamps and cornering light	P8X1 Headlamp washer system
P8Y1 Two-tone horn	P8Z5 Not hot country
P8ZQ Diversity antenna for FM reception	P9E5 Luggage compartment lamp
P9IJ Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature	P9JA Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front
P9M0 Without auxiliary heater/parking heater	P9P9 Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened
P9S8 Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible	P9T1 Automatically-heated washer nozzles in front
P9WX App-Connect and "Volkswagen Media Control"	P9Z0 Operating voltage 12 V
PA60 Category 0	PA8C Comfort equipment

PAV1 Driving on the right	PB01 Type approval country Germany
PB0A Part set without country-specific prescriptive standard	PC38 Operating permit, alteration
PDS9 4-cylinder SI engine 1.5 l TSI, 110 kW	PE9R "JOIN"
PEF0 Without ECO function	PEL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection
PEM1 Driver alert system	PER1 Regional code " ECE " for radio
PES0 Without vehicle inlet	PF0A No special purpose vehicle, standard equipment
PFB0 Standard paint coating	PFC0 Without customized installation
PFM0 Basic equipment variant	PG02 Shock absorption in front
PG0K 6-speed manual transmission	PGP0 Vehicles without special upgrade measures
PH81 Tires 215/65 R17	PI8F Radio "Composition Media"
PJ0S Battery 320 A (59 Ah)	PK8G Hatchback
PKA0 Without camera systems/accident sensors	PKH7 Air Care Climatronic 3 zone automatic climate control with allergen filter and controls in the rear
PKK3 Refrigerant R1234yf	PKL1 LED license plate lighting
PKS0 Without head-up display	PL09 Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
PL0L Left-hand drive	PN2Z Seat trim covers for special model
PNY0 Standard battery/alternator capacity	PNZ0 Without Emergency call service
PP14 Mirror package	PPF5 Driver assistance package
PPJK Winter wheels (additional) 4 steel wheels 6.5J x 17 AirStop® snow tires 215/65 R17 H	PPND Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
PQ2J Comfort seats in front	PQG1 LongLife Service Regime
PQH1 Voice control	PQI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

PQJ3 Chrome elements on the mirror switch and power window switches, door pulls; interior door handle in matte chrome



PQN3 Drawers under front seats



PQR9 Dynamic Road Sign Display



PSN6 Goodwill, 6-digit model codes model year change 31/18



PU10 4 alloy wheels "Woodstock" 7J x 17, black, diamond-turned surface

PUG0 Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist



PUK3 Mechanical rear seat release



PV0A Tires without specification of tire brand



PVL4 Pedestrian monitoring and re-active hood



PWP3 "JOIN"

PX0A Equipment options subset for Germany



PY9Z WLTP type approval (new test cycle)



PZEA Radio "Composition Media"



PQK1 Multifunction camera



PQQ0 Without add. lights (interior lighting)



PQV0 Without TV reception/digital radio reception



PTJ7 4-cylinder SI engine 1.5 l



PU5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer



PUH2 Electromechanical parking brake with Auto Hold function



PUQ2 2 USB interfaces, also for iPod/iPhone, 1 USB charging socket and AUX-IN jack



PVF1 Pedals and foot rest in brushed stainless steel



PVT9 Scuff plates for special model



PWQ1 Dynamic Road Sign Display



PY4Z Process B



PYOU Guide & Inform contract duration: 1 year



Časová osa

Nalezeny 3 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

10/2018 Země není známa

Vyrobeno

U tohoto vozidla bylo zaznamenáno datum výroby. Uvedená země může udávat místo výroby nebo registrace.

12/2018 Země není známa

První registrace

Byl přidán záznam o registraci vozidla. Může jít o datum první registrace, změnu vlastnictví nebo jiný oficiální záznam.

02/2020 Německo

Nabídnuo k prodeji

Ze záznamu vyplývá, že bylo vozidlo nabídnuto k prodeji. Země uvedená v inzerátu se někdy může lišit od skutečné polohy automobilu.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

užitečné tipy pro správné čtení přehledu užitečné

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.

Před koupí auta proveďte následující kontroly:

Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu

Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém

Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech

Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla

Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene

Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony

Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:

Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu

Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)

Zeptejte se prodejce na případné rozdíly

Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

Projeďte různé typy silnic: dálnice, městský provoz a hrbolaté nebo nerovné povrchy

Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace

Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí

Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednat. Co můžete dělat dál:

Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)

Porovnejte požadované ceny

Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení

Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem