

## Volkswagen Passat

Generováno dne 03/30/2026

Naskenovat pro úplný report



VIN: WVWZZZ3C\*\*\*\*\*

Palivo: Benzín

Typ převodovky: Automatická

## Emise

Pozor

Vysoká emise CO<sub>2</sub>: 174,5 g/km.

## Kontrola komerčního použití

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

## Počet najetých kilometrů

Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 97 950 km.

## Kontrola právního stavu

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

## Poškození

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

## Krádež

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.



+44

## Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

## Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.

**Nebyly zjištěny žádné problémy**  
Žádné záznamy o nepravdelném používání vozidla

## Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi Nebyl nalezen žádný záznam



Přeprava Nebyl nalezen žádný záznam



Vůz k pronájmu Nebyl nalezen žádný záznam



Policie Nebyl nalezen žádný záznam



Předváděcí vůz Nebyl nalezen žádný záznam



Vozidlo autoškoly Nebyl nalezen žádný záznam

# Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.

## ✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

## i Shrnutí

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:  +1

## Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?  Nebyl nalezen žádný záznam



Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?  Nebyl nalezen žádný záznam Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

## Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:


 Česko Slovensko Slovinsko Rumunsko Itálie Maďarsko Kanada

# Počet najetých kilometrů

Zkontrolovali jsme, zda počet najetých kilometrů odpovídá skutečnosti, nebo zda bylo s údaji manipulováno.

## i Shrnutí

- Poslední známé kilometry: 97 950 km
- 3 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



#### Záznamy tachometru

01/2020	18 km
10/2023	65 417 km
04/2025	97 950 km

#### Řidičské návyky

01/2020 - 04/2025 ■ Běžné opotřebení 1 533 km/měs

## Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).

- Nebyly zjištěny žádné problémy**  
Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

### Právní stránka

**Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?**  Nebyl nalezen žádný záznam

**Bylo vozidlo zlikvidováno?**  Nebyl nalezen žádný záznam

## Doporučený plán údržby

Podrobné informace o minulých a plánovaných servisních prohlídkách najdete v digitálním přehledu.

### **i** Shrnutí

- Poslední plánovaná údržba proběhla před 7 950 km – zjistěte, jaký servis byl potřeba
- Na základě počtu najetých kilometrů je další doporučená údržba plánovaná při 7 050 km

## Příští doporučený servis v 105 000 km

### Co by mělo být servisováno:

**🕒** Čas servisní prohlídky cca 36 min

Vypouštěcí šroub olejové vany (Vyměnit)

Čistič motorového oleje (Vyměnit)

+7 servisních položek

## Předchozí doporučená údržba při 90 000 km

### Co mělo být servisováno:

**🕒** Čas servisní prohlídky cca 36 min

Vypouštěcí šroub olejové vany (Vyměnit)

Čistič motorového oleje (Vyměnit)

+7 servisních položek

**🕒** Čas servisní prohlídky cca 54 min

Vypouštěcí šroub olejové vany (Vyměnit)

+40 servisních položek

**🕒** Čas servisní prohlídky cca 6 min

Skříň vzduchového čističe/vedení/hadice (Kontrolovat/čistit)

Vzduchový čistič (Vyměnit)

## Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?

### **✓** Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100 % záruku.

## Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.


- ✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**  
Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou.

## Tržní cena

Na základě dostupných údajů z historie a odhadů cen jsme prověřili, jak se tržní cena tohoto vozidla v průběhu času měnila.

Časová osa zobrazuje pouze omezené období a neodráží ceny vozidla po celou dobu jeho životnosti.

- Shrnutí**
  - Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 415 883 Kč
  - V případě, že bylo vozidlo prodáváno za výrazně nižší cenu než je aktuální cena, buďte opatrní a berte v potaz skryté problémy!



Year	Tržní cena	↘ Nejnižší tržní hodnota	↗ Nejvyšší tržní hodnota
● 2023	<b>589 540 Kč</b>	445 736 Kč	732 258 Kč
● 2024	<b>460 213 Kč</b>	371 750 Kč	565 018 Kč
● 2025	<b>434 869 Kč</b>	363 999 Kč	531 857 Kč
● 2026	<b>415 883 Kč</b>	350 103 Kč	504 202 Kč
● 2027	<b>376 352 Kč</b>	316 813 Kč	456 285 Kč
● 2028	<b>373 407 Kč</b>	314 334 Kč	452 702 Kč
● 2029	<b>350 043 Kč</b>	294 676 Kč	424 380 Kč
● 2030	<b>314 358 Kč</b>	264 636 Kč	381 113 Kč
● 2031	<b>275 656 Kč</b>	232 045 Kč	334 188 Kč
● 2032	<b>200 729 Kč</b>	168 972 Kč	243 358 Kč
● 2033	<b>180 924 Kč</b>	152 308 Kč	219 356 Kč

## Informace o tržních cenách



### Predikce cenového vývoje

Očekává se, že hodnota tohoto vozidla klesne v příštích 7 letech o -57 % své tržní ceny.



### Pokles ceny a příležitost k nákupu

Největší pokles tržní ceny se očekává kolem roku 2032, kdy vozidlo dosáhne stáří 12 let. Nákup v tomto období by mohl představovat nejvýhodnější koupi.



### Ideální načasování prodeje

Pokud plánujete prodej vozidla – největší pokles se očekává kolem 2031 nebo stáří 11 let, to vám může pomoci zachovat vyšší hodnotu.

**Poznámka:** Odhady jsou založeny na aktuálních tržních trendech a údajích z předchozích let. Skutečná prodejní cena se může lišit v závislosti na vývoji trhu, stavu, lokalitě a dalších faktorech.

## Emise

Analyzovali jsme, jaké množství CO<sub>2</sub> tento model obvykle vyprodukuje a z toho vyplývající možné daně či poplatky.



### Poznatky carVertical

Toto vozidlo má vysoké emise. Může podléhat vyšší sazbě ekologické daně. Zkontrolujte místní předpisy, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

## Emise CO<sub>2</sub>

Emise CO<sub>2</sub> g/km

Emise CO<sub>2</sub> vašeho vozidla **174,5 g/km** Třída **E**

Až do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



### Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

## Identifikační a technické specifikace



Značka

**Volkswagen**



Model

**Passat**



Typ karoserie

**Kombi**



Modelový rok

**2020**



Objem hnacího ústrojí

**2 l**



Výkon pohonné jednotky

**140 kW (188 k / 190 PS)**



Typ paliva

**Benzín**



Typ převodovky

**Automatická**



Typ pohonu

**FWD**



Umístění volantu

**Volant vlevo**



Počet válců

**4**



Počet převodů

**7**



Modelový trh

**EU**



Název rozvodového mechanismu (převodovky)

**tiptronic**



Počet sedadel

**5**

## Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

**0B4** Wheelbase

**+** Rozvor

**0FA** Standard manufacturing sequence

**+** Standardně dodržovaný výrobní postup

**0J** Installation differentiation for transmission "DQ381" -- vehicle components --

✦ Rozlišení instalace pro komponenty převodovky "DQ381"

**0M4** Fuel tank

✦ Palivová nádrž

**0P1** Rear side exhaust tailpipe

✦ Instalace zadní boční koncovky výfuku

**0SC** Labels/plates in English

✦ Štítky a tabulky na vozidle v angličtině.

**0VL** Information kit in Danish

✦ Informační sada v dánštině

**0YC** Weight range 3 installation control only, no requirement forecast

✦ Rozsah hmotnosti 3 kontrola instalace

**1AQ** BRS for vehicles without electric drive (ESC and electric brake booster)

✦ Brzdový systém pro vozidla s jiným než elektrickým pohonem

**1E5** Activated carbon canister for intensified evaporation system with on-board diagnostic system 2

✦ Kanystř s aktivním uhlím pro systém intenzivního odpařování s palubním diagnostickým systémem 2

**1G0** Without spare wheel

✦ Rezervní kolo není součástí dodávky

**1N3** Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Instalovaný systém variabilního posilovače řízení

**1Q2** Mass damper for steering wheel, 36 Hz

✦ Hmotnostní tlumič pro volant s frekvencí 36 Hz

**1SA** Without additional front underbody guard

✦ Přídavný přední kryt podvozku není součástí dodávky

**0K0** Without alternative drive system

✦ Není nainstalován žádný alternativní systém pohonu

**0NB** Nameplate set in basic style

✦ Sada jmenovek v základním stylu

**0RF** With electronic steering column lock

✦ Přítomnost funkce elektronického zámku sloupku řízení

**0TD** Floor mats in front and rear

✦ Přední a zadní rohože

**0Y1** Standard climatic zones

✦ Konfigurace standardních klimatických zón

**1A5** Fuel system for SI engine

✦ Palivový systém pro motor SI

**1D0** Without trailer hitch

✦ Bez závěsu přívěsu

**1EX** Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

**1JA** Rear shock absorption, basic version 1

✦ Základní zadní tlumení nárazů Verze 1

**1PE** Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Šrouby kol s ochranou proti krádeži

**1S3** Tool kit

✦ Poskytnutá sada nástrojů

**1T3** First aid kit with warning triangle

✦ Lékárnička s výstražným trojúhelníkem

**1X0** Front wheel drive

✦ Konfigurace pohonu předních kol

**1Z0** Initial standard fuel filling

✦ Standardní počáteční plnění paliva

**20A** Without electric motor ( hybrid )

✦ Bez instalovaného elektromotoru (hybrid)

**2EM** Disk brakes in rear

✦ Zadní kotoučové brzdy pro lepší brzdný výkon

**2FT** Sports multifunction steering wheel with tiptronic

(leather + wood)

✦ Sportovní multifunkční volant s funkcí tiptronic, vyrobený z kůže a dřeva

**2JL** Comfort bumpers

✦ Vůz má komfortní nárazníky.

**2WA** Without additional tires

✦ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

**3A0** Child seat anchor for child seat system I-size, 2x top

tether

✦ Ukotvení dětské sedačky pro dětský bezpečnostní systém I-Size, se 2 horními kotevními body.

**3CA** Without partition

✦ Bez rozdělení

**3FA** Without roof insert (standard roof)

✦ Střešní vložka není k dispozici

**3H0** Without backrest release for front seats

✦ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

**3PW** Man. height adjustm. f. front seats and seat cushion tilt and depth adjust. leftplus electric backrest adjustm. left

✦ Ručně nastavitelná přední sedadla s nastavením sklonu a hloubky sedáku, elektrické nastavení opěradla levého sedadla.

**1Y0** Without differential lock

✦ Uzávěrka diferenciálu není součástí dodávky

**1ZK** Disk brakes in front

✦ Přední kotoučové brzdy

**2A0** Without delivery equipment

✦ Žádné další dodací zařízení v ceně

**2F1** Locking and starting systems

✦ Specifikace uzamykacích a startovacích systémů

**2H0** Without "Drive select"

✦ Bez funkce Drive Select

**2P1** Plastic loading edge protection

✦ Plastová ochrana nakládací hrany

**31K** Front and rear license plate carrier (ECE)

✦ Nosič přední a zadní registrační značky podle evropských předpisů

**3C7** 3-point seat belt for center rear seat

✦ Tříbodový bezpečnostní pás pro střední zadní sedadlo

**3D3** Center console

✦ Instalovaná jednotka středové konzoly

**3GA** Without cargo area

✦ Žádný nákladový prostor

**3NT** Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest

✦ Zadní lavice nedělená, opěradlo dělené na tři části se středovou loketní opěrkou

**3QT** 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

✦ Přední tříbodové bezpečnostní pásy s předpínačem a nastavením výšky

**3S1 Bright roof rails**

✦ Světlé střešní ližiny

**3U2 Sliding trunk cover**

✦ Posuvný kryt zavazadlového prostoru k dispozici

**3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label**

✦ Vnější zadní tříbodové bezpečnostní pásy se štítkem ECE

**4AN Door and side trim panel**

✦ Detaily dveří a bočních obložení

**4D0 Without seat ventilation/massage seat**

✦ Bez funkce větrání/masáže sedadla

**4GW Heat insulating windshield**

✦ Čelní sklo, které poskytuje tepelnou izolaci

**4I7 Central locking system "Keyless-Go" without SAFELOCK**

✦ Centrální zamykání "Keyless-Go" bez systému SafeLock

**4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming**

✦ Vnitřní zpětné zrcátko, automatické stmívání

**4UN Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side**

✦ Airbagy řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce a včetně kolenního airbagu pro řidiče.

**4X3 Side airbag in front, with curtain airbag**

✦ Přední boční airbag se záclonovým airbagem

**5C0 Without special body measures**

✦ Nebyla použita žádná zvláštní opatření na těle

**5J0 Without rear spoiler**

✦ Žádný zadní spoiler

**5MD Decorative aluminum inserts**

✦ Interiér je vybaven dekorativními hliníkovými vložkami

**3T2 Three rear head restraints**

✦ Zadní opěrky hlavy - tři v ceně

**3Y0 Without roll-up sunshade**

✦ Bez rolovací sluneční clony

**4A4 Seat heater for front and rear seats separately controlled**

✦ Vyhřívaná sedadla pro cestující vpředu a vzadu s odděleným ovládaním.

**4B4 Protective side molding**

✦ Ochranné boční lišty na vozidle

**4E2 Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)**

✦ Elektrické otevírání zadních dveří/víka zavazadlového prostoru

**4H3 Manual child safety lock**

✦ Ruční dětská pojistka

**4KC Side and rear windows in heat-insulating glass**

✦ Boční a zadní okna z tepelně-izolačního skla

**4M6 Beverage holders**

✦ Držáky nápojů v interiéru

**4V0 Without front passenger seat control**

✦ Žádné ovládaní sedadla spolujezdce

**4ZB Bright moldings**

✦ Světlé lišty

**5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz**

✦ Nosná frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

**5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures**

✦ Převážní ochranná fólie s dodatečnými opatřeními

**5RQ Right exterior mirror, convex**

✦ Pravé vnější zrcátko, vypouklé

**5SL** Left exterior mirror: aspherical

❖❖ Levé vnější zrcátko: Asférické

**5ZC** Head restraints for front seats (x-adjustment)

❖❖ Opěrky hlavy předních sedadel s nastavitelnou výškou

**6E3** Center armrest in front

❖❖ Instalovaná přední středová loketní opěrka

**6K4** Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"

❖❖ Varování před čelním nárazem včetně autonomního nouzového brzdění, pro adaptivní tempomat High

**6NA** Unsplit molded headliner

❖❖ Nainstalované nedělené tvarované čalounění stropu

**6SM** Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven (Dilours)

❖❖ Podlaha zavazadlového prostoru pokrytá netkaným materiálem s jehlovým děrováním

**6XI** Ext. mirr., auto-dimming, electr. fold./adjustable, heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function

❖❖ Vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, elektricky sklopná/nastavitelná, vyhřívaná, s funkcí sklopení zrcátka spolujezdce.

**7B3** 12-volt socket(s)

❖❖ 12voltová zásuvka (zásuvky)

**7G0** Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

❖❖ Žádná příprava na systém sledování vozidel

**7L6** Start/stop system with regenerative braking

❖❖ Systém Start/Stop s rekuperačním brzděním

**7QA** Without CD/DVD for navigation

❖❖ Bez CD/DVD pro navigaci

**5XV** Sun visors with mirror, illuminated, with airbag label on sun visor and B-pillar

❖❖ Sluneční clony s osvětleným zrcátkem a štítkem airbagu umístěným na sluneční cloně a B-sloupku.

**6A0** Without fire extinguisher

❖❖ Bez hasicího přístroje

**6I6** Lane keeping system plus semi-automatic vehicle control in a medical emergency and traffic jam assist

❖❖ Systém udržování v jízdním pruhu a poloautomatické řízení vozidla v případě nouze a asistent pro jízdu v dopravní zácpě

**6M0** Without tie down straps/net/pocket

❖❖ Žádné vázací popruhy/sítě/kapsa nejsou součástí dodávky

**6Q2** Leather gearshift knob/handle

❖❖ Kožená hlavice/rukojeť řadicí páky

**6T1** Interior light in footwell

❖❖ Vnitřní osvětlení prostoru pro nohy

**7AA** Electronic engine immobilizer

❖❖ Elektronický imobilizér motoru v ceně

**7E0** Without heat accumulator/auxiliary heater

❖❖ Bez akumulátoru tepla/přídavného topení

**7K1** Direct tire pressure monitoring system

❖❖ Systém přímého sledování tlaku v pneumatikách

**7M1** Scuff plates in door apertures with metal cores

❖❖ Stěrky s kovovými jádry v otvorech dveří

**7U0** Standard engine starter

❖❖ Standardní startér motoru

**7UG** Navigation system - High

✦✦ Instalovaný navigační systém

**7X2** Park distance control in front and rear

✦✦ Kontrola vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

**7ZD** Vehicle class differentiation -3G0-

✦✦ Rozlišení tříd vozidel -3G0-

**8FA** Without second battery

✦✦ Druhá baterie není k dispozici

**8GV** Alternator 180 A

✦✦ Alternátor s vysokým výkonem a kapacitou 180 A

**8IT** LED headlamps

✦✦ Vybavení LED světlomety

**8N6** Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦✦ Ovládání stěračů čelního skla se světelným/dešťovým senzorem

**8RM** 8 speakers (passive)

✦✦ 8 reproduktorů (pasivní)

**8T8** Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

✦✦ Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti

**8X0** Without headlamp washer system

✦✦ Bez systému ostřikovačů světlometů

**8Z5** Not hot country

✦✦ Není nakonfigurován pro horké klimatické podmínky

**7W2** With extended safety system (proactive passenger protection system, basic and front)

✦✦ Rozšířený bezpečnostní systém s proaktivním systémem ochrany cestujících, základní a přední verze

**7Y0** Without lane change assist

✦✦ Bez asistenta změny jízdního pruhu

**8AR** Radio "gamma" with removable operating panel

✦✦ Rádio Gamma s nainstalovaným odnímatelným ovládacím panelem

**8G1** High-beam control

✦✦ Včetně řídicího systému dálkových světel

**8I2** Power-adjustable lumbar support for front left seat backrest with massage feature

✦✦ Elektricky nastavitelná bederní opěrka opěradla levého předního sedadla s masážní funkcí

**8K3** Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature

✦✦ Samostatná světla pro denní svícení s automatickou aktivací světlometů a funkcí návratu domů

**8Q1** Headlight range adjustment

✦✦ Možnost nastavení rozsahu světlometů

**8S6** 2 reading lights in front

✦✦ Přední světla na čtení

**8WH** Front fog lamp and cornering lamp

✦✦ Systém předních mlhových světlometů a odbočovacích světel

**8Y1** Two-tone horn

✦✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

**8ZQ** Antenna for FM reception only, diversity

✦✦ Diverzitní anténa pouze pro příjem v pásmu FM

**9D0** Without preparation for two-way radio installation

❖ Žádná příprava pro instalaci obousměrné radiostanice

**9IJ** Comfort telephony with LTE and wireless charging

❖ Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým nabíjením

**9M0** Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

❖ Není instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

**9S0** Multi-function display/trip computer active info display

"Entry"

❖ Multifunkční displej/jízdní počítač Aktivní informační displej Zadání

**9TJ** Additional LED warning light (door area)in front

❖ Příkladné výstražné světlo LED instalované v přední části dveří

**9Z0** Operating voltage 12 V

❖ Standardní provozní napětí 12 V

**A8F** Sports equipment

❖ Sportovní vybavení

**B04** Type approval country Denmark

❖ Země schválení typu: Dánsko

**CL4** Alloy wheels 8J x 18

❖ 18palcová kola z lehké slitiny

**E0A** No special edition

❖ Standardní vydání, žádná speciální verze

**EF0** Without ECO function

❖ Bez funkce ECO

**9F0** Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation

❖ Žádná zvuková kombinace pro přípravu otočného nouzového světla a rádiové antény

**9JA** Non-smoker's package

❖ Balíček pro nekuřáky

**9P9** Seat belt reminder, electric contact in the buckle, advanced safety equipment

❖ Připomínač nezapnutých bezpečnostních pásů, elektrický kontakt v přezce, pokročilé bezpečnostní vybavení

**9T1** Heated washer nozzles in front

❖ Vyhřívání trysky ostřikovačů vpředu

**9WJ** Power supply/TV signal for customized installation

❖ Napájení/televizní signál pro přizpůsobenou instalaci

**A60** Category 0

❖ Kategorie 0 - Není specifikováno

**AV1** Driving on the right

❖ Navrženo pro jízdu na pravé straně vozovky

**B0A** Component parts set without country-specific building regulation

❖ Sada dílů bez stavebních předpisů pro danou zemi

**DQ6** 4-cylinder SI engine 2.0 I/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3

❖ Čtyřválcový motor 2,0 I TFSI s výkonem 140 kW

**EA0** Without follow-on warranty

❖ Není zahrnuta žádná následná záruka

**EL5** Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

❖ Online servis s kódováním stropní řídicí jednotky a hlavní jednotky, imobilizér motoru není integrován

**EM1 Driver alert system**

✦✦ Nainstalovaný výstražný systém pro řidiče

**ES0 Without vehicle inlet**

✦✦ Bez přívodu pro vozidlo

**F0A No special purpose vehicle, standard equipment**

✦✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

**FM0 Basic equipment variant**

✦✦ Základní varianta vybavení

**G1C Seven-speed automatic transmission**

✦✦ Instalovaná sedmistupňová automatická převodovka

**GP1 Vehicles with special upgrade measures**

✦✦ Vozidla se speciálními modernizačními opatřeními

**J86 Suspension range 86**

✦✦ Nastavení zavěšení pro určitý rozsah (86)

**KA2 With rear view camera system (type 2)**

✦✦ Systém zadní kamery (typ 2) Vybaveno

**KK3 Refrigerant R1234yf**

✦✦ Používá chladivo R1234YF pro chlazení

**L0L Left-hand drive**

✦✦ Konfigurace levostranného pohonu

**N7K Seat trim covers in Alcantara/leather**

✦✦ Potahy čalounění sedadel z Alcantary/kůže

**NZ4 Private emergency call system**

✦✦ Soukromý systém tísňového volání

**QA0 Without child seat**

✦✦ Žádná dětská sedačka

**ER1 Regional code " ECE " for radio**

✦✦ Povolený regionální rádiový kód "ECE"

**EVO Without charging cable**

✦✦ Nabíjecí kabel není součástí balení

**FC0 Without customized installation**

✦✦ Žádná přizpůsobená instalace

**G01 Shock absorption in front**

✦✦ Tlumení nárazů vpředu

**GM1 Standard electronic engine sound**

✦✦ Standardní elektronický zvukový systém motoru

**J0T Battery 360 A (69 Ah)**

✦✦ Baterie 360 A (69 Ah)

**K8D Wagon/Avant**

✦✦ Kombi/přední Typ karoserie

**KH7 Climatronic (3-zone) with rear air conditioning control panel**

✦✦ 3-zónová klimatizace Climatronic s ovládáním klimatizace vzadu

**KS0 Without head-up display**

✦✦ Bez head-up displeje

**L34 Suspension range 34 installation control only, no requirement forecast**

✦✦ Rozsah zavěšení 34 pouze s kontrolou instalace, bez požadavku na projekci

**NY0 Standard battery/alternator capacity**

✦✦ Standardní kapacita baterie/alternátoru

**Q4H Sports comfort seats in front**

✦✦ Sportovní komfortní sedadla vpředu pro větší pohodlí

**QG1 Service interval prolongation**

✦✦ Prodloužení servisního intervalu povoleno

**QH1** Voice control

✦ Včetně systému hlasového ovládání

**QJ3** Chrome package (type 2)

✦ Stylové chromované akcenty na exteriéru.

**QQ0** Without add. lights (interior lighting)

✦ Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)

**QV3** Digital radio reception

✦ Povolený příjem digitálního rádia

**SB3** Control of campaigns

✦ Kontrolní systém pro řízení kampaní

**U5A** Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Sdružený přístroj s rychloměrem Km/h

**UG6** Hill start assist

✦ Asistent rozjezdu do kopce

**UP9** Without clock

✦ Žádné hodiny

**VC0** Without remote-controlled garage door opener

✦ Žádné dálkově ovládané otevírání garážových vrat

**VL3** Extended and proactive pedestrian protection

✦ Rozšířená a proaktivní ochrana chodců

**QI6** Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )

✦ Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 roky

**QK1** With multifunction camera

✦ Instalovaná multifunkční kamera

**QR9** With dynamic road sign display

✦ Dynamické zobrazení dopravních značek

**SA0** Model update, week 45

✦ Model byl aktualizován ve 45. týdnu

**TD3** 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M

✦ Čtyřválcový motor o objemu 2,0 l, jednotka 06K.M

**U9C** 2 x USB type C

✦ K dispozici jsou 2 porty USB typu C

**UH2** Parking brake

✦ Parkovací brzdový systém

**V0A** Tires without specification of tire brand

✦ Pneumatiky bez uvedení značky

**VF0** Standard pedal cluster

✦ Standardní pedálový klastr

**X1A** Equipment options subset for Denmark

✦ Podskupina možností vybavení přizpůsobená pro Dánsko



+44

**Zdroje dat**Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**

## užitečné tipy pro správné čtení přehledu užitečné

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.

Před koupí auta proveďte následující kontroly:

### Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu

Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém

Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech

### Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla

Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene

Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony

### Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:

Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu

Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)

Zeptejte se prodejce na případné rozdíly

### Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

Projedte různé typy silnic: dálnice, městský provoz a hrbolaté nebo nerovné povrchy

Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace

Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí

### Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)

Porovnejte požadované ceny

Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení

Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem