



Fiat 595

Generováno dne 04/29/2026

VIN: ZFA3120000J881886

Palivo: Benzín

89

/100

Skóre carVertical® Beta

Co ovlivnilo vaše skóre

Toto vozidlo vykazuje střední opotřebení z pravidelného používání.

Tohle je **podprůměrné** skóre ve srovnání s ostatními **8 ročními Fiat 595** vozy. Naznačuje to, že vozidlo má více vad či problémů než většina ostatních hodnocených aut tohoto modelu.

Poškození



Pozor

Našli jsme 1 záznam pro toto vozidlo.

Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 74 833 km.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Ohrožení přírodními katastrofami

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o potenciálním ohrožení přírodními katastrofami.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**

Kontrola komerčního použití



Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Žádné záznamy o nepravdělném používání vozidla


Zkontrolovali jsme následující údaje:

-  **Taxi** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Přeprava** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Vůz k pronájmu** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Policie** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Předváděcí vůz** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Vozidlo autoškoly** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.





- ✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

- Shrnutí**
Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:  +1

Zkontrolovali jsme následující údaje:

-  **Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
-  **Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam
Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.


Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

 Česko  Itálie  Rumunsko  Maďarsko  Slovensko  Slovensko  Kanada

Počet najetých kilometrů

Zkontrolovali jsme, zda počet najetých kilometrů odpovídá skutečnosti, nebo zda bylo s údaji manipulováno.

- Shrnutí**
 - Poslední známé kilometry: 74 833 km
 - 5 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

02/2018	1 530 km
03/2018	2 500 km
01/2019	12 758 km
01/2023	60 650 km
10/2023	74 833 km

Řidičské návyky

02/2018 - 01/2023	■ Běžné opotřebení	987 km/měsíc
01/2023 - 10/2023	■ Větší opotřebení	1 559 km/měsíc

Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?

Nebyl nalezen žádný záznam



Bylo vozidlo zlikvidováno?

Nebyl nalezen žádný záznam

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?



Pozor

Pro toto vozidlo jsme našli 1 záznam



Poškození přední části:

Vpravo vpředu / Nárazník

Poškození pravé strany:

Vpravo / Přední dveře

03/2018

Německo

Hodnocení

Postižené části

Přední část Pravá strana

Odhadované náklady na opravu minulých škod

12 001 Kč – 36 000 Kč

Skupiny škod

Vnější díly karoserie

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o poškození souvisí s dopravními nehodami, ale nemusí tomu tak být vždy. Některé záznamy se mohou v přehledu objevit z různých důvodů, například z důvodu posouzení poškození, aukcí, technických prohlídek vozidel, oprav a jiných podobných událostí, opatření nebo okolností. Tyto záznamy mohou například znamenat, že vozidlo bylo zkontrolováno a posouzeno v autorizovaném servisu nebo že byly provedeny opravy, záruční servis, diagnostika, technická prohlídka vozidla nebo jiné úpravy. Tyto kontroly nebo posouzení stavu vozidla mohou být provedeny z důvodu poškození způsobeného dopravní nehodou, ale také z jiných důvodů, jako jsou zákonné požadavky nebo procesy, informace zveřejněné výrobcem, záruční nebo pozáruční opravy, oprava nesprávně provedených oprav nebo poškození nesouvisející s dopravními nehodami (např. krádež, mechanické poškození atd.). Je důležité si uvědomit, že tyto záznamy nemusí být nutně spojeny s dopravní nehodou – mohou souviset také s používáním, údržbou nebo provozem vozidla v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými výrobcem nebo třetími stranami.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Hodnocení

Posouzení neboli hodnocení představuje proces vyhodnocení rozsahu poškození vozidla. Zahrnuje prohlídku vozidla s cílem zjistit, jaké opravy jsou potřeba, stanovit odhad nákladů a rozhodnout, zda je možné vozidlo opravit, nebo zda utrpělo totální škodu.

Odhadované náklady na opravu minulých škod

Pokud je u vozidla evidováno poškození, odhad nákladů na opravy je vypočten dle místa, kde byla škoda posouzena a je udáván v měně dané země. Tato částka se může lišit od lokálních cen. Důvody:

Ceny oprav se mezi zeměmi liší kvůli rozdílům v ceně práce a náhradních dílů.

Odhad vychází z práce provedené v oficiálním servisu, která je obvykle dražší než v soukromých dílnách.

Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postížené přírodní katastrofou.

Tržní cena

Na základě dostupných údajů z historie a odhadů cen jsme prověřili, jak se tržní cena tohoto vozidla v průběhu času měnila.


Časová osa zobrazuje pouze omezené období a neodráží ceny vozidla po celou dobu jeho životnosti.

Shrnutí

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 363 555 Kč
- V případě, že bylo vozidlo prodáváno za výrazně nižší cenu než je aktuální cena, buďte opatrní a berte v potaz skryté problémy!

Kritéria pro stanovení tržní ceny:

Značka: Fiat Model: 595 Typ paliva: Benzín Rok: 2018 Trh: Istočna Evropa



Tržní cena Cenné rozpětí na trhu

Rok	Tržní cena	Nejnižší tržní hodnota	Nejvyšší tržní hodnota
2025	391 627 Kč	335 867 Kč	491 108 Kč
2026	363 555 Kč	324 388 Kč	460 503 Kč

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka
Fiat



Model
595



Popis

**595 Serie 4 Competizione
1.4 T-Jet 132 KW (180Ps)**



Typ karoserie
Hatchback



Modelový rok
2017



Objem hnacího ústrojí
1,4 l



Výkon pohonné jednotky
132 kW (177 k / 179 PS)



Typ paliva
Benzín

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

008 PILOT ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU

✦ Dálkové ovládání bezpečnostního systému automobilu

028 PODNOŠNIKI ELEKTRYCZNE SZYB PRZEDNICH

✦ Elektrické zvedání předních oken

030 SZYBY ATERMICZNE

✦ Tepelná okna

050 Z LICZNIKIEM KM

✦ Počítadlo kilometrů

097 REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE

✦ Mlhová světla

112 WSPOMAGANIE KIEROWNICY ELEKTRYCZNE

✦ Elektrický posilovač řízení

011 KOŁO KIEROWNICY REGULOWANE

✦ Nastavitelný volant

029 REAR WINDSHIELD DEFROST

✦ Funkce rozmrazování zadního skla v chladném počasí

041 LUSTERKA ELEKTRYCZNE

✦ Elektrická zrcátka

070 PRZYCIEMNIANE SZYBY

✦ Tónovaná okna

101 REAR WINDSHIELD WIPER

✦ Stěrač zadního skla pro lepší viditelnost v dešti

140 KLIMATYZATOR POWIETRZA

✦ Klimatizace

150 MODUŁ AIR BAG ZABEZPIEZAJĄCEGO KOLANA**KIEROWCY**

✦✦ Moduł kolenního airbagu řidiče

228 ZAMEK CENTRALNY ELEKTRYCZNY

✦✦ Elektrické centrální zamykání

392 PROGRAM ELEKTRONICZNEJ STABILNOŚCI (E.S.P.)

✦✦ Elektronický stabilizační program (ESP)

428 ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI SZYB + ZAMEK**CENTRALNY**

✦✦ Elektrické zvedání oken + centrální zamykání

4FV PERSONALIZACJA J. NIEMIECKI

✦✦ Personalizace v německém jazyce

4H2 ZAWIESZENIE EXTRA SERIA

✦✦ Řada s vylepšeným odpružením

4RQ SPECYFICZNY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 2

✦✦ Speciální sada 2 indikátorů

4XD 125 KW - 170 CV

✦✦ Výkon motoru 125 kW (170 koní)

502 MODUŁ AIR BAG PASAŻERA

✦✦ Moduł airbagu spolujezdce

52J WYPOSAŻENIE EXTRA SERIA 4

✦✦ Extra výbava řady 4

5FE SPECYFICZNA RURA WYDECHOWA 2

✦✦ Specifické výfukové potrubí 2

614 MODUŁY AIR BAG BOCZNYCH ZABEZPIEZAJĄCEGO**GŁOWĘ**

✦✦ Moduly bočních airbagů chránící hlavu

6HQ TABLICZKA ASISTANCE "CIAO FIAT"

✦✦ Asistenční odznak "Ciao Fiat"

195 SIEDZENIE TYLNE DZIELONE

✦✦ Dělené zadní sedadlo

352 KOREK WLEWU PALIWA Z KLUCZEM

✦✦ Víčko palivové nádrže s klíčkem

410 LUSTERKO WEWNĘTRZNE ELEKTROCHROMATYCZNE

✦✦ Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

499 ZESTAW NAPRAWY OPON

✦✦ Sada na opravu pneumatik

4GD ZESTAW NAPRAWY OPON

✦✦ Sada na opravu pneumatik

4JD WYPOSAŻENIE RÓŻNE 6

✦✦ Sada různého vybavení 6

4XA TABLICZKA W J. I/A/D/F/E/PL

✦✦ Deska ve více jazycích

500 MODUŁ AIR BAG KIEROWCY

✦✦ Moduł airbagu řidiče

508 CZUJNIKI PARKOWANIA

✦✦ Parkovací senzory

5CC LAKIER METALIZOWANY 1

✦✦ Možnost metalického laku 1

5YB SYSTEM KONTOLI CIŚNIENIA W KOŁACH (TPMS)

✦✦ Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)

6AJ ZACISKI HAM. SPECYFICZNE 4

✦✦ Speciální brzdové třmeny 4

6JC OBREĆCZE Z BLACHY

✦✦ Ocelové ráfky

6X9 EURO 6

❖ Splňuje evropskou emisní normu Euro 6

78N REDUKCJA DWUTLENKU WĘGLA 2

❖ Redukce oxidu uhličitého 2

7A6 HOMOLOGACJA M1

❖ Homologace M1

823 GNIAZDKO PRĄDOWE

❖ Napájecí zásuvka

86V EURO 6 FULL

❖ Splňuje evropskou emisní normu Euro 6

8D2 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ESC

❖ Aktualizace softwaru pro ESC

8F6 ETYKIETA PR GRUPY C DLA ZESTAWU NAPRAWCZEGO OPON

❖ Štítek sady na opravu pneumatik skupiny C

RSW DOSTĘP DO UCONNECT POPRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY

❖ Přístup k UCONNECTu přes mobilní telefon

709 STEROWANIA NA KOLE KIEROWNICY

❖ Ovládání na volantu

78Z ZAWIESZENIE EXTRA SERIA 2

❖ Série vylepšených odpružení 2

7QC VP2R - NAV 7" POJ., AM/FM DUAL TUNER, USB, AUX, BLUETOOTH, A

❖ Navigační systém s 7palcovým displejem, duálním tunerem AM/FM, USB, AUX a Bluetooth

853 INSTRUKCJA W J. NIEMIECKIM

❖ Pokyny v německém jazyce

876 ZDERZAKI MALOWANE

❖ Lakované nárazníky

8EW CARPLAY/ANDROID AUTO - WYŚWIETLENIE EKRANU GŁÓWNEGO SMARTFON

❖ CarPlay/Android Auto - hlavní displej smartphonu

924 KOMPLETNA KONSERWACJA

❖ Kompletní servisní služby

XFC R1234YF PŁYN CHŁODNICZY

❖ Chladicí kapalina s chladivem R1234YF

Časová osa

Nalezeny 2 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

● 01/2018 🌐 Země není známa

První registrace

Byl přidán záznam o registraci vozidla. Může jít o datum první registrace, změnu vlastnictví nebo jiný oficiální záznam.

● 03/2018 🇩🇪 Německo

Zjištěná posouzení ⚠️

Nalezli jsme záznam o posouzení stavu vozidla v této zemi (v tomto státě). Pro více informací prověřte sekci „Poškození“.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**

užitečné tipy pro správné čtení přehledu užitečné

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.

Na základě tohoto přehledu:

Proved'te preventivní prohlídku v polovině života

Mírné opotřebení znamená, že klíčové součásti stárnou a brzy bude možná nutné je vyměnit. Zjistěte, jaké součásti se blíží konci své životnosti.

- Nechte mechanika zkontrolovat stárnoucí díly, jako je alternátor, vodní čerpadlo a odpružení.
- Zkontrolujte, zda je třeba vyměnit rozvodový řemen/řetěz na základě stáří, nikoli jen podle počtu najetých kilometrů.

Před koupí auta proved'te následující kontroly:

Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech

Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony

Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:

- Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- Zeptejte se prodejce na případné rozdíly

Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- Projed'te různé typy silnic: dálnice, městský provoz a hrbolaté nebo nerovné povrchy
- Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí

Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- Porovnejte požadované ceny
- Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem