

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7998311685
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 13:56:55
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN VF1RFK00774387598			
Tovární značka RENAULT	Model KANGOO	Typ karoserie skříň	
Druh vozidla užitkový	Palivo nafta	Výkon 85 kW	
Objem 1461 ccm	Datum výroby 17. 01. 2025	Datum 1. registrace 23. 04. 2025	

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	01/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:	17. 01. 2025		
	Stáří vozidla:	1 rok 3 měsíce		
	Barva vozidla:	Mineral white bc – kód OQNG		
	Vyrobena pro trh:	Česko		
	Strana řízení:	levostranné		
	03/2025	5 km		Záznam tachometru
	04/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:	23. 04. 2025		
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	23. 04. 2025		
	Doba od výroby po 1. přihlášení:	3 měsíce		
	Přihlášeno jako:	Nové		
	Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ		
	04/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2025	600 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:	08. 12. 2025		
	Číslo protokolu:	CZ-3327-25-12-0125		

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 16. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	RENAULT KANGOO() 1.5 Blue dCi 115 Extra L2
Motor	1 461 ccm; 1,50 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech
- Hlavové airbagy přední sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Počet airbagů:
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 7, systém vyhnutí chodcům, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil
- Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM/LW-rádio, digitální rádio a dotyková obrazovka
- Asistent rozjezdu do kopce
- Bluetooth
- Centrální zamykání: dálkové
- Dálkové ovládání audia na volantu
- Denní svícení
- Elektronická ruční brzda
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 54
- Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 0, 0 a 0
- LED světla: denní svícení

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální a 0

Multifunkční displej 7,00, Přístrojový panel 1 a 17,8, multifunkční displej 8,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 20,3, pevný a ne

Nastavení světel: světelný senzor a automatické přepínání dálk. světel

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Parkovací senzor vzadu, senzor a kamera

Počet reproduktorů: 2

Počítač: průměrná spotřeba

Posilovač řízení

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče a na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB, 1, 0 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: automatický cyklovač, s dešťovým senzorem

Tempomat

Volba typu terénu

Zadní náprava: 1

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: ohřev motorem

Exteriér

Černé přední a zadní nárazníky

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče a na straně spolujezdce

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Posuvné nákladové dveře spolujezdce a : šířka (mm) 716, zadní dvoukřídlé nákladové dveře : šířka (mm) 1 253, výška (mm) 1 196 a úhel otevření (°) 180

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6, 16,5 a RTOL16

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 2 v konfiguraci 2+0

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Odkládací schránka před spolujezdcem:

Podlahová krytina: plast/pryž v nákladovém prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla typ: háčky

Vnitřní přepážka: plná šířka a plná výška

Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový, nastavitelný v ose

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	01. 09. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Mineral white bc – kód OQNG
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SKŘÍŇOVÝ
Datum první registrace vozidla	23.04.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	23.04.2025
Tovární značka	RENAULT
Obchodní označení	KANGOO VAN
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	RENAULT
Výrobce motoru	RENAULT
Typ motoru	K9K U8
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1461
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	174
Maximální hmotnost povolená (kg)	2320
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2320

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm)	4910
Šířka celková (mm)	1859
Výška celková (mm)	1808
Rozvor (mm)	3100
Ložná plocha délka (mm)	2233
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3820/3820
Ráfky náprava 1	6.0 J 16 – 38 C1/A
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 96H
Ráfky náprava 2	6.0 J 16 – 38 C1/A
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 96H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2812
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2023/443EA
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1578+1601[*42: TŘÍDA A50-X 2023/443EA]#V.9: EURO 6 EA Variabilní provedení vozidla: #13: 1844 #N.1-N.2:6.0 J 16 – 38 ; 205/60 R16 96H M: 3100, Rozchod: 1578+1601[*42: TŘÍDA A50-X 2023/443EA]#V.9: EURO 6 EA Variabilní provedení vozidla: #13: 1844 #N.1-N.2:6.0 J 16 – 38 ; 205/60 R16 96HM: 3100
Emise CO2 (g/km)	140

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.