

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7958230161
Datum aktivace kuponu:	11. 04. 2026 15:18:31
Platnost do:	11. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN VSSZZZ5FZGR229277			
Tovární značka SEAT	Model LEON	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Výkon 213 kW	Objem 1984 ccm	
Datum výroby 17. 10. 2016			

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.


Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	10/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 17. 10. 2016 Stáří vozidla: 9 let 6 měsíců Barva vozidla: Emotion Red – kód 9M Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2017	01/2017	7 000 km	 Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 11. 04. 2026

 Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Seat
Název modelu	León Cupra
Označení modelu	LEON 2.0 TSICUPRA5d213 DM4A6
Datum výroby	17.10.2016
Kód barvy	9M
Barva	Emotion Red
Kód barvy střechy	9M
Barva střechy	Emotion Red
Kód převodovky	SGD
Kód motoru	CJXH

Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	213
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	6-speed automatic transmission
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5F168Y

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Avus" - 4 alloy wheels 7J x 17 - tires 225/50 R17
Ostatní	"Dartford" 8J x 18, AirStop® tires 235/45 R18
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l/213 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	6-speed automatic transmission or DSG note: family EDF
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Alloy wheels 8J x 19
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Audi sound system
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Control of series production
Ostatní	Crossover

Ostatní	Cruise control
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front, 17-inch, brake calipers painted in Red with "S" lettering
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electric interface for external use, AUX-IN and USB jack
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding grab handles
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front differential lock
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
Ostatní	Gearshift knob in leather
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hight adjustable driver and passenger seat with lumbar support
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Hub cap, insert in Dark Graphite
Ostatní	Chromed twin tailpipe, left and right
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ250 – vehicle components –
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer

Ostatní	Interior light in footwell
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function Plus and shift paddles
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment lining with storage compartment on the left
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Multi-function leather-wrapped steering wheel
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	Navigation feature "RNS 315" (for RCD 310) incl. DAB+
Ostatní	Navigation system
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Plastic loading edge protection
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Pure Red/Pure Red
Ostatní	Radio "Composition Media" with 8-inch touch screen
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption for sports version

Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Right vanity mirror in sun visors, illuminated
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	SD card (Europe)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers for special editions
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Special specifications
Ostatní	Speed-sensitive power steering (Servotronic) w/ limited steering lift mechanism)
Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Sports equipment CUPRA Formentor VZ
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 32 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 235/35 R19 91Y
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Tray with cover on dashboard
Ostatní	Two reading lights in front, two in rear
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest

Ostatní	Vehicle class differentiation -5F0-
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Winter package incl. heated front seats
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without front license plate carrier
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without logo projection
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mass damper for steering wheel

Ostatní	Without online service
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear license plate carrier
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info
havárie / světlometry	21. 12. 2019	Více info
zámek dveří / zranění	12. 08. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Emotion Red – kód 9M

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

11. 04. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.