

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4144133105
Datum aktivace kuponu:	21. 04. 2026 07:35:31
Platnost do:	21. 05. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
VSSZZZ5FZK6577399

Tovární značka  
CUPRA

Druh vozidla  
osobní

Datum výroby  
18. 05. 2019

Model  
ATECA

Výkon  
221 kW

Typ karoserie  
kombi

Objem  
1984 ccm

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.








## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



### 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	05/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 18. 05. 2019 Stáří vozidla: 6 let 11 měsíců Barva vozidla: Magic Black – kód 1Z Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2020	12/2020	17 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	05/2021	17 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	06/2022	32 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	06/2023	59 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	06/2024	84 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	06/2025	96 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	01/2026	107 500 km	 Německo	Záznam tachometru

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

### 5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

#### **⚠ Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 21. 04. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## 7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

#### **⚠ Důležité upozornění**

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 16. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

## Identifikace vozidla

Značka	Cupra
Název modelu	Ateca
Označení modelu	ATECA 2.0 TSICUPRA5d221 DS4A7A
Datum výroby	18.05.2019
Kód barvy	1Z
Barva	Magic Black
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Magic Black
Kód převodovky	UAP
Kód motoru	DNUE
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	221
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission, four-wheel drive A7A
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	KH76GS

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Dartford" 8J x 18, AirStop® tires 235/45 R18
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"LIGHT AND RAIN ASSIST", inside rear view mirror automatically dimming, with sensors, with frame
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	18-inch spare wheel as temporary spare wheel, emergency tool kit, jack
Ostatní	2 USB interfaces, also for iPod/iPhone, 2 USB charging sockets and AUX-IN jack
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I/221 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6/T3W
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional body cover on wheel arch and side sill
Ostatní	Additional exterior noise suppression

Ostatní	Advanced Comfort & Security package 2:
Ostatní	Air cleaner for dusty regions
Ostatní	Air conditionin
Ostatní	Alloy wheels 8J x 19
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection
Ostatní	Area View incl. rear view camera system
Ostatní	Audi phone box
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Basic package for Belgium
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	BeatsAudio: premium speakers + subwoofer + 340-W amplifier + surround technology
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Control of series production
Ostatní	DAB - Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard EU6 BG
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exclusive Selection

Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, electric. adjustable, foldable and heated, with environment lighting and curb view
Ostatní	Folding grab handles, multi-piece
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Gearshift knob in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Hub cap, insert in Dark Graphite
Ostatní	Chassis with ground clearance increased by about 15 mm
Ostatní	Chromed twin tailpipe, left and right
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Integrated data storage device for EU, without Mapcare
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, sound-insulating and heated
Ostatní	Lane keeping sys., traffic jam ass., rr traffic alert, BSM and semi-automatic vehicle control in a medical emergency
Ostatní	Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment lining with additional tray on the right
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mirror Link and wireless RSE "App"
Ostatní	MPV

Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	quattro
Ostatní	Radio integrated into navigation system
Ostatní	Rear floor panel module, type 7
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Right vanity mirror in sun visors, illuminated
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	SEAT marque-specific/class-specific features
Ostatní	Seat trim covers "Suedia"
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Sound system with subwoofer "branded" design 2
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Sports bumpers

Ostatní	Sports equipment CUPRA Formentor VZ
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment for Manual under left front seat
Ostatní	Suspension range 11 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 245/40 R19 94W
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Tray with cover on dashboard
Ostatní	Two reading lights in front, two in rear
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Variable boot floor
Ostatní	Vehicle class differentiation -5FP-
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warranty extension 3 years/50 000 km
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment

Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without hand brake lever handle
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without logo projection
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special specifications
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	WLTP AP TYPE approval (NEW test cycle)

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

#### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Magic Black – kód 1Z

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

#### Informace o provedeném značení skel

21. 04. 2026

Značení skel

NE

## 12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.