



Mazda CX-30

Generováno dne 05/22/2026

VIN: 3MVDM6WG60E219336

Typ karoserie: SUV

Palivo: Benzín

Typ převodovky: Manuál

Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.

✔ Nebyly zjištěny žádné problémy
Žádné záznamy o nepravdělném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi ✔ Nebyl nalezen žádný záznam



Přeprava ✔ Nebyl nalezen žádný záznam



Vůz k pronájmu ✔ Nebyl nalezen žádný záznam



Policie ✔ Nebyl nalezen žádný záznam



Předváděcí vůz ✔ Nebyl nalezen žádný záznam




Vozidlo autoškoly ✔ Nebyl nalezen žádný záznam

Krádež


Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i **Shrnutí**
Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:  +1

Zkontrovali jsme následující údaje:

 **Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam

 **Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

 Česko  Itálie  Rumunsko  Maďarsko  Slovinsko  Slovensko  Kanada

Kontrola právního stavu

Zkontrovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka

✓= **Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam

↺↻ **Bylo vozidlo zlikvidováno?** ✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?

✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100 % záruku.

Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.













- ✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou.

Specifikace

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

- Shrnutí**
Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

 Značka Mazda	 Model CX-30	 Popis CX-30
 Varianta SKYACTIV-G	 Typ karoserie SUV	 Typ paliva Benzín
 Typ převodovky Manuál	 Typ pohonu FWD	 Počet dveří 5
 Umístění volantu Volant vlevo	 Počet válců 4	 Počet převodů 6



Modelový trh
ECE



Počet sedadel
5



Generace
DM



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**