

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0440979999
Datum aktivace kuponu:	12. 08. 2026 14:05:22
Platnost do:	11. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WDD2132681A755103



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Model**
E**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
270 kW**Objem**
2996 ccm

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	07/2020	9 500 km	 Německo	Servisní záznam
2021	06/2021	18 000 km	 Německo	Servisní záznam
2022	02/2022	40 500 km	 Německo	Servisní záznam
2023	01/2023	66 500 km	 Německo	Servisní záznam
	11/2023	91 500 km	 Německo	Servisní záznam
2025	01/2025	112 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	03/2026	132 000 km	 Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6	
Datum	07/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	9 500 km
Práce (výčet)	Dust filter replaced
	Engine: oil and filter change

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	06/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	18 000 km
Práce (výčet)	Dust filter replaced
	Engine: oil and filter change

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	02/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	40 500 km
Práce (výčet)	Brake fluid replaced
	Engine: oil and filter change

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	01/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	66 500 km
Práce (výčet)	Dust filter replaced
	Engine: oil and filter change

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	11/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	91 500 km
Práce (výčet)	Engine: oil and filter change

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	03/2026
Země	 Německo
Stav tachometru:	132 000 km
Práce (výčet)	Air filter element replaced
	Dust filter replaced
	Engine: oil and filter change
	Spark plugs replaced

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 12. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 12. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	E 450 4MATIC Station Wagon

Datum výroby	17.10.2019
Karosérie	Crewbus
Typ karosérie	MBUS
Kód barvy	197U
Barva	Obsidian black – metallic finish
Kód Čalounění	811A
Čalounění	Leather / nappa / semi-aniline – Black / anthracite
Kód motoru	M276
Objem(l)	3,00
Počet válců	6
Palivo	GASOLINE
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Počet převodových stupňů	9
Pohon	4WD
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Aktivní asistent změny jízdního pruhu
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Ambientní osvětlení Premium
Ostatní	Amg multi-spoke wheels 20" "mixed tires"
Ostatní	AMG-Styling – přední spoiler, boční lemy
Ostatní	Analogové hodiny
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	Automatic high beam control plus (ihc+)
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 9stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatická regulace rychlosti
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Bez typového označení na víku zavazadlového prostoru
Ostatní	Boční airbagy v zadní části vozidla
Ostatní	Car telephony package
Ostatní	Center console in black open-pore ash wood (2a70)
Ostatní	COMAND APS NTG5/NTG5.5
Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde

Ostatní	Control code for sales
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	Čelní okno vyhřívané
Ostatní	Dálkový ovladač garážových vrat
Ostatní	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Ostatní	Displej sdruženého přístroje M
Ostatní	DISTRONIC plus transverse support (dtr+q)
Ostatní	Driving assistance package (I2)
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	Exterior amg line / exterior amg sport package
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	Filtr pevných částic zážehového motoru (OPF) se snímači
Ostatní	Front lumbar support adjustment
Ostatní	Front visual display (head-up display)
Ostatní	Fuel tank packages for euro-6d standard
Ostatní	Fuel tank with increased capacity volume 2
Ostatní	GERMANY
Ostatní	HANDS-FREE ACCESS
Ostatní	Hasicí přístroj
Ostatní	Head unit for europe/cis states/mongolia
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Hlukové limity podle ECE R51-03
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Impuls PRE-SAFE®, strana
Ostatní	Index rychlosti / zatížení 95Y XL + 97Y XL
Ostatní	Integrace smartphonu Android Auto
Ostatní	Integrace smartphonu Apple Carplay
Ostatní	Interior amg line / interior amg sport package
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU – němčina
Ostatní	Kamera 360°
Ostatní	KEYLESS GO
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Komfortní topný paket vpředu
Ostatní	Komfortní vyhřívání předních sedadel
Ostatní	Konstrukční řada 213
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	Leather / nappa / semi-aniline
Ostatní	Leather / nappa / semi-aniline – black / anthracite
Ostatní	Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)

Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light Package
Ostatní	Maska chladiče specifická pro AMG, zatmavená
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	Mechanická sluneční roleta v levých a pravých zadních dveřích
Ostatní	Memory package (driver's seat, steering column and mirrors)
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – kancelářské a komunikační služby
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – monitoring vozidla (Hermes)
Ostatní	Mercedes-benz connect – services for navigation
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – Služby pro nastavení vozidla(Hermes)
Ostatní	Metalický lak – černá obsidián
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Motor s navýšeným výkonem
Ostatní	Motory s výfukovým turbodmychadlem s chlazením plnicího vzduchu
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Multi-year free map updates
Ostatní	Noční paket
Ostatní	Ochrana chodců – aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-german
Ostatní	Ostřík skel vyhřívány
Ostatní	Osvětlená prahová lišta
Ostatní	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
Ostatní	Paket nákladového prostoru/zavazadlového prostoru
Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	Paket ochrany proti odcizení vozidla
Ostatní	Paket sluneční ochrany
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Panoramatické posuvné skleněné střešní okno
Ostatní	Parkovací paket High
Ostatní	Pevný střešní nosič
Ostatní	Pneumatiky pro nouzovou jízdu
Ostatní	Pneumatiky se sníženým valivým odporem s pohlcovačem pěny
Ostatní	Podvozek Avantgarde/Standard
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Pre-installation for digital radio standard dab/dmb
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volant
Ostatní	Přídavné topení
Ostatní	Příprava pro Live Traffic Information

Ostatní	Přizpůsobení rychlosti v závislosti na trase
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Reflexní vesta pro řidiče a cestující
Ostatní	Rohože – AMG
Ostatní	Rozpoznávání dopravních značek
Ostatní	Rozšířené podběhy kol
Ostatní	Rozšířené rozjíždění při provozu Stop-And-Go
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-int. spotřeba
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-interní spotřeba
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada – Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada KEYLESS-GO
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Senzorový systém a siréna systému signalizace vloupání a krádeže
Ostatní	Servozavírání
Ostatní	Single cd drive preinstallation
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Sluneční roleta s přídatnou funkcí
Ostatní	Soundsystém Premium
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Sport steering wheel – leather
Ostatní	Stupeň zatížení skeletu karoserie 2
Ostatní	Světlomety LED dynamické, pravostranný provoz
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	Tempomat s regulací odstupu Plus (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	Tlačítka řazení na volantu/pádla řazení na volantu – lakovaná
Ostatní	Touchpad with rotary pushbutton
Ostatní	Trim elements – aluminum
Ostatní	Vehicle key in bright luster white chrome
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové černé
Ostatní	Vozidla s 4-MATIC/pohonem všech kol
Ostatní	Výfukový systém s akustickou klapkou
Ostatní	Vyhřívané odkládací plochy vpředu
Ostatní	Vyhřívaný multifunkční volant
Ostatní	Výkonová varianta
Ostatní	Yom x9/1
Ostatní	Zadní bezp.pás s omezovačem a komfortním popruhem

Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	základní držák
Ostatní	Základní systém ochrany proti vloupání a krádeži (EDW)
Ostatní	Zážehový motor V6 M276
Ostatní	Zdvihový objem 3,0 l
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Obsidian black – metallic finish – kód 197U

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

12. 08. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.