

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9391029347
Datum aktivace kuponu:	22. 07. 2026 13:54:54
Platnost do:	21. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZAUZLW049982

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
07. 10. 2019

Model
GOLF

Výkon
180 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1984 ccm

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	10/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07. 10. 2019 Stáří vozidla: 6 let 10 měsíců Barva vozidla: Tornado Red – kód G2 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2020	10/2020	8 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	10/2021	14 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	07/2022	14 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	08/2023	41 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	04/2025	80 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2025	87 500 km	 Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 22. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf VII
Označení modelu	Golf 2.0 GTI GT180 TSID7F
Modelový rok	2020
Datum výroby	07.10.2019
Datum prodeje	20.10.2019
Kód barvy	G2
Barva	Tornado Red
Kód barvy střechy	G2
Barva střechy	Tornado Red
Kód převodovky	TSX
Kód motoru	DKTB
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	180
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	BQ19VE

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Agregát	4-vál. diesel 1,4L Agregát: 031.2
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Detekce mrtvého hlu plus kontrola směru
Baterie	Baterie 360A (69Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC-dokument 43
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1

Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Dveře	4–dvěřové provedení
ECO–funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, 2 x USB
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z hliníku
Hlavní světlomety	LED – hlavní světlomety s variabilním rozložením světla
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 39
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	S individuální zástavbou
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 1)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 0
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu (velký)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 19
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Světlo s natáčením
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 1
Motory	4-vál. zážehový motor 2,0 L/180 KW Turbo FSI, homogenní Agregát: T2H/T2G
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "FPK"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobkou na aktivní uhlí
Nápisy	Přídavný nápis "GTI"
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Nástupní lišty ve výřezu pro dveře (osvětlené)
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omyvací zařízení světlometů	S omyvacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Ambiente a osvětlení okolních ovladačů
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Pneumatiky	Pneumatiky 225/35 R19 88Y
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost Standard
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Sportovní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přilnavá folie	Bez přilnavé fólie
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Digitální sound paket plus Subwoofer
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozu –5G0–
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řídicí kódy	Expedice "Autostadt Wolfsburg"
Řízení	Posilovač řízení
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň,nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)

Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Autoalarm, sledování vnitřního prostoru, zálohová siréna a ochrana proti odtahení
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 31Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Top-sport výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu vpředu
Varianty	Varianta základní výbava
Varovné zařízení překročení rychlosti	Se zařízením omezující rychlost
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" — Díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Zadní spoiler v barvě vozu
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" s dálkovým ovládáním
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly

Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"Almere" 8J x 18, painted in Adamantium Silver, AirStop tires 245/45 R18
Ostatní	"DRIVING MODE SELECT" 4x4 with Off Road button
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. Autonomous Emergency Braking System and Forward Collision Warning Front Assist
Ostatní	Anti-theft alarm system with SAFELOCK
Ostatní	Business Amundsen Style
Ostatní	Businesspaket Amundsen
Ostatní	Care connect 1 year
Ostatní	Design Pack "Interior"
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Esperance 8.5J x 19, tires 255/55 R19
Ostatní	IQ.DRIVE assistance systems package
Ostatní	Komfortní telefonování a bezdrátové nabíjení (bez LTE)
Ostatní	LED headlamps and LED rear position lamps
Ostatní	Marseille 8J x 18, black, diamond-turned, AirStopŠ tires 235/45 R18
Ostatní	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Ostatní	Remote Access 1 year
Ostatní	Sleep package II
Ostatní	Soukromé tísňové volání
Ostatní	Xenon headlights with bending light

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info

EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
karoserie / zranění	16. 09. 2021	Více info
elektronika / havárie	12. 07. 2020	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Tornado Red – kód G2

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

22. 07. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.