



Mazda CX-30

Generováno dne 08/24/2026

VIN: 3MVDM6WGA0E107670

Typ karoserie: SUV

Palivo: Benzín

Typ převodovky: Automatická



Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.

**Nebyly zjištěny žádné problémy**

Žádné záznamy o nepravidelném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi

Žádné důkazy o tom, že bylo používáno jako taxi



Přeprava

Žádné důkazy o tom, že by se používalo jako dopravní prostředek



Vůz k pronájmu

Žádné známky toho, že by bylo vozidlo užíváno jako vozidlo autopůjčovny



Policie

Žádné důkazy o tom, že by vozidlo sloužilo jako vozidlo policejní služby



Předváděcí vůz

Žádné známky toho, že by vozidlo sloužilo jako předváděcí vozidlo



Vozidlo autoškoly

Žádné známky toho, že by vozidlo sloužilo jako vozidlo autoškoly

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?

Žádné záznamy nenaznačují, že by toto vozidlo bylo v současné době nahlášeno jako odcizené nebo hledané.



Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:

Česko Itálie Rumunsko Slovinsko Maďarsko Slovensko Kanada

Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?

Pro toto vozidlo nebyly nalezeny žádné záznamy o technické prohlídce.



Bylo vozidlo zlikvidováno?

Neexistuje žádný záznam o tom, že by toto vozidlo bylo označeno jako šrot.

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení



Nebylo zjištěno žádné poškození

Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100 % záruku.

Specifikace

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.



Shrnutí

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Technické údaje vozidla



Přehled

Značka
Mazda

Model
CX-30

Typ paliva
Benzín

Generace modelu auta
DM

Varianta
SKYACTIV-G

Modelový trh
ECE

Štítek výrobce
CX-30



Výkon a účinnost

Typ převodovky	Typ pohonu	Počet válců
Automatická	FWD	4
Počet převodů	Emisní norma	
6	Euro 4	



Karoserie a rozměry

Typ karoserie	Umístění volantu	Počet sedadel
SUV	Volant vlevo	5
Počet dveří		
5		



+44

Zdroje dat
Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**