

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2652316879
Datum aktivace kuponu:	04. 08. 2026 11:12:16
Platnost do:	03. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZAUZLW096986

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
20. 12. 2019

Model
GOLF

Výkon
213 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1984 ccm

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	12/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 12. 2019 Stáří vozidla: 6 let 8 měsíců Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2020	03/2020	20 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	05/2021	9 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	04/2022	23 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	04/2024	56 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	03/2025	82 500 km	 Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 04. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 04. 08. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

04. 08. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf VII
Označení modelu	Golf 2.0 GTI GT213 TSID7F

Datum výroby	20.12.2019
Kód barvy	2T
Barva	Deep Black Pearlescent
Kód barvy střechy	2T
Barva střechy	Deep Black Pearlescent
Kód převodovky	UAV
Kód motoru	DNUC
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	213
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic or DSG note: family EDF
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	BQ19MZ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"Johannesburg" 7J x 17, Black, diamond-turned, tires 215/55 R17
Ostatní	"LIGHT ASSISTANT", inside rear view mirror automatically dimming and rain sensor
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	2 USB interfaces
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Napoli" 7.5J x 18, Black, diamond-turned surface
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l/213 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Advanced high-beam control Dynamic Light Assist
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection

Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audi pre sense basic and pre sense rear
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Body-colored rear spoiler
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Control of "domestic market vehicle"
Ostatní	Cornering light
Ostatní	Crossover
Ostatní	Customized installation
Ostatní	DAB - Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts for special model
Ostatní	Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent
Ostatní	Disc brakes in front, 17-inch, brake calipers painted in Red with "S" lettering
Ostatní	Disc brakes in rear, 17-inch, brake calipers painted in Red
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Driver assistance package "Plus"
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic restriction of top speed
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call service,10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Ext. mirrors, power-adjustable and heated, with memory feature and front passenger ext. mirror lowering function
Ostatní	Exterior mirror housings in Black
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front differential lock

Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front license plate carrier (large)
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Gearshift knob in aluminum look
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	GTI TCR
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting and surround lighting
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Kessy Full with Alarm and SAFE system
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Lane keeping sys., traffic jam ass., rr traffic alert, BSM and semi-automatic vehicle control in a medical emergency
Ostatní	Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mass damper for steering wheel, 36 Hz
Ostatní	Mirror Link and wireless RSE "App"
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Model update, week 45
Ostatní	Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set "GTI"
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment

Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Radiator grille grained in Black, with 1 chrome trim
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption for sports version
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	SD card (Germany, Italy, Poland, Austria, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, parts of Balkan States)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers for special editions
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front and rear with curtain airbag
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Soul Black headliner
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Sports exhaust system
Ostatní	Sports package "DYNAMIC"
Ostatní	Sports seats in front
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones

Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 35 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/40 R18 92Y xI
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Top sports equipment
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -5G0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Winter wheels "Sonora" (additional), 4 alloy wheels 7.5J x 18, snow tires 225/40 R18 H
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without adhesive film
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without fire extinguisher

Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
karoserie / zranění	16. 09. 2021	Více info
elektronika / havárie	12. 07. 2020	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Deep Black Pearlescent – kód 2T

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

04. 08. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.