

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2312157636
Datum aktivace kuponu:	27. 10. 2026 10:46:15
Platnost do:	26. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
JMZGL696801703590

Tovární značka
MAZDA

Druh vozidla
osobní

Objem
1998 ccm

Model
6

Palivo
benzín

Datum výroby
2019

Typ karoserie
kombi

Výkon
107 kW

Datum 1. registrace
16. 06. 2019


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			2019
	Stáří vozidla:			7 let 9 měsíců
	Vyrobeno pro trh:			Není k dispozici
	Strana řízení:			Není k dispozici
	06/2019	10 km	Nizozemsko	Servisní záznam
	06/2019			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:			16. 06. 2019
2020	05/2020	19 000 km	Nizozemsko	Servisní záznam
2021	03/2021	39 000 km	Nizozemsko	Servisní záznam
	10/2021	62 000 km	Nizozemsko	Servisní záznam
2022	05/2022	81 000 km	Nizozemsko	Servisní záznam
	10/2022	104 500 km	Nizozemsko	Servisní záznam
2023	05/2023	122 500 km	Nizozemsko	Servisní záznam
	11/2023	143 500 km	Nizozemsko	Servisní záznam
2024	02/2024			Fotodokumentace
	04/2024		Česko	Inzerce vozidla
	05/2024	148 000 km		Záznam tachometru
	05/2024		Česko	Inzerce vozidla
	06/2024		Česko	Inzerce vozidla
	07/2024	148 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	08/2024		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			07. 08. 2024
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			16. 06. 2019
	Přihlášeno jako:			Ojeté
	Barva vozu při přihlášení:			ŠEDÁ

08/2024

148 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

07. 08. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3605-24-08-0163

08/2024

 Česko

Změna majitele

08/2024

 Česko

Změna provozovatele

08/2024

148 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 08. 2024

Číslo protokolu:

CZ-460319-24-08-0115

08/2024

 Česko

Vystavení technického průkazu

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.08.2024	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano

07.08.2024

-

Provozovatel

Fyzická osoba

-

Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 8

Datum	06/2019
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Service Completed
	PDI

Číslo záznamu 2 / 8

Datum	05/2020
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	19 000 km
Práce (výčet)	Service Completed
	1st Service
	Body Inspection Completed
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Checklists Completed
	Visual Health Check

Číslo záznamu 3 / 8

Datum	03/2021
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	39 000 km
Práce (výčet)	Service Completed
	2nd Service
	Renewal of Cabin Air Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Checklists Completed
	Visual Health Check

Číslo záznamu 4 / 8

Datum	10/2021
Země	 Nizozemsko

Stav tachometru:	62 000 km
Práce (výčet)	Service Completed
	3rd Service
	Body Inspection Completed
	Body Check
	Renewal of Engine Air Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Checklists Completed
	Visual Health Check

Číslo záznamu 5 / 8

Datum	05/2022
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	81 000 km
Práce (výčet)	Service Completed
	4th Service
	Body Inspection Completed
	Body Check
	Renewal of Brake Fluid
	Renewal of Cabin Air Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Checklists Completed
	Visual Health Check

Číslo záznamu 6 / 8

Datum	10/2022
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	104 500 km
Práce (výčet)	Service Completed
	5th Service
	Body Inspection Completed
	Body Check
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Checklists Completed
	Visual Health Check

Číslo záznamu 7 / 8

Datum	05/2023
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	122 500 km

Práce (výčet)

Service Completed

6th Service

Body Inspection Completed

Body Check

Renewal of Engine Air Filter

Renewal of Spark Plugs

Renewal of Oil and Oil Filter

Checklists Completed

Visual Health Check

Číslo záznamu 8 / 8

Datum 11/2023

Země  Nizozemsko

Stav tachometru: 143 500 km

Práce (výčet) Service Completed

7th Service

Body Inspection Completed

Body Check

Renewal of Oil and Oil Filter

Renewal of Active Carbon Cabin Filter

Checklists Completed

Visual Health Check

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 27. 10. 2026

 Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	17. 08. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ

Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

27. 10. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 16.06.2019

Datum první registrace vozidla v ČR 07.08.2024

Tovární značka MAZDA

Obchodní označení 6

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla MAZDA

Výrobce motoru MAZDA

Typ motoru PE

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 107

Při otáčkách (ot/min) 6000

Zdvihový objem (ccm) 1998

Emisní třída EURO 6D

Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	204
Maximální hmotnost povolená (kg)	2072
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2072

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4805
Šířka celková (mm)	1840
Výška celková (mm)	1480
Rozvor (mm)	2750
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1059/1059
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1113/1113
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3572/3572
Ráfky náprava 1	7 1/2J X 17 ET 50
Pneumatiky náprava 1	225/55 R17 88 H
Ráfky náprava 2	7 1/2J X 17 ET 50
Pneumatiky náprava 2	225/55 R17 88 H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	ES 2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	7,7/5,5/5,5

Další záznamy

ROZCHOD: 1585+1575 | [*42: TŘÍDA A50-X] | | VARIABILNÍ
PROVEDENÍ VOZIDLA: | 7 1/2J X 19 ET 45; 225/45 R19 92 W |
| PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001SB | ROK VÝROBY
NEURČEN, DATUM PRVNÍ REGISTRACE DLE TP SRN 14.06.2019,
ROZCHOD: 1585+1575\n, [*42: TŘÍDA A50-X]\n, \n, \n,
VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:\n, 7 1/2J X 19 ET 45;
225/45 R19 92 W\n, \n, PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.
56/2001SB | ROK VÝROBY NEURČEN, DATUM PRVNÍ
REGISTRACE DLE TP SRN 14.06.2019

Emise CO2 (g/km)	164
------------------	-----

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


Záznam 1/6

Foto

Datum pořízení

15. 02. 2024













Záznam 2/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 04. 2024





Mazda Digital Service Register

Registration Information

Registration No: 104-123456789
 Registration Date: 15/01/2023
 Registration Status: Active
 Registration Type: Standard

Vehicle Information

Vehicle Make: Mazda
 Vehicle Model: MX-5
 Vehicle Year: 2022
 Vehicle Color: Red
 Vehicle VIN: 104-123456789
 Vehicle License: ABC123

Insurance Information

Insurance Company: ABC Insurance
 Insurance Policy No: 104-123456789
 Insurance Start Date: 15/01/2023
 Insurance End Date: 14/01/2024
 Insurance Type: Comprehensive
 Insurance Status: Active
 Insurance Agent: John Doe
 Insurance Contact: 104-123456789

104-123456789

Service History

Service Date

Service Date: 15/01/2023, 15/01

Foto

05. 05. 2024

147 862 km





Záznam 4/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

31. 05. 2024







Foto

17. 06. 2024











Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.