

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6448811216
Datum aktivace kuponu:	09. 09. 2026 14:57:19
Platnost do:	09. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZ5NZLW805625

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
17. 08. 2019

Model
TIGUAN

Výkon
110 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1495 ccm

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	08/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:17. 08. 2019 Stáří vozidla:7 let Barva vozidla:Atlantic Blue Metallic – kód H7 Vyrobeno pro trh:Maďarsko Strana řízení:levostranné			
	10/2019	10 km	 Maďarsko	Servisní záznam
2021	08/2021	30 500 km	 Německo	Servisní záznam
2022	09/2022	49 000 km	 Německo	Servisní záznam
2023	09/2023	68 000 km	 Německo	Servisní záznam
2024	09/2024	92 500 km	 Německo	Servisní záznam
2025	09/2025	110 000 km	 Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Datum	10/2019
Země	 Maďarsko
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	08/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	30 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	09/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	49 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	09/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	68 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	09/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	92 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	09/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	110 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Tiguan
Označení modelu	Tiguan 1.5actCLGPFFR 110TSID7F
Datum výroby	17.08.2019
Kód barvy	H7
Barva	Atlantic Blue Metallic
Kód barvy střechy	H7
Barva střechy	Atlantic Blue Metallic
Kód převodovky	UBC
Kód motoru	DPCA
Objem ccm	1495
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program MAĎARSKO
Iso název země	Maďarsko
Převodovka	7-speed automatic or DSG note: family EDF
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	AD13BZ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"Volkswagen Media Control"
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Tulsa" 7J x 17, Dark Graphite, diamond-turned surface
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 l TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	A8
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))

Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Alloy wheels 7J x 18" Vega AERO, black, bright machining
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Ambience package
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Atlantic Blue Metallic/Atlantic Blue Metallic
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 320 A (59 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Completely foldable front passenger seatbackrest
Ostatní	Crossover
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Hungary
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass electrically adjusted, heated
Ostatní	External, USB type A, 1x USB socket
Ostatní	Folding tables on the back of each front seat, articulated
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine

Ostatní	Fuel-fired parking heater and ventilation
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 3 years
Ostatní	Heading control assistant/Lane assistant
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Information kit in Hungarian
Ostatní	Inserts of front seats and outer rear seats in fabric "Business"
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points for mounting of 2 child seats on rear bench seat, also for i-Size child seats
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles
Ostatní	Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function Plus and shift paddles
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment lamp
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration

Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Overhead storage compartment
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian monitoring and re-active hood
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Process B
Ostatní	Radiator grille
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear seat bench plus with center armrest and cup holder
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system incl. Park Assist and Park Distance Control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Technology package Adaptive Cruise Control ACC 210 km/h
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/65 R17 low rolling resistance

Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Hungary
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Vehicle class differentiation -550-
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Warning triangle
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without exterior ambient lighting
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery

Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Wolfsburg manufacturing sequence

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	13. 01. 2024	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info
karoserie / zranění	15. 02. 2021	Více info
karoserie / zranění	11. 05. 2020	Více info
sedadla / zranění	30. 08. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla Atlantic Blue Metallic – kód H7

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 09. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.